De Javier Recalde Encina
Desarrollo y Mantenimiento de Software
Reparación y Mantenimiento de Compresores de Aire
Montajes Eléctricos y Electromecánicos
Montajes de Cañerías Medicinales e Industriales
INGENIERIA
Habana 185 c/ Lima – Tel: 0981 296090 / 021 3268766
e-mail: administracion@jringenieria.com.py / M. R. Alonso, Paraguay.

INFORME DE ASISTENCIA TECNICO N° 041

DATOS DELCLIENTE:

Nombre: Facultad de Ciencias Médicas
Dirección: Avda. Mcal Lopez y Coronel Cazal.

Fecha: 19/03/2021

DATOS DEL EQUIPO:

Tipo de Maquinas: Reparación y Mantenimiento de Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales - Ad Referéndum 2021.

DESCRIPCION DEL SERVICIO.

Asistencia técnica para Reparación y Mantenimiento de sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales según se detalla a continuación:

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
1	Mantenimiento y/o Reparación de Planta Tratamiento de Efluentes Desinstalación, Mantenimiento, instalación y puesta en marcha de motobomba de 3 HP	Unidad	6
2	Mantenimiento y/o Reparación de Planta Tratamiento de Efluentes Mantenimiento de motor compresor de aire marca SUPER LIENE	Unidad	6
3	Mantenimiento y/o Reparación de Planta Tratamiento de Efluentes Desinstalación Mantenimiento, instalación y puesta en marcha de motobombas sumergibles correspondientes a la fosa de desagüe de 1,5kw marca TSURUMI PUMP	Unidad	8
4	Mantenimiento y/o Reparación de Planta Tratamiento de Efluentes Desinstalación Mantenimiento, instalación y puesta en marcha de motobomba de 5 hp marca TSURUMI PUMP de defoamind	Unidad	4
6	Mantenimiento y/o Reparación de Planta Tratamiento de Efluentes Desinstalación, Limpieza, instalación y puesta en marcha de los filtros de motores sumergibles.	Unidad	6
7	Mantenimiento y/o Reparación de Planta Tratamiento de Efluentes Mantenimiento de motobombas sopladores de 3,7 KW marca EXELLENT POWER	Unidad	6
8	Mantenimiento y/o Reparación de Planta Tratamiento de Efluentes Mantenimiento de tablero de control automático, cambio de empalmes, limpieza de bornes, ajuste de barras, relees, fusibles, selectora, reprogramación de controlador y alternador	Unidad	3
9	Mantenimiento y/o Reparación de Planta Tratamiento de Efluentes Mantenimiento de reja de protección de 12m lineal, reparación de puertas, barandas, pintura sintética.	Metro lineal	2
11	Mantenimiento y/o Reparación de Planta Tratamiento de Efluentes Mantenimiento de llave esférica de 2 y 4 seccionadora de desagüe desmontar y volver a instalar.	Unidad	8
12	Mantenimiento y/o Reparación de Planta Tratamiento de Efluentes Mantenimiento de de registros, de cajas cloacales, construcción de tapas de doble fondo.	Unidad	20

Todos los servicios fueron realizados según especificaciones técnicas ID 388.278. Acorde a la orden de compra N°0088662.-

JR INGENIERIA

Ing. Javier Recalde
J.R. Ingeniería
RUC: 3.723.322 - 0

P/Facultad de Ciencias Médicas.
Hospital de Clínicas

Habana 199 c/ Lima - M.R.Alonso
Tel: 0981 296090/ 021 3268766
e-mail: administración@jringenieria.com.py

INGENIERIA

32	Comprobante de Retención de la Multa - Incumplimiento	Monto:				
33	Cheque: Transferencia Bancaria:	Monto:				
34	Recibo de Dinero	Monto:				
Verificado por:		Aclaración:			Fecha:	

Observación: