COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** **REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y PERIFERICOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE USO GENERAL Y ESPECIAL** **Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez** **Teléfono: 641.419 – 0981.955.307** **Mail: info@compunew.com.py** **compunewyasociados@hotmail.com** **www.compunew.com.py** **LUQUE - PARAGUAY**	RUC: 753733-6 INFORME TECNICO Nº 2995

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: **FUERZA AEREA PARAGUAYA**	Fecha: 12/07/2022	
Departamento: **IBA SETAM**	Teléfono: 672.850	Int.:---------
Celular:----------	Email:----------	
Dirección: Ruta Gral. Aquino Nº 1792		
Problema / Síntoma / Observaciones:----------		

SERVICIO REALIZADO

Técnico: **Antonio Fernández**

Cantidad	DESCRIPCION
	Mantenimiento y Reparaciones de Congeladora Horizontal, Marca Tokio, Rotulado Nº 10538, Ubicado en la Sala de Pilotos GTA
1	Cambio de ventilador refrigerante
1	Mano de Obra

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS		Héctor González S/OTec. 3.761.297
Firma del Técnico	Firma del Cliente	Aclaración Cliente / Usuario – C.I.

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** **REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y PERIFERICOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE USO GENERAL Y ESPECIAL** **Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez** **Teléfono: 641.419 – 0981.955.307** **Mail: info@compunew.com.py** **compunewyasociados@hotmail.com** **www.compunew.com.py** **LUQUE - PARAGUAY**	RUC: 753733-6 INFORME TECNICO Nº 2996

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: **FUERZA AEREA PARAGUAYA**	Fecha: 13/07/2022	
Departamento: **IBA SETAM**	Teléfono: 672.850	Int.:---------
Celular:----------	Email:----------	
Dirección: Ruta Gral. Aquino Nº 1792		
Problema / Síntoma / Observaciones:----------		

SERVICIO REALIZADO

Técnico: **Antonio Fernández**

Cantidad	DESCRIPCION
	Mantenimiento y Reparaciones de Congeladora Horizontal, Marca Tokio, Rotulado Nº 10539, Ubicado en la Sala de Mecánicos del GTA
1	Cambio de filtro secador
1	Mano de Obra

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS		Héctor González S/OTéc. 3.761.297
Firma del Técnico	Firma del Cliente	Aclaración Cliente / Usuario – C.I.