GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

Nº DE TIMBRADO 18164997
Fecha Inicio Vigencia: 14/07/2025
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2026
RUC: 80009240 - 6

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0013308

Nombre o Razón Social: DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIC
Fecha de emisión: 13/02/2026
Domicilio: MARISCAL LÓPEZ Y FULGENCIO YEGROS
C.I. o RUC: 80137559-2
Fecha de inicio de traslado: 10/02/2026
Fecha estimada de término del traslado: 13/02/2026
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
Ciudad:
Departamento:
Dirección del punto de llegada MARISCAL LÓPEZ Y FULGENCIO YEGROS
Ciudad:
Departamento:
Kilometraje estimado de recorrido:

Motivo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS
Comprobante de venta:
Comprobante de venta Nº
Nº de timbrado:
Fecha de expedición:

Marca del vehículo: ISUZU DMAX
Número de Registro Único del Automotor (RUA): BLB127
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL
RUC o C.I.: 80009240-6
Domicilio: AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
		ISUZU DMAX - CHAPA BLB127
		CONTRATO 61/2024 - ID 440930
	1	199 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - CONTROL DE FUGAS Y CARGA DE GAS 134 A
	1	200 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - REPARACION DE FUGAS DE CANERIA
	1	204 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - REPARACION DE EVAPORADOR
	1	205 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - PROVISION VALVULA EXPANSORA
	1	213 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - LIMPIEZA CIRCUITO DE GAS
	1	214 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - PROVISION FILTRO CIRCUITO DE GAS
	1	219 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO -MATERIALES AUXILIARES
	1	220 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - MANO DE OBRA

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Vendedor Nº.....

Anexo Nº.....

"Gracias por su preferencia"

....
Firma Aclaración de Firma RUC / Cédula de Identidad

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez Nº 1791 c/ Nazareth - Tel.: 0983 929 290
1.000 Juegos x 3 h/s. - Nº [12.751 - 13.750] - 07/2025

Original: Destinatario de las mercaderías