INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Ivesur Paraguay

CITV:CITV110- ITV S.A
Telf.:673 335 / 675 066
info@ivesurparaguay.com

Salvador Bogado esq. José Pappalardo, Asunción
R.U.C.: 80023482-0
www.ivesurparaguay.com

Municipalidad de Asunción

A. IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

Línea: 3		Marca	JAC	Nº	16630
Tipo	0300	Modelo	MPV M1	Clase 0	Orden 1
Matrícula actual	BZH447	Nº Bastidor	LJ16AA3C5G7000477	Fecha de Inspección	12/08/2021
Año Fabricación:	2.015	Color	Blanco		

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN SEGÚN LA SECCIÓN DE VEH. AUTOMOTORES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

	UNIDAD DE INSPECCIÓN	Inspector
1	**IDENT. Y ACOND. EXTERIOR DEL VEHÍCULO**	
1.01	DOCUMENTACIÓN	117
1.02	PLACAS DE MATRICULA	117
1.03	ESPEJOS RETROVISORES	117
1.04	LIMPIAPARABRISAS	117
1.05	LAVAPARABRISAS	117
1.06	GUARDABARROS	117
1.07	REFORMAS NO AUTORIZADAS	117
2	**CARROCERIA**	
2.01	CABINAS, BISAGRAS, ANCALJES, ARISTAS	117
2.02	CARACTERISTICAS DE LA CARROCERIA	117
2.03	PUERTAS, ABERTURAS, CAPOTS	117
2.04	VIDRIOS LAT., PARAB. DELANT. Y TRASERO	117
2.05	ESCALERAS, ESCALONES, PASAM. Y APOY.	NA
2.06	PARAGOLPES	NA
[illegible]	CAJA DE CARGA	117
[illegible]	ENGANCHE O ACOPLA. REMOL. Y SEMIRR.	XXXXXX
3	**ACONDICIONAMIENTO INTERIOR**	
3.01	ASIENTO CONDUCTOR	117
3.02	ASIENTOS PASAJEROS	117
3.03	PANELES LATERALES INTERIORES	117
3.04	VENTILACIÓN INTERNA	117
3.05	MOLINETE (CUENTA PASAJEROS)	117
3.06	CAJA DE ITINERARIO	117
3.07	PASILLOS, PUERTAS DE SERVICIO Y PISOS	117
3.08	PASARRUEDAS	117
3.09	BAÑOS	117
3.10	CINTURONES DE SEGURIDAD	117
3.11	SALIDAS DE EMERGENCIA	117
3.12	ILUMINACIÓN INTERIOR	117
3.13	TIMBRE POR BOTON Y CORDON	117
3.14	EXTINTORES	117
3.15	PARASOL	117
3.16	DESEMPAÑADOR DE PARABRISAS	117
3.17	ESPEJOS INTERIORES	117
3.18	PORTAEQUIPAJE Y BODEGAS	117
3.19	LITERA	117
3.20	HERRAMIENTAS	117
3.21	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	117
4	**ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**	
4.01	LUCES BAJAS (cortas)	117
4.02	LUCES ALTAS (de carretera)	117
4.03	LUCES DE GIRO	117
4.04	LUCES DE FRENO	117
4.05	LUCES DELIMITADORAS DELAN., TRAS. Y LAT.	117
4.06	LUCES DE POSICIÓN	117
4.07	LUCES DE MARCHA ATRÁS	NA
4.08	LUCES DE MATRICULA POSTERIOR	NA
4.09	LUCES DE EMERGENCIA (intermitentes o baliza)	NA
4.10	LUCES DE LARGO ALCANCE (cuando existan)	117
4.11	ILUMINACIÓN DEL PANEL DE INSTRUMENTOS	117
4.12	TRIÁNGULO O BALIZA	117
5	**FRENOS**	
5.01	FRENO DE SERV. EJE DELANT. Y TRASERO	117
5.02	FRENO DE ESTACIONAMIENTO (eficacia global)	117
5.03	CIRCUITO, DEPOSITO Y TUBERIAS	117
5.04	F.DE DIS., F. DE TAMB., CAMP. TAMB. Y COMP.	NA
5.05	FRENO REMOLQUE Y SEMIRREMOLQUE	XXXXXX
6	**DIRECCIÓN**	
6.01	VOLANTE COLUMNA DE DIRECCIÓN, HUELGO	117
6.02	CAJA DE DIRECCIÓN	117
6.03	BIELAS Y BARRAS	117
6.04	PUNTEROS, RÓTULAS Y ARTICULACIONES	117
6.05	SERVO DIRECCIÓN	117
6.06	AMORTIGUADORES DE DIRECCIÓN	117
7	**EJE Y SUSPENSIONES**	
7.01	EJE DELANTERO Y BRAZOS DE SUJECIÓN	117
7.02	EJE TRASERO Y BRAZOS DE SUJECIÓN	117
7.03	ELÁSTICOS	117
7.04	AMORTIGUADORES Y SOPORTES	117
7.05	BARRAS DE TORSIÓN Y ESTABILIZADORAS	117
7.06	SISTEMA DE SUSPENSIÓN NEUMÁTICA	117
7.07	RUEDAS Y LLANTAS	117
7.08	NEUMATICOS, DIMENSIONES Y ESTADO	117
7.09	RUEDAS AUXILIAR	117
8	**CHASIS, MOTOR Y TRANSMISIÓN**	
8.01	CHASIS, SOPORT. Y FIJAC. - TRANS. DE FUERZA	117
8.02	TANQUE DE COMB., TAPON Y CONEXIONES	117
8.03	CAÑO DE ESCAPE, SILENCIADOR	117
8.04	NIVEL DE RUIDOS	117
8.05	EMISIÓN DE CONTAMINANTES	117
8.06	INSTALACION ELECTRICA Y BATERIA	117
9	**OTROS INSTRUMENTOS**	
9.01	TACOGRAFOS Y/O TACOMETRO	117
9.02	VELOCIMETRO	117
9.03	BOCINA	117
9.04	DETECTOR DE RADARES	117

C. IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

EMISIONES	FRENADO	ALINEACIÓN	BANCO DE SUSPENSIONES	RUIDOS	LUXÓMETRO
4916	15502106	6304006	5303106	---------	26

D. MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

Emisiones	Opacidad (m-1) 0.15	CO (%)	CO2 (%)	HC (p.p.m.)	Ruidos (dB) ---
Freno de Servicio	Fi. (KN) 3.81/3.13		Fd. (KN) 3.75/3.31	Des. (%) 1.00/5.00	Efic. (%) 66.10
Freno de Estacionamiento	Fi. (KN) 2.16		Fd. (KN) 2.00	Des. (%) 7.00	Efic. (%) 19.64
Suspensiones (%) 64/72/53/61		Alineación (m/km) -1/-4			Peso: (Kg) 2159
Luces	Bajas I/D (Klx) 10.00/10.00	Altas I/D (Klx) 0.00/ 0.00	Inclinación Izq /Der. 2.00 / 2.00		Intensidad total (Klx) 38.00

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

GRAVEDAD	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO

F. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Observaciones Municipalidad

ING. ESTEBAN SERAFINI
Director Técnico Adjunto

CONFORME	X
NO CONFORME	

V.B. del Responsable Técnico (Firma y sello)

INSPECCION Ivesur CONFORME TÉCNICA

Titular/Propietario: HONORABLE CAMARA DE SENADORES
Ejes: 2 **Tipo Bus:** **Línea:** **Coche:**
Tipo Servicio: CARGA NACIONAL

292

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO