MEGAPAR INGENIERIA S.A.

Informe de servicios realizados

Cliente: Congreso Nacional
Dirección: 14 de Mayo e/ Avenida República.
Teléfono: 021 414 5163
Referencia: Verificación y mantenimiento de cámaras, Biblioteca del C.N.

MANTENIMIENTO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019

Descripción de servicios realizados.

- Verificación visual del sistema de video vigilancia, en el momento de la asistencia técnica estaba funcionando 46 cámaras, la cual nos percatamos que la cámara 1 del monitor tres presentaba inconvenientes, realizamos la verificación y encontramos que el cableado de la alimentación se encontraba sulfatado. Procedimos a reconectar la cámara 1, la cual ya se encuentra funcionando.
- Se realizó limpiezas de todas las cámaras externas que se encontraban con humedad, en totalidad fueron realizadas limpiezas de 47 cámaras existentes.
- Mantenimiento de cada una de las cámaras, incluyendo limpieza de cristales de las cámaras para una mejor visualización.
- Prueba, limpieza de los NVR, los grabadores están en perfectas condiciones, de igual manera se realiza limpieza ya que se encontraban con polvo.
- Prueba de UPS correspondiente al sistema de video vigilancia, están en óptimas condiciones.
- Testeo de fuentes de alimentación de las cámaras de 12V – 5 A, todas las fuentes se encuentran funcionando.
- El sistema de video vigilancia está en funcionamiento normal, los equipos no presentan ninguna falla.
- Verificación de cámara PTZ, la cámara se encuentra funcionando normalmente

Observaciones

- Las cámaras 1 que se encontraba con inconveniente ya se encuentra en funcionando
- Todas las cámaras quedan operativas, funcionando normalmente.

Ing. Sebastian Romero
Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

Técnicos Responsables

- Alexis Martinez
- Fernando Ramirez

Roger Valdez
División Soporte Técnico.

Ing. Sebastian Romero
Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional