INFORME DE I

Ivesur Paraguay

CITV:CITV110- ITV
Telf.:673 335 / 675 0
info@ivesurparaguay.co

Municipalidad de Asunción

A. IDE

Línea: 3		Marca	ISUZ
Tipo	0300	Modelo	MUX
Matrícula actual	HCN602	Nº Bastidor	MPA
Año Fabricación:	2.017	Color	Gris

13928

0 | Orden 1

Inspección 08/07/2021

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN SEGÚN LA S

	UNIDAD DE INSPECCIÓN	Inspector
1	**IDENT. Y ACOND. EXTERIOR DEL VEHÍCULO**	
1.01	DOCUMENTACIÓN	123
1.02	PLACAS DE MATRICULA	123
1.03	ESPEJOS RETROVISORES	123
1.04	LIMPIAPARABRISAS	123
1.05	LAVAPARABRISAS	123
1.06	GUARDABARROS	123
1.07	REFORMAS NO AUTORIZADAS	123
2	**CARROCERIA**	
2.01	CABINAS, BISAGRAS, ANCALJES, ARISTAS	123
2.02	CARACTERISTICAS DE LA CARROCERIA	123
2.03	PUERTAS, ABERTURAS, CAPOTS	123
2.04	VIDRIOS LAT., PARAB. DELANT. Y TRASERO	123
2.05	ESCALERAS, ESCALONES, PASAM. Y APOY.	NA
2.06	PARAGOLPES	NA
2.07	CAJA DE CARGA	123
	ENGANCHE O ACOPLA. REMOL. Y SEMIRR.	XXXXXX
3	**ACONDICIONAMIENTO INTERIOR**	
3.01	ASIENTO CONDUCTOR	123
3.02	ASIENTOS PASAJEROS	123
3.03	PANELES LATERALES INTERIORES	123
3.04	VENTILACIÓN INTERNA	123
3.05	MOLINETE (CUENTA PASAJEROS)	123
3.06	CAJA DE ITINERARIO	123
3.07	PASILLOS, PUERTAS DE SERVICIO Y PISOS	123
3.08	PASARRUEDAS	123
3.09	BAÑOS	123
3.10	CINTURONES DE SEGURIDAD	123
3.11	SALIDAS DE EMERGENCIA	123
3.12	ILUMINACIÓN INTERIOR	123
3.13	TIMBRE POR BOTON Y CORDON	123
3.14	EXTINTORES	123
3.15	PARASOL	
3.16	DESEMPAÑ	
3.17	ESPEJOS II	
3.18	PORTAEQU	
3.19	LITERA	
3.20	HERRAMIEI	
3.21	BOTIQUIN I	
4		
4.01	LUCES BAJ	
4.02	LUCES ALT	
4.03	LUCES DE	
4.04	LUCES DE I	
4.05	LUCES DEL	
4.06	LUCES DE I	
4.07	LUCES DE I	
4.08	LUCES DE I	
4.09	LUCES DE I	
4.10	LUCES DE I	
4.11	ILUMINACIÓ	
4.12	TRIÁNGULO	
5		
5.01	FRENO DE	
5.02	FRENO DE I	
5.03	CIRCUITO, I	
5.04	F.DE DIS., F	
5.05	FRENO REA	

IVESUR PARAGUAY
Inspección Técnica Vehicular
R.U.C.: 80023482-0
Salvador Bogado esq. José Pappalardo
Asunción Paraguay
Teléfono: 673335 / 675170
www.ivesurparaguay.com

ALBARAN DE VENTA
Número: 350786
Fecha: 08/07/2021

Cliente:
R.U.C. / C.I.
CONGRESO DE LA NACION
AV. REPUBLICA Y 14 DE MAYO
ASUNCION
CAPITAL

Detalle: Inspección General -
Placa HCN602
Total: 278.322 Gs

Forma de Pago:
Linea: 4
Cod. Cuenta: 339

GRACIAS POR SU VISITA
Original: Cliente

IENTO DE INSPECCIÓN

CCIÓN	Inspector
DIRECCIÓN	
DIRECCIÓN, HUELGO	123
	123
	123
ARTICULACIONES	123
	123
IRECCIÓN	123
Y SUSPENSIONES	
OS DE SUJECIÓN	123
DE SUJECIÓN	123
	123
IPORTES	123
ESTABILIZADORAS	123
N NEUMÁTICA	123
	123
NES Y ESTADO	123
	123
MOTOR Y TRANSMISIÓN	
C. - TRANS. DE FUERZA	123
ON Y CONEXIONES	123
ICIADOR	123
	123
NTES	123
A Y BATERIA	123
OS INSTRUMENTOS	
METRO	123
	123
	123
	123

C. IDENTIFIC

EMISIONES	FRENADO	ALINEACIÓN
4916	15502106	6304006

UXÓMETRO
6

D. MEDICIONES

Emisiones	Opacidad (m-1) 0.08	CO (%)	CO2 (%)	HC (p.p.m.)	Ruidos (dB)	—	
Freno de Servicio	Fi. (KN) 4.19/3.26		Fd. (KN) 3.98/3.54		Des. (%) 4.00/7.00	Efic. (%)	70.35
Freno de Estacionamiento	Fi. (KN) 3.35		Fd. (KN) 3.33		Des. (%) 0.00	Efic. (%)	31.39
Suspensiones (%) 75/71/70/75		Alineación (m/km) 5/5				Peso: (Kg)	2169
Luces	Bajas I/D (Klx) 0.00/ 1.00	Altas I/D (Klx) 0.00/ 2.00	Inclinación Izq /Der. 1.00	/ 1.00	Intensidad total (Klx) 3.00		

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

UNIDAD	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO

INSPECCION Ivesur CONFORME TÉCNICA

F. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Observaciones Municipalidad

CONFORME	X	ING. ESTEBAN SERAFINI Director Técnico Adjunto
NO CONFORME		V.B. del Responsable Técnico (Firma y sello)

Titular/Propietario: CONGRESO DE LA NACION
Ejes: 2 **Tipo Bus:**
Linea: **Coche:**
Tipo Servicio: CARGA NACIONAL

292

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO