Aduana Paraguay	FORMULARIO CONFORMIDAD DE TRABAJOS VEHICULOS	Código: FL_DAF_05 Revisión: 00 Hoja: 1/1

FORMULARIO DE CONFORMIDAD SOBRE TRABAJOS REALIZADOS VEHICULOS

Nº103/2019

EMPRESA ADJUDICADA: DIOVER S.A	**N° ORDEN DE SERVICIO: 675**
EXP. D.A.F. N°:19000123530-A	**NOTA N°: COIA 197/19**
FECHA: 08 NOV. 2019	**MOVIL Nº: 73 CHAPA Nº BLB 293**
MARCA :ISUZU DMAX	**DEPENDENCIA: COORDINACION OPERATIVA DE INVESTIGACION ADUANERA**

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACION DE TRANSMISION.

OBSERVACION:

Se deja constancia de que cada uno de los trabajos descriptos más arriba fue efectivamente realizados, que el vehículo se encuentra en óptimas condiciones.

CONFORMIDAD :

FIRMA Y ACLARACION TALLER	FIRMA Y ACLARACION ENC. DE TRANSPORTE	FIRMA Y ACLARACION REC. TRABAJO MEC	FIRMA Y ACLARACION RECEPCION FINAL
	Lic. Juan V. Caballero, Jefe **Departamento de Transporte** **Dirección Nacional de Aduanas**	**ALBERTO CHIUZANO** **Mecánico** **Departamento de Transporte - DNA**	

Auto Repuestos DIOVER S.A.
Gral. José A. Flores N° c Kubitshek
Tel y Fax 204 592 Asunción
Sucr. 1 Av. Cacique Lambere 207 c/
Av. Edo. de la Mora Tel 551 784