Sevicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA

Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento de Administración de Contratos

Nro: 5866

Informe de Recepción

Proveedor: ASTELEV DE SIMON RECALDE ROMERO **Fecha:** 25/05/26

Orden provision/trabajo: 9

Factura N°: **Remisiones N°:**

Item	Codigo	Servicios	Dirección	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Costo Total
1	1718	Servicio de mantenimiento preventivo asc	Mantenimiento	Unidad	1,0000	2.302.084	2.302.084

Total General: 2.302.084

Observación:

Confeccionado Por: Nadia Villalba

Fecha: 25/05/26

Recibido Por: Julio Berna

Fecha: 25/05/26

Astelev
Asistencia Técnica de Elevadores
de Simon Recalde Romero
021 338 8350 +595 985 313 066
Email: atencion@astelev.com.py
www.astelev.com.py
Avda. Bruno Guggiari Nº 998 C/ Arasa
Lambaré - Paraguay

REGISTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE - RAC

RAC Nro. Nº 0003843

FECHA DE EMISION

DIA	MES	AÑO
25	05	26

Cliente: SENACSA.

SOLICITADO EL:

DIA	MES	AÑO
25	05	26

ATENDIDO EL:

DIA	MES	AÑO
25	05	26

INSTALACIÓN NRO.

Sector: 1 [X] 2 [ ] 3 [ ]

Inicio	Finalizado
: Hs.	: Hs.

Diurno 07:30 a 19:00 [X] Nocturno19:30 a 07:30 [ ]

ORIGEN DEL RAC Cliente [ ] Oficina [X] Radiomensaje [ ]

MOTIVO: Preventivo: [X] Urgencia [ ] Correctivo [ ] Otros [ ]

OPERATIVO: Si [X] No [ ] TRABAJO TERMINADO Si [X] No [ ]

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO / OBSERVACIONES:

Se realizo el mantenimiento preventivo correspondiente al mes de mayo.
Se constato pellas en dos puntos de iluminación de cabina, se requiere sustitución de los mismos.

MATERIALES UTILIZADOS / HORA PEDIDO DE MATERIALES

Herramientas de mano.
Insumos de mantenimiento

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lic. Luis F. Figueredo
Profesional
Dirección Administrativa

Ascensor Operativo

Firma del Técnico: J. Lopez
Aclaración: J. Lopez
Fecha: 25/05/26

Firma del Encargado:
Aclaración: Johanna Alborno
Fecha: 25/05/2026

GRÁFICA PIRAYU Pablo Ramón Rotela Villagra - RUC: 1371434-1 - Habil. Nº 1958 - Cel.: (0981) 487 232
Margarita Roman Nº 1765 y Ulrico Schmidel - 05 Tal. 50x2 del 3.301 al 3.550 - enero 2025