UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
MEMORANDUM Nº 32/2020

A : Ing. Lilian Sosa, **Directora de Infraestructura y Mantenimiento**
De : Horacio Celestino Meza, **Dpto. de Maquinarias y Equipos – D.I.M.**
Ref : "INFORME DE CONFORMIDAD DE MAQUINA FOTOCOPIADORA".
Fecha : 21/09/2020.

Me dirijo a usted a fin de informar la conformidad de los trabajos realizados como expresa el contrato Nº 114/2.018 CD Nº 37/18 – ID Nº 341.700. "Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras" según:

- Orden de servicio Nº 066.

Ing. Horacio Celestino Meza
Dpto. de Maquinarias y Equipos – D.I.M

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
Mesa de Entrada
Nº 509 Fecha 21 / 09 / 2020
Hora 12:00
Remitente Dpto. de Maq. Mesa
Recibido por

A Direc. Financiera p/ su atención e informe.
21/09/2020.

FACULTAD DE INGENIERIA - U.N.A.
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
Nº : 1712
Fecha : 21-09-20
Hora : 13:20
Sección : DIM
Recibido por : Nilda Contreras
Jefa de Finanzas

A. Procesamiento y luego atención
21/09/20
Ing. Com. Natalia A. López S.
Jefa de Presupuesto
Facultad de Ingeniería - UNA

Campus de la UNA- San Lorenzo, Teléf. /Fax.: (021) 585-581/4-Casilla de Correo Nro. 765
E-mail: dim@ing.una.py
Filial Isla Bogado – Luque, Paraguay- Teléfono. /Fax.: (021) 644-070