Acta de recepción de equipos

Asunción, 10 de Febrero de 2021

Se deja constancia para lo que hubiere lugar que el equipo pertenece a:

EL JUZGADO/DEPENDENCIA: GABINETE MIN CAROLINA LLANES

TIPO: FOTOCOPIADORA

MARCA: LEXMARK

MODELO: MX710DE

N° DE SERIE: 74634C66010GZ

N° DE ROTULO: 13001-01-0134082

NOMBRE DEL USUARIO: SYBIL G

...FERNO/TELEFONO: 3146 PISO: 10 TORRE: NORTE

CON LA SIGUIENTE CONFIGURACION DEL EQUIPO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

Procesador		Disco Duro	
Memoria		Placa Madre	
Tarjeta de red/antenas		Tarjeta de video	
Lector CD		Teclado	
Mouse		PRECINTA	
Transformador		Toner/Tinta/Cinta	
Otros			

Al que se le han realizado los trabajos:

(2.6) ADF MAINT. KIT PROVISION DE REPUESTO. MANT CORRECTIVO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA LEXMARK MODELO MX710 DE. (2.13) MANO DE OBRA, REPARACION POR EQUIPO. MANT CORRECTIVO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA LEXMARX MODELO MX710 DE

Habiendo verificado el equipo arriba descripto que se ha cumplido con las reparaciones según Orden de Servicio

Firma y aclaración del técnico/funcionario de la institución que verifico

Se recibe dando CONFORMIDAD por los trabajos realizados.

Abg. Mirko Duré Rolón
Asesor
Corte Suprema de Justicia

Firma y aclaracion del usuario

Equipo reparado por empresa proveedora de servicio: Si ☐ No ☐ Reparado por garantia: ☐ marcar con x

Se reciben los respuestos cambiados conforme a PBC, contrato y Orden de Servicio: Si ☐ No ☐ No aplica ☐

Nombre de la empresa: PS LINE S.A. 106/2018 Contrato N°: 106/2018

Mirko Duré Rolón
Soporte Técnico
PS LINE S.A.

Firma y aclaracion del responsable del proveedor del servicio que entrega el equipo