Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

INFORME TÉCNICO DEL SERVICIO REALIZADO

VERSIÓN: 01

Informe Técnico N° 47
Vehículo: Mitsubishi Tritón Chapa: EAJ 872
Proveedor: GILCOPAR S.R.L
Orden de Servicio para Mantenimiento o Reparación N°: 015/2019
Fecha de Entrada al taller: 07/11/2019
Fecha de Salida del taller: 11/11/2019
Hora/s o día/s en el taller: 2
Servicio de Mantenimiento:

Cambio de filtro aire
Cambio de filtro de aceite
Cambio de filtro de combustible
Cambio de aceite motor

Reparación:

Certifico que los servicios de Mantenimiento/s o Reparación/es antes descripto/s, ha/n sido realizado/s en tiempo y forma.

Observaciones:

Nelson González Báez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social
V° B°

Jefe/a del Dpto. de Transporte

Hugo Silvero
Técnico Mecánico
Dpto. de Transporte
M.D.S.

Técnico/a Mecánico/a MDS