Sevicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA

Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento de Administración de Contratos

Nro: 5084

Informe de Recepción

Proveedor: Datasystems S.A.E.C.A. **Fecha:** 23/06/25

Orden provision/trabajo: 09

Factura N°: **Remisiones N°:**

Item	Codigo	Servicios	Dirección	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Costo Total
1	1916	Unidad de Cilindro - Canon 4225/4235/42	DIGESIT	Unidad	1,0000	3100000	3100000
2	1917	Mano de obra por cambio de Unidad de C	DIGESIT	Unidad	1,0000	80000	80000
3	145	Rodillo de Recoleccion	DIGESIT	Unidad	3,0000	115000	345000
4	1921	Mano de obra por cambio de rodillo de re	DIGESIT	Unidad	1,0000	80000	80000
5	1922	Rodillo Magnetico 4225/4235/4245	DIGESIT	Unidad	1,0000	680000	680000
6	1923	Mano de Obra de Cambio de Rodillo Mag	DIGESIT	Unidad	1,0000	80000	80000
7	1684	Almohadilla de separacion	DIGESIT	Unidad	1,0000	115000	115000
8	1924	Mano de Obra cambio de Almohadilla de	DIGESIT	Unidad	1,0000	80000	80000
9	1925	Unidad Reveladora Canon 4225/4235/42	DIGESIT	Unidad	1,0000	1200000	1200000
10	1919	Mano de Obra por cambio de unidad reve	DIGESIT	Unidad	1,0000	80000	80000
11	148	Rodillo de transferencia	DIGESIT	Unidad	1,0000	320000	320000
12	1926	Mano de Obra cambio de rodillo de trans	DIGESIT	Unidad	1,0000	80000	80000

Total General: 6240000

Observación:

Confeccionado Por: German Caballero

Fecha: 23/06/25

Recibido Por: Sergio Rodas

Fecha: 23/06/25

datasystems

Informe de Servicio

Fecha/Hora: 19/06/2025 13:56

N°: 2849272

Cliente:	SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
Dir/Tel:	CALLE CIENCIAS VETERINARIAS Nº265/SAN LORENZO / / 505-727
Observ.	TEOFILO PINTOS - +595 985 244630

Servicio Solicitado / Descripción del Problema / Descripción del Equipo

REPARACIÓN DE EQUIPO SEGÚN PRESUPUESTO APROBADO REF.: MA0362/2025R1 - INGRESA AL TALLER SIN ACCESORIOS - O.S N°.: 09

Ult Cierre Cont

No hay contadores anteriores

Equipo:	FOTOCOPIADORA / Marca:CANON / Modelo:IRADV 4225
Situación:	JL096/24-R0 - Abierto OV: 104304 Periodo: 01/11/2024 -
Observación	
Nro Serie:	QHZ00518.
Recibido	Maria Arzamendia

Tecnico(s): Alberto Argaña Garcete Area: Fotocopiadoras

☐ Diagnostico ☐ Garantia ☒ Contrato ☐ Factura ☐ Re-Trabajo ☐ Interno

Tarea realizada

UNIDAD DE CILINDRO; RODILLO DE RECOLECCIÓN; RODILLO MAGNÉTICO; ALMOHADILLA DE SEPARACIÓN; UNIDAD REVELADORA; RODILLO DE TRANSFERENCIA; MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PARTES

Contadores

Papel	Contador
Negro A4	58332

Repuestos Utilizados

T. Traslado	Inicio del Trabajo	Fin del Trabajo	Hs.
	23/06/2025 08:05	23/06/2025 11:04	02:59

Aclaraciones pertinentes:

SENACSA DPTO. CENTRO DE COPIADO

Contacto : Nombre y Apellido Teófilo Pintos

Sr. Teófilo Pintos
Dpto. de Centro de Copi

Data Systems S.A.E.C A. no será responsable si durante la reparación de la máquina se produce la pérdida de archivos o programas instaládos en la misma. El respaldo de los archivos, base de datos y programas, queda bajo responsabilidad del cliente, quien deberá realizar el backup correspondiente. De conformidad a lo dispuesto en el Art. 1936 (inciso b y e) del Código Civil, transcurrido un año sin que el CLIENTE/Propietario haya retirado el equipo de los talleres o depósitos de Dáta Systems S.A.E.C.A. se considerará en estado de ABANDONO de la máquina y el CLIENTE perderá definitivamente su posesión, no estando Data Systerns S.A.E.C.A. obligada a la conservación y/o devolución de la misma

TÉCNICO: Alberto Argaña Garcete

USO INTERNO DATASYSTEMS S.A.E.C.A.

A Facturar	Si	No	A Categoria:
Terminado	Si	No	
Reclasifica	Si	No	Oferta Nro.:

Precios ☐ US ☒ GS

	Exentos	Gravados
Mano de Obra	0.00	400,000.00
Repuestos	0.00	5,840,000.00
I.V.A.		0.00
TOTAL		6,240,000.00