KUROSU & CIA. JOHN DEERE

Informe Diario del Servicio

Nº 0069470

Fecha	OS	Nombre del técnico / Acompañante
19/12/24	10032592	Arnaldo A / Fernando R

Ubicación del equipo: Taller MRA	Nombre cliente: Senacsa.	Nombre del Operador:
Hora del equipo: 5964	Nº Interno del equipo:	Tel:
Modelo: 6110D	Nº Serie: 1P06110DLET024032	Contacto en campo: Fernando Cricioni Tel: 0992 244704

Trabajo Solicitado: Reparaciones Varias

Prueba de Diagnóstico:

Causa de Falla: Desgastes de componentes.

Trabajo Realizado: Se realizó el cambio del Kits de embrague, rulemanes retén cigueñal trasero, retén de la carcasa de la transmisión, rulemanes del eje de mando, rulemanes y retenes de los mandos finales traseros, retén del 4x4 y TDF, rulemanes y retenes de los pivots, retenes del tunel del eje delantero, sustitución de mangueras de combustible, limpieza del tanque de combustible, cambio de aceite motor, filtro de aceite motor, filtros de combustible, filtro de aire primario y secundario, filtro hidráulico, aceite hidráulico, aceite de los cubos y eje delantero, lavado gral de la maquina como así también engrase en todos los puntos, bujes y pernos balanceadores, tensor y correa, extremos de direccion, limpieza del sistema de inyección, reservorio de refrigerante, recarga de refrigerante, junta tapa balancin. Próximo servicio a las 6264 horas

Recomendación:

Firma del Técnico

Aclaración del Técnico Arnaldo Acosta.

Firma del cliente ó encargado

Aclaración del cliente ó encargado

Nº de Documento cliente ó encargado

Lic. Jorge A. Florentin R.
Jefe Interino de Gestión Administrativa y de Contrataciones de la U.E.A.

Lic. Jorge A. Florentin R.
Jefe Interino de Gestión Administrativa y de Contrataciones de la U.E.A.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

www.kurosu.com.py

CENTRO GRAFICO S.R.L. - ☎ (071) 204397