CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dirección Administrativa
Departamento de Patrimonio

00003248

Compromiso con la gente

Acta de recepción de equipos

Asunción, 22 de Enero de 2.019

Se deja constancia para lo que hubiere lugar que el equipo perteneciente a:

EL JUZGADO/DEPENDENCIA: Dpto. de Suministro - Recepción de Bienes

TIPO : Fotocopiadora

MARCA : Canon

MODELO : IR1022

Nº DE SERIE : MFP12130

Nº DE ROTULO : 13001-02-0068151

NOMBRE DEL USUARIO: .....

INTERNO/TELÉFONO : 3470 PISO : SS1 TORRE: Sur

CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

Procesador		Disco Duro	
Memoria		Placa Madre	
Tarjeta de red/ antenas		Tarjeta de video	
Lector CD		Teclado	
Mouse		PRECINTA	
Transformador		Tóner/Tinta /Cinta	
Otros			

Al que se le han realizado los siguientes trabajos: Cambios de Unidad de Cilindro, Polea de Fusor, Rodillo de Presion, (02) Rodillo de transfer de Bypass (02) Rodillo de alimentacion

Habiendo verificado el equipo arriba descripto se ha que se ha cumplido con las reparaciones según Orden de servicio

Juan M. Albarracin Ch.
Técnico - Reparación y Mantenimiento
Dpto. Patrimonio - Int. 2376

Firma y aclaración del técnico/funcionario de la institución que verificó

Se recibe dando **CONFORMIDAD** por los trabajos realizados.

Lic. Patricia Coelho de S.
Jefe Recepción de Bienes
Dpto. de Suministro

Firma y aclaración del usuario

Equipo reparado por empresa proveedora de servicio: Si [X] No [ ] Reparado por garantía: [ ] marcar con x

Se reciben los repuestos cambiados conforme a PBC, contrato y Orden de servicio: -Si [ ] -No [ ] -No aplica [ ]

Nombre de la empresa: Data Systems Contrato N°: 107/18

Carlos Cardozo

Firma y aclaración del responsable del proveedor del servicio que entrega el equipo