Mantenimiento Preventivo

Mes: FEBRERO

Parte Nº: 79305

Cliente: FISCALIA DE PEDRO JUAN CABALLERO
Dirección: Ciudad de Pedro Juan Caballero
Nº de equipo: 121215
Ruta: RUTA 12
Ref.:
Equipo

thyssenkrupp
Avda Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: 021 412 5000
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

Imputados y Fiscales

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X	X	X	X
3.1	CUADRO DE MANIOBRA	X			X
3.3	MAQUINA, POLEAS, BANCADA	X			X
3.4	SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X
3.7	CABLES DE TRACCION	X			
3.10	PRUEBA DE PARACAIDAS	X			
3.11	LIMPIEZA CM				X
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X			
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			
4.4	MECANISMOS PASILLO		X	X	X
4.6	CONTRAPESO	X			X
4.7	OPERADOR DE PUERTA	X	X	X	X
4.8	INDUCTORES, PANTALLAS	X			
4.12	LIMPIEZA DE HUECO				X
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
5.5	CABLE DE MANIOBRA	X			
5.6	CADENA DE COMPENSACION	X			
5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X		X	X
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			

Corresponde al ascensor Nº 143.074.-

Fecha: 11/02/2019
Hora Traslado:
Hora Llegada: 7.09h
Hora Salida: 8.16h

CLIENTE
Firma:
Nombre: Lic. Jorge [illegible]

Acompañante:
Técnico: Edgar Montiel

Cynthia Mendez Blanco
Jefa de Finanzas
Thyssenkrupp Elevadores SRL

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo
No ☐ Si ☐ Ver dorso

CLIENTE

Escaneado con CamScanner

Mantenimiento Preventivo

Mes: FEBRERO

Parte Nº: 79300

Cliente: FISCALIA DE PEDRO JUAN CABALLERO
Dirección: Ciudad de Pedro Juan Caballero
Nº de equipo: 121220
Ruta: RUTA 12
Ref.:
Equipo Públicos

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: 021 412.5000
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X	X	X	X
3.1	CUADRO DE MANIOBRA	X			X
3.3	MAQUINA, POLEAS, BANCADA	X			X
3.4	SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X
3.7	CABLES DE TRACCION	X			
3.10	PRUEBA DE PARACAIDAS	X			
3.11	LIMPIEZA CM				X
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X			

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			
4.4	MECANISMOS PASILLO		X	X	X
4.6	CONTRAPESO	X			X
4.7	OPERADOR DE PUERTA	X	X	X	X
4.8	INDUCTORES, PANTALLAS	X			
4.12	LIMPIEZA DE HUECO				X
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
5.5	CABLE DE MANIOBRA	X			
5.6	CADENA DE COMPENSACION	X			
5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X		X	X
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			

corresponde al ascensor Nº 137.666.-

Fecha: 11/02/2019
Hora Traslado:
Hora Llegada: 14.45
Hora Salida: 15.00

CLIENTE
Firma: Lic. Jorge L. Caballero
Nombre: Administrador de Bienes Inmuebles

Acompañante:
Técnico: Edgar Montiel

Cynthia Mendez Blanc
Jefa de Finanzas
Thyssenkrupp Elevadores

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo
No ☒ Si ☐ Ver dorso

CLIENTE

GRAF. MONARCA S.R.L. - Av. Espña 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 495 772 - 449 103

Escaneado con CamScanner

Mantenimiento Preventivo

Mes: FEBRERO

Parte Nº: 79301

Cliente: FISCALIA DE PEDRO JUAN CABALLERO
Dirección: Ciudad de Pedro Juan Caballero
Nº de equipo: 121219
Ruta: RUTA 12
Ref.:
Equipo Públicos

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: 021.412.5000
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X	X	X	X
3.1	CUADRO DE MANIOBRA	X			X
3.3	MAQUINA, POLEAS, BANCADA	X			X
3.4	SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X
3.7	CABLES DE TRACCION	X			
3.10	PRUEBA DE PARACAIDAS	X			
3.11	LIMPIEZA CM				X
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X			

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			
4.4	MECANISMOS PASILLO		X	X	X
4.6	CONTRAPESO	X			X
4.7	OPERADOR DE PUERTA	X	X	X	X
4.8	INDUCTORES, PANTALLAS	X			
4.12	LIMPIEZA DE HUECO				X
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
5.5	CABLE DE MANIOBRA	X			
5.6	CADENA DE COMPENSACION	X			
5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X		X	X
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			

corresponde al ascensor Nº 137.667.-

Fecha: 11/02/2019
Hora Traslado:
Hora Llegada: 13:13h
Hora Salida: 14:30h

Cynthia Mendez Blanco
Jefa de Finanzas
Thyssenkrupp Elevadores SRL

CLIENTE

Firma: Lic. Jorge L. [illegible]
Nombre: Administrador [illegible] Dpto. XIII Amambay

Acompañante:
Técnico: Edgar Montiel

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo

No ☒ Si ☐ Ver dorso

CLIENTE

GRAF. PONAMCM R.L. - Tte. Farina 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 495 772 - 449 103

Escaneado con CamScanner

Mantenimiento Preventivo

Mes: FEBRERO

Parte Nº: 79302

Cliente: FISCALIA DE PEDRO JUAN CABALLERO
Dirección: Ciudad de Pedro Juan Caballero
Nº de equipo: 121218
Ruta: RUTA 12
Ref.:
Equipo Imputados y Fiscales

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López Nº 121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: 021 412 5000
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	x			
1.2	PUERTAS DE CABINA	x			
1.3	PULSADORES CABINA	x			
1.4	INDICADOR DE POSICION	x			
1.5	PARADA Y NIVELACION	x			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	x			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	x			
2.1	PULSADORES PASILLO	x			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	x			
3.1	CUADRO DE MANIOBRA	x	x	x	x
3.3	MAQUINA, POLEAS, BANCADA	x			x
3.4	SISTEMA DE FRENO	x			x
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	x	x	x	x
3.7	CABLES DE TRACCION	x		x	x
3.10	PRUEBA DE PARACAIDAS	x			
3.11	LIMPIEZA CM	x			
4.1	TECHO DE CABINA				x
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	x		x	x
4.3	CERRADURAS PASILLO	x			
4.4	MECANISMOS PASILLO		x	x	x
4.6	CONTRAPESO	x			x
4.7	OPERADOR DE PUERTA	x	x	x	x
4.8	INDUCTORES, PANTALLAS	x			
4.12	LIMPIEZA DE HUECO				x
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	x			
5.5	CABLE DE MANIOBRA	x			
5.6	CADENA DE COMPENSACION	x			
5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	x		x	x
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	x			

corresponde al ascensor Nº 137.668.-

Fecha: 11/02/2019
Hora Traslado:
Hora Llegada: 10.40 h
Hora Salida: 11.46 h

CLIENTE

Firma:
Nombre:
Acompañante:
Técnico: Edgar Montiel

Cynthia Mendez Blanco
Jefa de Finanzas
Thyssenkrupp Elevadores SRL

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo

No ☒ Si ☐ Ver dorso

CLIENTE

Grafica MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 495 772 - 449 103

Escaneado con CamScanner

Mantenimiento Preventivo

Mes: FEBRERO

Parte Nº: 79303

Cliente: FISCALIA DE PEDRO JUAN CABALLERO
Dirección: Ciudad de Pedro Juan Caballero
Nº de equipo: 121217
Ruta: RUTA 12
Ref.:
Equipo

thyssenkrupp
Avda Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: 021 412 5000
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

Imputados y Fiscales

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X	X	X	X
3.1	CUADRO DE MANIOBRA	X			X
3.3	MAQUINA, POLEAS, BANCADA	X			X
3.4	SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X
3.7	CABLES DE TRACCION	X			
3.10	PRUEBA DE PARACAIDAS	X			
3.11	LIMPIEZA CM				X
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X			
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			
4.4	MECANISMOS PASILLO		X	X	X
4.6	CONTRAPESO	X			X
4.7	OPERADOR DE PUERTA	X	X	X	X
4.8	INDUCTORES, PANTALLAS	X			
4.12	LIMPIEZA DE HUECO				X
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
5.5	CABLE DE MANIOBRA	X			
5.6	CADENA DE COMPENSACION	X			
5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X		X	X
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			

corresponde al ascensor Nº 137669.-

Fecha: 11/02/2019
Hora Traslado:
Hora Llegada: 9.30h
Hora Salida: 10.30h

Cynthia Mendez Blanco
Jefa de Finanzas
Thyssenkrupp Elevadores SRL

CLIENTE

Firma:
Nombre:
Acompañante:
Técnico: Edgar Montiel

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo

No ☐ Si ☐ Ver dorso

CLIENTE

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifna 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 495 772 - 449 103

Escaneado con CamScanner

Mantenimiento Preventivo

Mes: FEBRERO

Parte Nº: 79304

Cliente: FISCALIA DE PEDRO JUAN CABALLERO
Dirección: Ciudad de Pedro Juan Caballero
Nº de equipo: 121216
Ruta: RUTA 12
Ref.:
Equipo Imputados y Fiscales

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: 021 412 5000
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	x			
1.2	PUERTAS DE CABINA	x			
1.3	PULSADORES CABINA	x			
1.4	INDICADOR DE POSICION	x			
1.5	PARADA Y NIVELACION	x			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	x			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	x			
2.1	PULSADORES PASILLO	x			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	x			
3.1	CUADRO DE MANIOBRA	x	x	x	x
3.3	MAQUINA, POLEAS, BANCADA	x			x
3.4	SISTEMA DE FRENO	x			x
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	x	x	x	x
3.7	CABLES DE TRACCION	x		x	x
3.10	PRUEBA DE PARACAIDAS	x			
3.11	LIMPIEZA CM	x			
4.1	TECHO DE CABINA				x
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	x		x	x
4.3	CERRADURAS PASILLO				
4.4	MECANISMOS PASILLO	x			
4.6	CONTRAPESO		x	x	x
4.7	OPERADOR DE PUERTA	x			x
4.8	INDUCTORES, PANTALLAS	x	x	x	x
4.12	LIMPIEZA DE HUECO	x			
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS				x
5.5	CABLE DE MANIOBRA	x			
5.6	CADENA DE COMPENSACION	x			
5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	x			
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	x		x	x
		x			

corresponde al ascensor Nº 143073.

Fecha: 11/02/2019
Hora Traslado:
Hora Llegada: 8.40h
Hora Salida: 9.26h

CLIENTE

Firma: Lic. Jorge L. [illegible]
Nombre: Administrador [illegible]
Dpto. Adm. [illegible]

Acompañante:
Técnico: Edgar Montiel

Cynthia Mendez Blanco
Jefa de Finanzas
Thyssenkrupp Elevadores SRL

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo
No ☒ Si ☐ Ver dorso

CLIENTE

GRAF. MONARCAS S.R.L. Tte. Farina 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 495 772 - 449 183

Escaneado con CamScanner

ThyssenKrupp

SEÑORES:

FISCALIA DE PEDRO JUAN CABALLERO

Atención: Jorge Luis González

Remitimos informe técnico para mantenimiento preventivo de los seis ascensores de vuestra institución.

Ascensor número 137666-137667-137668-137669-143073-143074

Ítem del contrato	Descripción del bien y/o servicio	Cantidad
1	Servicio de mantenimiento preventivo para todos los ascensores	
1.1	Mantenimiento y reparación del ascensor Nº137666-agentes fiscales a la derecha	962.500
1.2	Mantenimiento y reparación del ascensor Nº137667-sala de imputados a la derecha	962.500
1.3	Mantenimiento y reparación del ascensor Nº137668-sala de imputados	962.500
1.4	Mantenimiento y reparación del ascensor Nº137669 agentes fiscales	962.500
1.5	Mantenimiento y reparación del ascensor Nº143073- publico central lado izquierdo	962.500
1.6	Mantenimiento y reparación del ascensor Nº143074- publico central lado derecho	962.500
	TOTAL	5.775.000

FECHA: 06 - 02 - 2019

FIRMA Y SELLO: Ramón Samaniego
Supervisor Técnico

Lic. [illegible] González E.
A.[illegible] Regional
Dpto. XI[illegible] - Asu. IX

Recibido en fecha 06/02/19

ThyssenKrupp Elevadores S.R.L.
Avda. Mariscal López, 221 casi Brasil CP 1522
Asunción, Paraguay

00061

Escaneado con CamScanner