Mantenimiento Preventivo

Mes: ABRIL

Parte Nº: 81195

Cliente: CONGRESO NACIONAL- BIBLIOTECA

Dirección: 14 DE MAYO Y AVDA. REPUBLICA

Nº de equipo: 113508

Ref.:

Ruta: RUTA 7

Equipo

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: +595 21 206 007 / 202 993
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI	ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X				4.4	MECANISMOS PASILLO		X	X	X
1.2	PUERTAS DE CABINA	X				4.6	CONTRAPESO	X			X
4.7	OPERADOR DE PUERTA	X				4.7	OPERADOR DE PUERTA				
1.4	INDICADOR DE POSICION	X				4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X				5.2	POLEA TENSORA DEL GOB	X		X	X
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X				5.5	CABLE DE MANIOBRA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X				5.6	CADENA DE COMPENSACION	X			
1.8	DIFUSOR DE TECHO	X			X	5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X		X	X
2.1	PULSADORES PASILLO	X				5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X									
2.3	LLAVE DE EMERGENCIA	X									
3.3	MAQUINA, POLEAS, BANCADA	X			X						
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X						
3.7	CABLES DE TRACCION	X		X	X						
3.12	SISTEMA DE RESCATE	X									
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X						
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X									
4.3	CERRADURAS PASILLO	X									

Fecha: 05/04/19		
Hora Traslado:		
Hora Llegada:		
Hora Salida:		ING. SEBASTIAN ROMERO
CLIENTE		
Firma:	Acompañante: Dirección de Mantenimiento Edificio Congreso Nacional	El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo
Nombre:	Técnico:	No ☐ Si ☐ Ver dorso

CLIENTE

GRAF. MONACO S.R.L. - Tte. Farifa 813 c/ ... Tel./Fax: 453 772 - 449 103

Mantenimiento Preventivo

Mes: ABRIL

Parte Nº: 81194

Cliente: CONGRESO NACIONAL- BIBLIOTECA
Dirección: 14 DE MAYO Y AVDA. REPUBLICA
Nº de equipo: 113509
Ruta: RUTA 7
Ref.:
Equipo

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: +595 21 206 007 / 202 993
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
4.7	OPERADOR DE PUERTA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
1.8	DIFUSOR DE TECHO	X			X
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X			
2.3	LLAVE DE EMERGENCIA	X			
3.3	MAQUINA, POLEAS, BANCADA	X			X
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X
3.7	CABLES DE TRACCION	X		X	X
3.12	SISTEMA DE RESCATE	X			
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X			
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
4.4	MECANISMOS PASILLO		X	X	X
4.6	CONTRAPESO	X			X
4.7	OPERADOR DE PUERTA				
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
5.2	POLEA TENSORA DEL GOB	X		X	X
5.5	CABLE DE MANIOBRA	X			
5.6	CADENA DE COMPENSACION	X			
5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X		X	X
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			

Fecha: 05/04/19
Hora Traslado:
Hora Llegada:
Hora Salida:

ING. SEBASTIAN ROMERO
Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

CLIENTE

Firma:
Nombre:
Acompañante:
Técnico:

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo

No ☐ Si ☐ Ver dorso

CLIENTE

GRAF. NOVARA S.A.L. - Tel.: Familia 613 al 7 Fax: 495 772 - 449 103