GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

RUC: 80009240 - 6

NOTA DE PRESUPUESTO

(NO VÁLIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA)

Nº 0018272

Fecha de Emisión: ASUNCION, 19 DE MAYO DE 2023

Nombre o Razón Social: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PU

RUC: 80016197-1

Dirección: AZARA 967 E/ EFUJU Y TACUARI

Teléfono: 021 493977

CANT.	DESCRIPCIÓN	IVA 10% INCLUIDO	
		PRECIO UNITARIO	TOTAL POR ITEM
	ISUZU DMAX - CHAPA EAJ099 - HASIS MPATFS85HBH509564		
	CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 6 - ORDEN Nº 9		
	DEPARTAMENTO DE CRIMINALISTICA		
1	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO	510.095	510.095
2	1.13 RECTIFICACI?N DE DISCOS DE FRENO	115.881	231.762
4	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS	270.299	1.081.196
2	1.15 RECTIFICACI?N DE TAMBORES DE FR TRAS	130.933	261.866
4	1.25 PERNO DE MORDAZA	294.721	1.178.884
1	1.40 MANO DE OBRA	50.000	50.000
2	2.3 ROTULAS SUPERIORES	711.227	1.422.454
4	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR	204.037	816.148
1	2.36 MANO DE OBRA	50.000	50.000
2	5.1 FOCO DE ALTA Y BAJA	68.012	136.024
2	5.2 FOCOS DE FILAMENTOS	68.012	136.024
1	6.30 FILTRO DE ACEITE	323.060	323.060
1	6.31 FILTRO DE AIRE	303.789	303.789
1	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE	326.460	326.460
8	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO	42.495	339.960
1	6.60 MANO DE OBRA	50.000	50.000
	Subtotal		7.217.722
	Total a Pagar (Gs./U$S): GUARANIES: SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS		7.217.722

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Ángel Domínguez
Fiscalizador
Policía Nacional

POLICIA NACIONAL
ACTIVIDAD 05
TESORERIA

ALICIA MABEL AMARILLA LÓPEZ
Comisario Principal MCP
Tesorero Actividad 05

ORIGINAL: CLIENTE

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez Nº 1791 c/ Nazareth - Tel.: 557 972 / 558 768 / 0983 929 290 - 3.000 Juegos x 3 hjs. - Nº 18.001 - 21.000 - 05/2023

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	014
FECHA:	
CHAPA:	EAJ099
CHASIS:	MPATFS85HBH509546
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	18272

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 6 - ORDEN Nº 9
		DEPARTAMENTO DE CRIMINALISTICA
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.13 RECTIFICACI?N DE DISCOS DE FRENO
4	UNIDAD	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS
2	UNIDAD	1.15 RECTIFICACI?N DE TAMBORES DE FR TRAS
4	UNIDAD	1.25 PERNO DE MORDAZA
1	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	2.3 ROTULAS SUPERIORES
4	UNIDAD	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
1	UNIDAD	2.36 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	5.1 FOCO DE ALTA Y BAJA
2	UNIDAD	5.2 FOCOS DE FILAMENTOS
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
1	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Ángel Domingue.
Fiscalizador
Policía Nacional

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	014
FECHA:	
CHAPA:	EAJ099
CHASIS:	MPATFS85HBH509546
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	18272

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO GIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....Ángel Domínguez
Fiscalizador
Policía Nacional

ACLARACION:.....

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

administracion@gilcopar.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

FICHA TECNICA

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	014
FECHA:	
CHAPA:	EAJ099
CHASIS:	MPATFS85HBH509546
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	18272

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 6 - ORDEN Nº 9
		DEPARTAMENTO DE CRIMINALISTICA
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.13 RECTIFICACI?N DE DISCOS DE FRENO
4	UNIDAD	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS
2	UNIDAD	1.15 RECTIFICACI?N DE TAMBORES DE FR TRAS
4	UNIDAD	1.25 PERNO DE MORDAZA
1	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	2.3 ROTULAS SUPERIORES
4	UNIDAD	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
1	UNIDAD	2.36 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	5.1 FOCO DE ALTA Y BAJA
2	UNIDAD	5.2 FOCOS DE FILAMENTOS
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
1	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Ángel Domínguez
Fiscalizador
Policía Nacional

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

FICHA TECNICA

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	014
FECHA:	
CHAPA:	EAJ099
CHASIS:	MPATFS85HBH509546
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	18272

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....Ángel Domínguez
Fiscalizador
Policía Nacional

ACLARACION:.....

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

administracion@gilcopar.com
www.gilcopar.com