GILCOPAR

ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: SENACSA
MODELO: MITSUBISHI TRITON
MOVIL: 281
FECHA: 19/12/25
NRO PRESUP.: 24433

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL SERVICIO
1	KM 224.433
1	277 CAMBIO DE RULEMAN DE MASA - TREN DELANTERO - MITSUBISHI TRITON. AÑO 2015-2016-2017-2018
1	293 MANO DE OBRA - TREN DELANTERO - MITSUBISHI TRITON. AÑO 2015-2016-2017-2018
1	339 CARGA DE GAS DE AIRE ACONDICIONADO - SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - MITSUBISHI TRITON. AÑO 2015-2016-2017-2018
1	344 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - MITSUBISHI TRITON. AÑO 2015-2016-2017-2018
1	346 CAMBIO DE CAÑO DE AIRE - SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - MITSUBISHI TRITON. AÑO 2015-2016-2017-2018
1	348 CAMBIO DE ORRIN DEL COMPRESOR - SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - MITSUBISHI TRITON. AÑO 2015-2016-2017-2018
1	349 CAMBIO DE RULEMAN DEL COMPRESOR - SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - MITSUBISHI TRITON. AÑO 2015-2016-2017-2018
1	350 CAMBIO DE VALVULA DE EXPANCIÓN - SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - MITSUBISHI TRITON. AÑO 2015-2016-2017-2018
1	351 CAMBIO DE ACEITE 134 - SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - MITSUBISHI TRITON. AÑO 2015-2016-2017-2018
1	352 MANO DE OBRA - SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - MITSUBISHI TRITON. AÑO 2015-2016-2017-2018

.....
GILCOPAR S.R.L.

RECIBIDO POR:.....
Sr. Guillermo Bordón
ACLARACION:.....Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Sr. Álcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
administracion@gilcopar.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 19 de diciembre de 2025

PRESENTE:

Con entera satisfacción comunicamos que, en la fecha hemos realizado la entrega del vehículo perteneciente a SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL (SENACSA) con las siguientes características:

TIPO	MARCA	CHAPA	MOVIL
CAMIONETA	MITSUBISHI TRITON	EAJ431	281

POR LOS SIGUIENTES TRABAJOS REALIZADOS

277	Cambio de Ruleman de masa - Tren Delantero - MITSUBISHI TRITON. AÑO 2015-2016-2017-2018
293	Mano de Obra - Tren Delantero - MITSUBISHI TRITON. AÑO 2015-2016-2017-2018
339	Carga de gas de aire acondicionado - Sistema de aire acondicionado - MITSUBISHI TRITON. AÑO 2015-2016-2017-2018
344	Cambio de Filtro de aire acondicionado - Sistema de aire acondicionado - MITSUBISHI TRITON. AÑO 2015-2016-2017-2018
346	Cambio de Caño de aire - Sistema de aire acondicionado - MITSUBISHI TRITON. AÑO 2015-2016-2017-2018
348	Cambio de Orrin del compresor - Sistema de aire acondicionado - MITSUBISHI TRITON. AÑO 2015-2016-2017-2018
349	Cambio de Ruleman del Compresor - Sistema de aire acondicionado - MITSUBISHI TRITON. AÑO 2015-2016-2017-2018
350	Cambio de Válvula de Expansión - Sistema de aire acondicionado - MITSUBISHI TRITON. AÑO 2015-2016-2017-2018
351	Cambio de Aceite 134 - Sistema de aire acondicionado - MITSUBISHI TRITON. AÑO 2015-2016-2017-2018
352	Mano de Obra - Sistema de aire acondicionado - MITSUBISHI TRITON. AÑO 2015-2016-2017-2018

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

JEFE DEL DPTO DE TRANSPORTE

Y TALLER

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

JEFE DE TALLER

GILCO PAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

administracion@gilcopar.com
www.gilcopar.com