GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas
y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

Nº DE TIMBRADO 17284710
Fecha Inicio Vigencia: 12/06/2024
Fecha Fin Vigencia: 30/06/2025
RUC: 80009240 - 6

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0011630

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Fecha de emisión: 13/01/2025
Domicilio: PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI NRO 227
C.I. o RUC: 80005190-4
Fecha de inicio de traslado: 09/01/2025
Fecha estimada de término del traslado: 13/01/2025
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
Ciudad:
Departamento:
Dirección del punto de llegada PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI NRO 227
Ciudad:
Departamento:
Kilometraje estimado de recorrido:

Motivo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS
Comprobante de venta:
Comprobante de venta Nº
Nº de timbrado:
Fecha de expedición:

Marca del vehículo: HYUNDAI H1
Número de Registro Único del Automotor (RUA): EAG061
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL
RUC o C.I.: 80009240-6
Domicilio: AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
		HYUNDAI H1 - CHAPA EAG061
		LPN 07/2020 - CONTRATO 29/2020- ID 384518
		48 MANTENIMIENTO DE MOTOR DE HYUNDAI H1 2.5 CRDI
	1	48.1 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE
	1	48.2 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE
	1	48.3 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE
	1	48.4 CAMBIO DE ACEITE MOTOR
	1	48.11 BULBO PRESION DE ACEITE
		49 REPARACIÓN DE MOTOR DE HYUNDAI H1 2.5 CRDI
	1	49.6 CAMBIO CORREA DENTADA
	1	49.7 CAMBIO DE TENSOR DE CORREA DENTADA
	1	49.8 CAMBIO DE TENSOR DE CORREA
	1	49.20 LIMPIEZA DE RADIADOR
	1	49.37 CAMBIO DE VELOCIMETRO ELECTRONICO
	1	49.43 CAMBIO DE SENSOR DE LEVAS

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Vendedor Nº

Anexo Nº

P/A. C.P. Angel E. Rey 4628816

Firma | Aclaración de Firma | RUC / Cédula de Identidad

"Gracias por su preferencia"

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022783 - 6
Dr. Osvaldo Chávez Nº 1791 c/ Nazareth - Tel.: 557 973 / 558 768 / 0983 929 290
1.000 Juegos x 3 hjs. - Nº [10.751 - 11.750] - 06/2024

Original: Destinatario de las mercaderías

GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas
y equipos de uso general y especial.

ISO 9001 Certificado – Gestión de la Calidad

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

Nº DE TIMBRADO 17284710
Fecha Inicio Vigencia: 12/06/2024
Fecha Fin Vigencia: 30/06/2025
RUC: 80009240 - 6

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0011631

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Fecha de emisión: 13/01/2025
Domicilio: PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI NRO 227
C.I. o RUC: 80005190-4
Fecha de inicio de traslado: 09/01/2025
Fecha estimada de término del traslado: 13/01/2025
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
Ciudad:
Departamento:
Dirección del punto de llegada PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI NRO 227
Ciudad:
Departamento:
Kilometraje estimado de recorrido:

vo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS
Comprobante de venta:
Comprobante de venta Nº
Nº de timbrado:
Fecha de expedición:

Marca del vehículo: HYUNDAI H1
Número de Registro Único del Automotor (RUA): EAG061
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL
RUC o C.I.: 80009240-6
Domicilio: AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
		HYUNDAI H1 - CHAPA EAG061
		LPN 07/2020 - CONTRATO 29/2020- ID 384518
		55 REPARACIÓN DE PARTE ELÉCTRICA DE HYUNDAI H1 2.5 CRDI
	2	55.2 CAMBIO DE FOCOS BAJA Y ALTA
	2	55.3 CAMBIO DE FOCO DE FRENO Y LUZ CHICA DOBLE FILAMENTO
	4	55.7 CAMBIO DE FUSIBLES
	2	55.8 CAMBIO DE RELAY
	4	55.12 CAMBIO DE BUJIAS INCANDESCENTES

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Vendedor Nº

Anexo Nº

Firma | Aclaración de Firma: C.P. Angel E. Ruiz | RUC / Cédula de Identidad: 4628576

"Gracias por su preferencia"

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez Nº 1791 c/ Nazareth - Tel.: 557 973 / 558 768 / 0983 929 290
1.000 Juegos x 3 hjs. - Nº [10.751 - 11.750] - 06/2024

Original: Destinatario de las mercaderías

Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION ADMINISTRATIVA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
ACTA DE RECEPCION N° 05-

En la ciudad de Asunción, Capital de República del Paraguay, a los **trece** días del mes de **enero** del año **dos mil veinticinco**, en el local del Departamento de Transporte del Ministerio de Educación y Ciencias, sito en la calle Pettirossi 277 c/ Capitán Figari, se reúnen el ***Sr. Benjamín Barreto,*** Jefe Interino del Dpto. de Transporte y el ***Sr. Mario Cibils,*** en representación de la firma *GILCO PAR S.R.L.*, a fin de proceder a la recepción definitiva de los trabajos de mantenimiento y/o reparación de vehículos realizados en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 07/2020 ***"Servicio de Mantenimiento y reparación de Vehículos Plurianual 2020-2021"*** contrato N° 29/2020.-

Hecha la verificación física de la reparación realizada al siguiente vehículo:

Orden de Servicio: 8.- **Nota de Remisión:** 001-002-0011630 - 11631

Vehículo Modelo Chapa: Hyundai H1 EAG 061.- **Asignado a:** Dirección Gral. de Auditoria Interna.

Km. De Entrada: 221.634.- **Km. Próximo mantenimiento:** 226.634.-

Se realizaron los siguientes servicios:

Ítem	*Descripción de los servicios*	*Cantidad*
48	MANTENIMIENTO DE MOTOR DE HYUNDAI H1 2.5 CRDI	
48.1	Cambio de Filtro de Aire	1
48.2	cambio de Filtro de Aceite	1
48.3	Cambio de Filtro de Combustible	1
48.4	Cambio de aceite motor	1
48.11	Bulbo presión de aceite	1
49	REPARACIÓN DE MOTOR DE HYUNDAI H1 2.5 CRDI	
49.6	Cambio correa dentada	1
49.7	Cambio de tensor de correa dentada	1
49.8	Cambio de tensor de correa	1
49.20	Limpieza de radiador	1
49.37	Cambio de Velocímetro Electrónico	1
49.43	Cambio de sensor de levas	1
55	REPARACIÓN DE PARTE ELÉCTRICA DE HYUNDAI H1 2.5 CRDI	
55.2	Cambio de focos baja y alta	2
55.3	Cambio de foco de freno y luz chica doble filamento	2
55.7	Cambio de fusibles	4
55.8	Cambio de relay	2
55.12	Cambio de Bujías Incandescentes	4

Es importante mencionar que los repuestos y accesorios cambiados se encuentran registrados en la Ficha de mantenimiento y los mismos se encuentran en resguardo en el Departamento de Transporte.-

Elaborado por: Anghi Rey

Revisado por: Luis Villalba

Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población.

En prueba de conformidad de las partes, firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

Benjamín Barreto
Jefe Interino
Dpto. de Transporte

Mario Cibils
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Carlos López
Mecánico

Diego Alvarenga
Chofer