Automotor S.A.

INFORME TECNICO

Señores
HONORABLE CAMARA DE SENADORES
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de presentarle el informe técnico de los trabajos realizados y culminados al vehículo ***HYUNDAI H1,*** con chapa N° ***BGK 561,*** Chassis ***KMJWA37JABU340580,*** correspondiente a la Orden de Servicio **N° 158,** de fecha ***09/02/2024,*** que se detalla a continuación:

• Mano de obra	Por desgaste de uso normal
• Focos de 1 Filamento	Foco quemados
• Focos Baja	Foco quemados
• Motor Limpiaparabrisas Delantero	Por desgaste de uso normal
• Interruptor de Luces	Por desgaste de uso normal
• Bobina de Contacto	Por desgaste de uso normal
• Rotor Alternador	Por desgaste de uso normal
• Focos de 2 Filamentos	Foco quemados

Hemos realizado los siguientes trabajos sobre las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la contratante.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad de saludarle muy atentamente.

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACIÓN SERVICIOS – TALLER

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.