INFORME DE SERVICIOS

Ref.: Contrato N° 16/2023 "Mantenimiento y Reparación del Sistema y Equipos de Seguridad del GABIMIL"

Periodo: Diciembre 2023

Detalle de trabajos realizados

Fecha: 27/12/2023

Servicio solicitado: Provisión de cable cordón 2x1.00 mm polarizado_ Mano de obra, Servicio de instalación o reparación de cordón 2x1.00,, polarizado (ítem 3.1 y 3.2)

Cantidad de servicios: Cien (100) servicios (ítem 3.1) _ Cinco (5)Servicios (item3.2).

Técnico Responsable: Julio Amarilla.

Diagnóstico: Solicitud de cableado para sitios de videovigilancia.

Trabajos realizados: Se realizo la provisión de cableado tipo cordón polarizado para sitios de videovigilancia, además se realizó la instalación de 5 m para 2 sitios.

Fecha: 28/12/2023

Servicio solicitado: Mantenimiento y Reparación en General de Computadora con sus componentes del sistema (ítem 37).

Provisión de estación de trabajo del sistema de video vigilancia de acuerdo con las EE TT descritas en el PBC. (ítem 37.1)

Mano de Obra, Servicio de instalación o reparación de estación de trabajo del sistema de video vigilancia (ítem 37.2)

Cantidad de servicios: Un (1) servicio.

Técnico Responsable: Julio Amarilla.

Diagnóstico: Provisión y configuración de estación de trabajo.

Trabajos realizados: Se realizo provisión e instalación de estación de trabajo para centro de monitoreo con todos los sistemas y configuraciones requeridas para su correcto funcionamiento, programas, softwares de videovigilancia y configuraciones de adaptadores de red y de video. Luego de los trabajos el sistema queda operativo.

Resumen ítems

Trabajos realizados	ITEM del Contrato	Cantidad
Mantenimiento y reparación de cableado estructurado	**3**	**-**
Provisión de cable cordón 2x1.00 mm polarizado	**3.1**	**100**
Mano de obra, Servicio de instalación o reparación de cordón 2x1.00, polarizado	3.2	**5**
Mantenimiento y reparación en general de Computadora con sus componentes correspondientes del sistema	**37**	**-**
Provisión de estación de trabajo del sistema de video vigilancia de acuerdo con las EE TT descritas en el PBC.	37.1	**1**
Mano de Obra, Servicio de instalación o reparación de estación de trabajo del sistema de video vigilancia	37.2	**1**

Recibido por: