COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** **REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y PERIFERICOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE USO GENERAL Y ESPECIAL** **Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez** **Teléfono: 641.419 – 0981.955.307** **Mail: info@compunew.com.py** **compunewyasociados@hotmail.com** **www.compunew.com.py** **LUQUE - PARAGUAY**	RUC: 753733-6 INFORME TECNICO Nº 2997

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: **FUERZA AEREA PARAGUAYA**	Fecha: 12/07/2022	
Departamento: **IBA SETAM**	Teléfono: 672.850	Int.:---------
Celular:----------	Email:----------	
Dirección: Ruta Gral. Aquino Nº 1792		
Problema / Síntoma / Observaciones:----------		

SERVICIO REALIZADO

Técnico: **Antonio Fernández**

Cantidad	DESCRIPCION
	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Desmalezadora, Marca Sthill Rotulado Nº 10146
1	Cambio de filtro de aire
1	Cambio de capuchón de bujía
1	Cambio de bujía
1	Cambio de cañito de combustible
1	Mano de obra

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS		Héctor González S/OTéc. 3.761.207
Firma del Técnico	Firma del Cliente	Aclaración Cliente / Usuario – C.I.

COMPU NEW & ASOCIADOS

De Antonio R. Fernández
REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y PERIFERICOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE USO GENERAL Y ESPECIAL
Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez
Teléfono: 641.419 – 0981.955.307
Mail: info@compunew.com.py
compunewyasociados@hotmail.com
www.compunew.com.py
LUQUE - PARAGUAY

RUC: 753733-6
INFORME TECNICO
Nº 2998

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: **FUERZA AEREA PARAGUAYA** | Fecha: 12/07/2022

Departamento: **IBA SETAM** | Teléfono: 672.850 | Int.:---------

Celular:---------- | Email:----------

Dirección: Ruta Gral. Aquino Nº 1792

Problema / Síntoma / Observaciones:----------

SERVICIO REALIZADO

Técnico: **Antonio Fernández**

Cantidad	DESCRIPCION
	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Desmalezadora, Marca Sthill Rotulado Nº 10147
1	Cambio de filtro de aire
1	Cambio de capuchón de bujía
1	Cambio de bujía
1	Cambio de cañito de combustible
1	Mano de obra

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS		Héctor González S/0 Tec. 3.761.297
Firma del Técnico	Firma del Cliente	Aclaración Cliente / Usuario – C.I.

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** **REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y PERIFERICOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE USO GENERAL Y ESPECIAL** **Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez** **Teléfono: 641.419 – 0981.955.307** **Mail: info@compunew.com.py** **compunewyasociados@hotmail.com** **www.compunew.com.py** **LUQUE - PARAGUAY**	RUC: 753733-6 INFORME TECNICO Nº 2999

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: **FUERZA AEREA PARAGUAYA**	Fecha: 13/07/2022	
Departamento: **IBA SETAM**	Teléfono: 672.850	Int.:---------
Celular:----------	Email:----------	
Dirección: Ruta Gral. Aquino Nº 1792		
Problema / Síntoma / Observaciones:----------		

SERVICIO REALIZADO

Técnico: **Antonio Fernández**

Cantidad	DESCRIPCION
	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Desmalezadora, Marca Sthill Rotulado Nº 11564
1	Cambio de capuchón de bujía
1	Cambio de bujía
1	Cambio de aro
1	Cambio de cañito de combustible
1	Mano de obra

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS		Héctor González S/OTéc. 3.761.297
Firma del Técnico	Firma del Cliente	Aclaración Cliente / Usuario – C.I.

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** **REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y PERIFERICOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE USO GENERAL Y ESPECIAL** **Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez** **Teléfono: 641.419 – 0981.955.307** **Mail: info@compunew.com.py** **compunewyasociados@hotmail.com** **www.compunew.com.py** **LUQUE - PARAGUAY**	RUC: 753733-6 INFORME TECNICO Nº 3000

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: **FUERZA AEREA PARAGUAYA**	Fecha: 13/07/2022	
Departamento: **IBA SETAM**	Teléfono: 672.850	Int.:---------
Celular:----------	Email:----------	
Dirección: Ruta Gral. Aquino Nº 1792		
Problema / Síntoma / Observaciones:----------		

SERVICIO REALIZADO

Técnico: **Antonio Fernández**

Cantidad	DESCRIPCION
	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Motosierra, Marca Sthill 361, Rotulado Nº 10143
1	Cambio de cilindro
1	Cambio de junta tapa motor
1	Cambio de cadena
1	Cambio de filtro de aire
1	Mano de obra

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS		Héctor González S/OTéc. 3.761.207
Firma del Técnico	Firma del Cliente	Aclaración Cliente / Usuario – C.I.

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** **REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y PERIFERICOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE USO GENERAL Y ESPECIAL** **Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez** **Teléfono: 641.419 – 0981.955.307** **Mail: info@compunew.com.py** **compunewyasociados@hotmail.com** **www.compunew.com.py** **LUQUE - PARAGUAY**	RUC: 753733-6 INFORME TECNICO Nº 3001

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: **FUERZA AEREA PARAGUAYA**	Fecha: 13/07/2022	
Departamento: **IBA SETAM**	Teléfono: 672.850	Int.:---------
Celular:----------	Email:----------	
Dirección: Ruta Gral. Aquino Nº 1792		
Problema / Síntoma / Observaciones:----------		

SERVICIO REALIZADO

Técnico: **Antonio Fernández**

Cantidad	DESCRIPCION
	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sopladora, Marca Forest & Garden, Rotulado Nº 10041
1	Cambio de bujía
1	Cambio de pistón
1	Cambio de filtro de combustible
1	Mano de obra

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS		Héctor González S/oTéc 3.761.297
Firma del Técnico	Firma del Cliente	Aclaración Cliente / Usuario – C.I.