Aduana Paraguay	FORMULARIO CONFORMIDAD DE TRABAJOS VEHICULOS	Código: FL_DAF_05 Revisión: 00 Hoja: 1/1

FORMULARIO DE CONFORMIDAD SOBRE TRABAJOS REALIZADOS VEHICULOS

Nº66/2019

EMPRESA ADJUDICADA : SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	**N° ORDEN DE SERVICIO: 446**
EXP. D.A.F. N°: 19000095481N	**NOTA N°: COIA N° 118/2019**
FECHA: 15 AGO. 2019	**MOVIL Nº: 58 CHAPA Nº BLO 914**
MARCA : ISUZU	**DEPENDENCIA: COORDINACION OPERATIVA DE INVESTIGACION ADUANERA**
DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS	
MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACION DE FRENOS Y REPARACION DE EMBRAGUE	

OBSERVACION:
Se deja constancia de que cada uno de los trabajos descriptos más arriba fue efectivamente realizados, que el vehículo se encuentra en óptimas condiciones.

CONFORMIDAD :

Servicio Integral del Automotor de Gladys I. Moreno Caballero RUC 4[illegible] Teléfono: 021 537 326 / 0981 544 254 FIRMA Y ACLARACION TALLER	**Lic. Juan V. Caballero,** Jefe Departamento de Transporte Dirección Nacional de Aduanas FIRMA Y ACLARACION ENC. DE TRANSPORTE	**EDUARDO OTAZU** Mecánico Departamento de Transporte - DNA FIRMA Y ACLARACION REC. TRABAJO MEC	Samuel Brito FIRMA Y ACLARACION RECEPCION FINAL