# INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Ivesur Paraguay
CITV CITV110- ITV S.A
Telf. 673 335 / 675 066
info@ivesurparaguay.com
Salvador Bogado esq. José Pappalarc, Asunción
R.U.C.: 80023482-0
www.ivesurparaguay.com

Municipalidad de Asunción

## A. IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Línea: 5 | Marca | CHEVROLET | Nº | 9972 | |
| Tipo 0300 | Modelo | BLAZER | Clase 0 | Orden 1 | |
| Matrícula actual BJH698 | Nº Bastidor | 9BG116HF0BC434073 | Fecha de Inspección | 22/06/2023 | |
| Año Fabricación: 2.010 | Color | Plata | | | |

## B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN SEGÚN LA SECCIÓN DE VEH. AUTOMOTORES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

| UNIDAD DE INSPECCIÓN | | Inspector |
|---|---|---|
| **1** | **IDENT. Y ACOND. EXTERIOR DEL VEHÍCULO** | |
| 1.01 | DOCUMENTACIÓN | 6 |
| 1.02 | PLACAS DE MATRICULA | 6 |
| 1.03 | ESPEJOS RETROVISORES | 6 |
| 1.04 | LIMPIAPARABRISAS | 6 |
| 1.05 | LAVAPARABRISAS | 6 |
| 1.06 | GUARDABARROS | 6 |
| 1.07 | REFORMAS NO AUTORIZADAS | 6 |
| **2** | **CARROCERIA** | |
| 2.01 | CABINAS, BISAGRAS, ANCALJES, ARISTAS | 6 |
| 2.02 | CARACTERISTICAS DE LA CARROCERIA | 6 |
| 2.03 | PUERTAS, ABERTURAS, CAPOTS | 6 |
| 2.04 | VIDRIOS LAT., PARAB. DELANT. Y TRASERO | 6 |
| 2.05 | ESCALERAS, ESCALONES, PASAM. Y APOY. | NA |
| 2.06 | PARAGOLPES | NA |
| 2.07 | CAJA DE CARGA | 6 |
| 2.08 | ENGANCHE O ACOPLA. REMOL. Y SEMIRR. | XXXXXX |
| **3** | **ACONDICIONAMIENTO INTERIOR** | |
| 3.01 | ASIENTO CONDUCTOR | 6 |
| 3.02 | ASIENTOS PASAJEROS | 6 |
| 3.03 | PANELES LATERALES INTERIORES | 6 |
| 3.04 | VENTILACIÓN INTERNA | 6 |
| 3.05 | MOLINETE (CUENTA PASAJEROS) | 6 |
| 3.06 | CAJA DE ITINERARIO | 6 |
| 3.07 | PASILLOS, PUERTAS DE SERVICIO Y PISOS | 6 |
| 3.08 | PASARRUEDAS | 6 |
| 3.09 | BAÑOS | 6 |
| 3.10 | CINTURONES DE SEGURIDAD | 6 |
| 3.11 | SALIDAS DE EMERGENCIA | 6 |
| 3.12 | ILUMINACIÓN INTERIOR | 6 |
| 3.13 | TIMBRE POR BOTON Y CORDON | 6 |
| 3.14 | EXTINTORES | 6 |
| 3.15 | PARASOL | 6 |
| 3.16 | DESEMPAÑADOR DE PARABRISAS | 6 |
| 3.17 | ESPEJOS INTERIORES | 6 |
| 3.18 | PORTAEQUIPAJE Y BODEGAS | 6 |
| 3.19 | LITERA | 6 |
| 3.20 | HERRAMIENTAS | 6 |
| 3.21 | BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS | 6 |
| **4** | **ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN** | |
| 4.01 | LUCES BAJAS (cortas) | 6 |
| 4.02 | LUCES ALTAS (de carretera) | 6 |
| 4.03 | LUCES DE GIRO | 6 |
| 4.04 | LUCES DE FRENO | 6 |
| 4.05 | LUCES DELIMITADORAS DELAN., TRAS. Y LAT. | 6 |
| 4.06 | LUCES DE POSICIÓN | 6 |
| 4.07 | LUCES DE MARCHA ATRÁS | NA |
| 4.08 | LUCES DE MATRICULA POSTERIOR | NA |
| 4.09 | LUCES DE EMERGENCIA (intermitentes o baliza) | NA |
| 4.10 | LUCES DE LARGO ALCANCE (cuando existan) | 6 |
| 4.11 | ILUMINACIÓN DEL PANEL DE INSTRUMENTOS | 6 |
| 4.12 | TRIÁNGULO O BALIZA | 6 |
| **5** | **FRENOS** | |
| 5.01 | FRENO DE SERV. EJE DELANT. Y TRASERO | 6 |
| 5.02 | FRENO DE ESTACIONAMIENTO (eficacia global) | 6 |
| 5.03 | CIRCUITO, DEPOSITO Y TUBERIAS | 6 |
| 5.04 | F.DE DIS., F. DE TAMB., CAMP. TAMB. Y COMP. | NA |
| 5.05 | FRENO REMOLQUE Y SEMIRREMOLQUE | XXXXXX |
| **6** | **DIRECCIÓN** | |
| 6.01 | VOLANTE COLUMNA DE DIRECCIÓN, HUELGO | 6 |
| 6.02 | CAJA DE DIRECCIÓN | 6 |
| 6.03 | BIELAS Y BARRAS | 6 |
| 6.04 | PUNTEROS, RÓTULAS Y ARTICULACIONES | 6 |
| 6.05 | SERVO DIRECCIÓN | 6 |
| 6.06 | AMORTIGUADORES DE DIRECCIÓN | 6 |
| **7** | **EJE Y SUSPENSIONES** | |
| 7.01 | EJE DELANTERO Y BRAZOS DE SUJECIÓN | 6 |
| 7.02 | EJE TRASERO Y BRAZOS DE SUJECIÓN | 6 |
| 7.03 | ELÁSTICOS | 6 |
| 7.04 | AMORTIGUADORES Y SOPORTES | 6 |
| 7.05 | BARRAS DE TORSIÓN Y ESTABILIZADORAS | 6 |
| 7.06 | SISTEMA DE SUSPENSIÓN NEUMÁTICA | 6 |
| 7.07 | RUEDAS Y LLANTAS | 6 |
| 7.08 | NEUMATICOS, DIMENSIONES Y ESTADO | 6 |
| 7.09 | RUEDAS AUXILIAR | 6 |
| **8** | **CHASIS, MOTOR Y TRANSMISIÓN** | |
| 8.01 | CHASIS, SOPORT. Y FIJAC. - TRANS. DE FUERZA | 6 |
| 8.02 | TANQUE DE COMB., TAPON Y CONEXIONES | 6 |
| 8.03 | CAÑO DE ESCAPE, SILENCIADOR | 6 |
| 8.04 | NIVEL DE RUIDOS | 6 |
| 8.05 | EMISIÓN DE CONTAMINANTES | 6 |
| 8.06 | INSTALACION ELECTRICA Y BATERIA | 6 |
| **9** | **OTROS INSTRUMENTOS** | |
| 9.01 | TACOGRAFOS Y/O TACOMETRO | 6 |
| 9.02 | VELOCIMETRO | 6 |
| 9.03 | BOCINA | 6 |
| 9.04 | DETECTOR DE RADARES | 6 |

## C. IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

| EMISIONES | FRENADO | ALINEACIÓN | BANCO DE SUSPENSIONES | RUIDOS | LUXÓMETRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1585 | 15802106 | 6404006 | 5103106 | ——— | 30 |

## D. MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisiones | Opacidad (m-1) | CO (%) 0.08 | CO2 (%) 12.44 | HC (p.p.m.) 99 | Ruidos (dB) — | | |
| Freno de Servicio | Fi. (KN) 3.50/2.66 | | Fd. (KN) 3.25/2.92 | | Des. (%) 6.00/8.00 | Efic. (%) | 68.12 |
| Freno de Estacionamiento | Fi. (KN) 2.73 | | Fd. (KN) 1.78 | | Des. (%) 34.00 | Efic. (%) | 24.92 |
| Suspensiones (%) 61/69/67/64 | | Alineación (m/km) -15 | | | | Peso: (Kg) | 1845 |
| Luces | Bajas I/D (Klx) | Altas I/D (Klx) | Inclinación Izq /Der. / | | Intensidad total (Klx) | | |

## E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

| AD | CALIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO |
|---|---|---|

INSPECCION Ivesur CONFORME TECNICA

Organismo Nacional de Acreditación
NP-ISO/IEC 17020:2013
OI007

## F. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

**Observaciones** Municipalidad

ING. MAURO CABALLERO
Director Técnico Adjunto

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONFORME | X | | |
| NO CONFORME | | V.B. del Responsable Técnico (Firma y sello) | |

**Titular/Propietario:** HONORABLE CAMARA DE SENADORES **Linea:** **Coche:**
**Ejes:** 2 **Tipo Bus:** **Tipo Servicio:** CARGA NACIONAL

292

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO