ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA MECÁNICA DE CAMIONES REPARADOS

EN LA CIUDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO, A LOS 30 DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTRES, REUNIDOS, POR UNA PARTE, ABOG. GERMAN CASANOVA LUGO, JEFE DE SALUBRIDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y, POR OTRA PARTE, EL SEÑOR ARMANDO PERPETUO MARQUES DA SILVA, POR LA EMPRESA MECANICA SAN JUAN, EN VIRTUD AL CONTRATO NRO. **14/2023.-** DE "**SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULOS"**, QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE ACTA, HAN PROCEDIDO A LA VERIFICACIÓN Y PRUEBA TÉCNICA - MECÁNICA DE LOS CAMIONES SEÑALADOS EN EL PRESENTE ACTA DE INSPECCIÓN Y EJECUTADA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES EN CORRESPONDENCIA CON LOS ITEMS, ACUSAN LOS RESULTADOS QUE SE INDICAN:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	Informe Técnico
	REPARACION DE MOTOR DE CAMIONES VOLQUETES MERCEDES - BENZ 1113/1313/1624		La reparación de la unidad precedentemente citadas, han sido realizadas con repuestos originales, con intervención de mecánicos especializados en Camiones: **MERCEDES BENZ** realizadas las pruebas de funcionamiento por el director de Salubridad y Personal del Taller Municipal, se constata el estado de buen funcionamiento de las unidades reparadas, por lo que se recomienda la recepción
01	Kits de motor completo Juego de junta de motor completo Juego de casquillo viela Bomba de aceite Bomba de agua	3	
02	MANO DE OBRA DE REPARACION DEL MOTOR DE CAMIONES VOLQUETES MERCEDES - BENZ 1113/1313/1624	3	
	REPARACION DE MOTOR DE CAMIONES MERCEDES - BENZ CON CAJA COMPACTADORA DE RESIDUOS 1113/1624		La reparación de la unidad precedentemente citadas, han sido realizadas con repuestos originales, con intervención de mecánicos especializados en Camiones: MERCEDES BENZ realizadas las pruebas de funcionamiento por el director de Salubridad y Personal del Taller Municipal, se constata el estado de buen funcionamiento de las unidades reparadas, por lo que se recomienda la recepción
09	Kits de motor completo Juego de junta de motor completo Juego de casquillo viela Bomba de aceite Bomba de agua	**02**	
10	MANO DE OBRA DE REPARACION DEL MOTOR DE CAMIONES MERCEDES - BENZ CON CAJA COMPACTADORA DE RESIDUOS 1113/1624	**02**	

* DEJAMOS EXPRESA CONSTANCIA DE QUE ANTE CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN LA PRESENTE INSPECCIÓN, EFECTUAREMOS LAS EVENTUALES CORRECCIONES O REPARACIONES CUANDO LA CONTRATANTE LO ESTIME NECESARIO
* DE PLENA CONFORMIDAD DE LAS PARTES, SE FIRMA LA PRESENTE ACTA EN (3) TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR Y A UN MISMO EFECTO, CON DESTINO A CADA UNA DE ELLAS

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO
DPTO. DE SALUBRIDAD E HIGIENE

ABOG. GERMAN CASANOVA
Jefe de Salubridad e Higiene

ARMANDO MARQUES DA SILVA
Contratista

TORNERÍA Y MECÁNICA SAN JUAN
0336 271 457 / 0971 128 867
067 - 9260 9760
Armando Perpetuo M. Silva