GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOSTENIBLE (MADES
MODELO: ISUZU D-MAX
MOVIL: -
FECHA: 04/10/19
CHAPA: EAH 962
CHASIS: -
COD. PAT.: -
NRO PRESUP.: 7306

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO
1	UNIDAD	6.2 CAMBIO DE BANDEJA DE SUSPENSION
1	UNIDAD	6.22 CAMBIO DE ROTULA SUPERIOR
2	UNIDAD	6.24 CAMBIO DE BUJE PARRILLA SUPERIOR

.....
GILCOPAR S.R.L.

Gladys Z. Riquelme Figueredo
Representante Legal
GILCOPAR S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION: Osvaldo Resquin
Dpto. de Talleres y Transporte
MADES

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com