ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA MECÁNICA DE CAMIONES REPARADOS

EN LA CIUDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO, A LOS 13 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, REUNIDOS POR UNA PARTE, EL DIRECTOR DE SALUBRIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO, EL ABOGADO OSCAR HUMBERTO ROMERO Jefe de Salubridad e Higiene de la Municipalidad Y POR OTRA PARTE, EL SEÑOR ARMANDO PERPETUO MARQUES DA SILVA, POR LA EMPRESA MECANICA SAN JUAN, EN VIRTUD AL CONTRATO NRO 21/2020.- DE **"REPARACIONES MAYORES DE CAMIONES"**, QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE ACTA, HAN PROCEDIDO A LA VERIFICACIÓN Y PRUEBA TÉCNICA - MECÁNICA DE LOS CAMIONES SEÑALADOS EN EL PRESENTE ACTA DE INSPECCIÓN Y EJECUTADA DE ACUERDO A LO ETABLECIDO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES EN CORRESPONDENCIA CON LOS ITEMS, ACUSAN LOS RESULTADOS QUE SE INDICAN:

ITEM	Descripción	Cant.	Unidad	Informe Técnico
1	**REPARACION DE CAMIONES VOLQUETE MERCEDES – BENZ 1113/1313/1624**			
Servicios requeridos	Reparación de motor Reparación de diferencial Reparación de caja de cambios Reparación de sistema hidráulico del camión y caja volquete	1	Unidad	Las reparaciones de motor, diferencial, caja de cambios, han sido realizadas con repuestos originales, con intervención de mecánicos especializados en camiones de la marca Mercedes Benz 1113/1313/1624, y realizadas las pruebas de funcionamiento por el Director de Salubridad y Personal del Taller Municipal, se constata el estado de buen funcionamiento de la unidad reparada, por lo que se recomienda su recepción.
2	REPARACION DE CAMIONES MERCEDES – BENZ CON CAJA COMPACTADORA DE RESIDUOS 1113/1624			
	Reparación de motor Reparación de diferencial Reparación de caja de cambios Reparación de sistema hidráulico del camión y caja colectora	2 3 3 3	Unidad	Las reparaciones de motor, diferencial, caja de cambios, han sido realizadas con repuestos originales, con intervención de mecánicos especializados en camiones de la marca MERCEDES – BENZ CON CAJA COMPACTADORA DE RESIDUOS 1113/1624y realizadas las pruebas de funcionamiento por el Director de Salubridad y Personal del Taller Municipal, se constata el estado de buen funcionamiento de la unidad reparada, por lo que se recomienda su recepción.

* DEJAMOS EXPRESA CONSTANCIA DE QUE ANTE CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN LA PRESENTE INSPECCIÓN, EFECTUAREMOS LAS EVENTUALES CORRECCIONES O REPARACIONES CUANDO LA CONTRATANTE LO ESTIME NECESARIO.

ABOG. OSCAR HUMBERTO ROMERO
Jefe de Salubridad e Higiene de la Municipalidad

ARMANDO MARQUES DA SILVA
Contratista

ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA MECÁNICA DE CAMIONES REPARADOS

EN LA CIUDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO, A LOS 13 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, REUNIDOS POR UNA PARTE, EL DIRECTOR DE SALUBRIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO, EL ABOGADO OSCAR HUMBERTO ROMERO Jefe de Salubridad e Higiene de la Municipalidad Y POR OTRA PARTE, EL SEÑOR ARMANDO PERPETUO MARQUES DA SILVA, POR LA EMPRESA MECANICA SAN JUAN, EN VIRTUD AL CONTRATO NRO 21/2020.- DE **"REPARACIONES MAYORES DE CAMIONES"**, QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE ACTA, HAN PROCEDIDO A LA VERIFICACIÓN Y PRUEBA TÉCNICA - MECÁNICA DE LOS CAMIONES SEÑALADOS EN EL PRESENTE ACTA DE INSPECCIÓN Y EJECUTADA DE ACUERDO A LO ETABLECIDO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES EN CORRESPONDENCIA CON LOS ITEMS, ACUSAN LOS RESULTADOS QUE SE INDICAN:

ITEM	Descripción	Cant.	Unidad	Informe Técnico
1	**REPARACION DE CAMIONES VOLQUETE MERCEDES – BENZ 1113/1313/1624**			
Servicios requeridos	Reparación de motor Reparación de diferencial Reparación de caja de cambios Reparación de sistema hidráulico del camión y caja volquete	1	Unidad	Las reparaciones de motor, diferencial, caja de cambios, han sido realizadas con repuestos originales, con intervención de mecánicos especializados en camiones de la marca Mercedes Benz 1113/1313/1624, y realizadas las pruebas de funcionamiento por el Director de Salubridad y Personal del Taller Municipal, se constata el estado de buen funcionamiento de la unidad reparada, por lo que se recomienda su recepción.
2	REPARACION DE CAMIONES MERCEDES – BENZ CON CAJA COMPACTADORA DE RESIDUOS 1113/1624			
	Reparación de motor Reparación de diferencial Reparación de caja de cambios Reparación de sistema hidráulico del camión y caja colectora	2 3 3 3	Unidad	Las reparaciones de motor, diferencial, caja de cambios, han sido realizadas con repuestos originales, con intervención de mecánicos especializados en camiones de la marca MERCEDES – BENZ CON CAJA COMPACTADORA DE RESIDUOS 1113/1624y realizadas las pruebas de funcionamiento por el Director de Salubridad y Personal del Taller Municipal, se constata el estado de buen funcionamiento de la unidad reparada, por lo que se recomienda su recepción.

* DEJAMOS EXPRESA CONSTANCIA DE QUE ANTE CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN LA PRESENTE INSPECCIÓN, EFECTUAREMOS LAS EVENTUALES CORRECCIONES O REPARACIONES CUANDO LA CONTRATANTE LO ESTIME NECESARIO.

ABOG. OSCAR HUMBERTO ROMERO
Jefe de Salubridad e Higiene de la Municipalidad

ARMANDO MARQUES DA SILVA
Contratista