B|BRAUN

B. Braun Medical Paraguay S.A.

Nota de Remisión

TIMBRADO N° 14418320
Válido hasta el 30 de Noviembre de 2021
RUC: 80012330-1

N° 001-004-0003196

MOTIVO DEL TRASLADO: VENTA

Cristóbal Colón Nº 230 y Juan Díaz de Solís
Mariano Roque Alonso - Paraguay
Telefax: +595 21 752 480 / +595 21 750 764 / +595 21 750 768
Celular: +595 981 482 600
Call Center: 0800 113 130

E-mail: gestion.clientes.py@bbraun.com
www.bbraun.com

N°: 18899762
Orden: 11792158
Cliente: 20639599
V/Ref: LCO 27/2020 OSN°072/
Fecha V/Ref: 10.02.2021

10.02.2021
10.02.2021
1 de 1

Nombre o Razón Social: Policia Nacional - Gastos
RUC o C.I. del destinatario: 80016197-1
Dirección completa del punto de partida: Cristóbal Colón 230 c/ Juan de Salazar Asuncion
Dirección completa del punto de llegada: Avenida Mariscal Francisco Solano& Kubitschek Mariscal Lopez
Local Entrega:

Fecha de inicio del traslado: 10.02.2021
Marca del vehículo de transporte:
Nombre o Razón Social del Transportista:
Nombre del Conductor:
Dirección del Conductor:

Fecha de término del traslado: 10.02.2021
Numero de chapa:
RUC del transportista:
C.I: del Conductor:

Producto	Descripción	Cantidad	UM
34560610	PLACA MADRE LX800	1	UN

Ing. Oscar Soteras
Servicio Técnico
B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

ARIEL NUÑEZ SILVERO
Suboficial Superior P.S.
Jefe de Adquisiciones

Recibí la Mercadería: Fecha de Entrega:	Ruta: PY00000015 Entrega: Fecha/Hora transporte:	Peso: 384,200	Pedido por: 20639599 Policia Nacional - Gastos

B|Braun Medical Paraguay S.A.
Cristóbal Colón 230
Mariano Roque Alonso
Telefono: +595 21 752 480
www.bbraun.com.py

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

AB091/2021

INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

Fecha: 11 de Febrero de 2021 Hora: HU = 21584 hs

Cliente: Hospital Rigoberto Caballero Sala/Servicio: Nefrología

Equipo: Mag. Hemodiálisis Modelo: Dialog Plus N° de Serie: 102842

Marca: B. Braun En préstamo: ☐ En garantía: ☐

Descripción de la falla: * No termina el proceso de encendido.

Descripción del Servicio realizado:

* ítem 2.144: Mantenimiento correctivo con provisión de placa madre LX800 (34560610) – 1 (una) unidad.
* Pruebas técnicas de seguridad y funcionamiento = OK.
* Desinfección con ácido cítrico = OK.
* Equipo operativo.

⚠ Recomendación: se recomienda verificar y, si aplica, adecuar las instalaciones eléctricas de la sala de nefrología. Se recomienda la instalación de un sistema de puesta a tierra y de protección contra descargas atmosféricas para reducir las posibilidades de que este tipo de errores se repita. Algunos de los actuales tomacorrientes no cuentan con la conexión de tierra. Se recomienda aplicar estas adecuaciones.

RN° 04051789

Ing. Oscar Soteras
Servicio Técnico
B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

Responsable Técnico: ..... Nombre ..... Firma

Cliente: Elcira Portillo C. Nombre ..... Firma

Elcira Portillo C.
Lic. en Enfermería
R.P.N° 25.560

ARIEL NÚÑEZ SILVERO
Suboficial Superior P.S.
Jefe de Adquisiciones