Sevicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA

Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento de Administración de Contratos

Nro: 4681

Informe de Recepción

Proveedor: Datasystems S.A.E.C.A. **Fecha:** 06/02/25

Orden provision/trabajo: 01

Factura N°: **Remisiones N°:**

Item	Codigo	Servicios	Dirección	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Costo Total
1	150	Unidad de Fusor	DIGELAB	Unidad	1,0000	5120000	5120000
2	858	Mano de obra por cambio de unidad fuso	DIGELAB	Unidad	1,0000	80000	80000
3	153	Rodillo de Presion	DIGELAB	Unidad	1,0000	750000	750000
4	1005	Mano de Obra por Cambio de Rodillo de	DIGELAB	Unidad	1,0000	80000	80000
5	126	Mantenimiento preventivo	DIGELAB	Unidad	1,0000	350000	350000

Total General: 6380000

Observación: Corresponde a la maquina Dpto. Control Anabolicos (Residuos)

Confeccionado Por: PAMELA SOLEDAD MARECO

Fecha: 06/02/25

Recibido Por: LIC ALMA DELGADO

Fecha: 06/02/25

datasystems

Informe de Servicio

Fecha/Hora: 05/02/2025 11:00

N°: 2829238

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL - DPTO. LABORATORIO DE RESIDUOS

Dir/Tel: Ciencias Veterinarias 265 - San Lorenzo. / /

Observ. TEOFILO PINTOS - +595 985 244630

Servicio Solicitado / Descripción del Problema / Descripción del Equipo

REPARACIÓN DE EQUIPO SEGÚN PRESUPUESTO APROBADO REF.: AL1378/2024R1 - DPTO. DE RESIDUOS
DE 07:00 A 17:00 HS. Y VIERNES DE 07:00 A 15:00 HS

Ult Cierre Cont

No hay contadores anteriores

Equipo: FOTOCOPIADORA / Marca:CANON / Modelo:IRADV 4245

Situación: JL096/24-R0 - Abierto OV: 104304 Periodo: 01/11/2024 -

Observación

Nro Serie: RKV00623

Recibido Maria Arzamendia Firma:

Tecnico(s): Victor Reinoso Area: Fotocopiadoras

☐ Diagnostico ☐ Garantia ☒ Contrato ☐ Factura ☐ Re-Trabajo ☐ Interno

Tarea realizada

Reparación de equipo segun presupuesto aceptado, pruebas ok

Contadores

Negro	269906
Negro A3	
Color	
Color A3	

Repuestos Utilizados

01-FM4-7901 01-FU9-0577
01-AL6806

T. Traslado	Inicio del Trabajo	Fin del Trabajo	Hs.
	6/02/25	6/02/25	

Resultado del Servicio: Satisfactori ☐ Condicionad ☑

Aclaraciones pertinentes:

Repuesto utilizado. unidad de fusor, mano de obra, rodillo de presión, mano de obra, mantenimiento preventivo

Contacto de Funcionamiento : Firma: Aclaración Victor Reinoso

Data Systems S.A.E.C.A. no será responsable si durante la reparación de la máquina se produce la pérdida de archivos o programas instalados en la misma. El respaldo de los archivos, base de datos y programas, queda bajo responsabilidad del cliente, quien deberá realizar el backup correspondiente. De conformidad a lo dispuesto en el Art. 1936 (inciso b y e) del Código Civil, transcurrido un año sin que el CLIENTE/Propietario haya retirado el equipo de los talleres o depósitos de Dáta Systems S.A.E.C.A. se considerará en estado de ABANDONO de la máquina y el CLIENTE perderá definitivamente su posesión, no estando Data Systerns S.A.E.C.A. obligada a la conservación y/o devolución de la misma

Conformidad del Cliente Firma: Aclaración Lic. Alma Vera Delgado
Reg. Prof. Nº 103
Jefa de Dpto. Control de Anabólicos

USO INTERNO DATASYSTEMS S.A.E.C.A.

A Facturar ☐ Si ☐ No

Terminado ☐ Si ☐ No

Reclasifica ☐ Si ☐ No

A Categoria:

Oferta Nro.:

Precios ☐ US ☒ GS

	Exentos	Gravados
Mano de Obra	0.00	510,000.00
Repuestos	0.00	5,870,000.00
I.V.A.		0.00
TOTAL		6,380,000.00