Automotor S.A.

## *INFORME TECNICO*

Asunción, 23 de Febrero del 2.023_.

**Señores**
**CONGRESO NACIONAL**
**Presente**

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de presentarle el informe técnico del vehiculo ***ISUZU MU – X,*** con chapa Nº ***HCN 602,*** Chassis ***MPAUCS85GJT000160,*** el cual se detalla a continuación:

| | |
|---|---|
| • Lts. De Aceite 15W 40 | Por kilometraje cumplido |
| • Filtro de Aceite | Por kilometraje cumplido |
| • Filtro de Aire | Por kilometraje cumplido |
| • Mano de obra | Por kilometraje cumplido |
| • Foco de Alta y Baja | Por focos quemados |
| • Filtro de Combustible | Por kilometraje cumplido |
| • Cerradura de Puerta del der. | Por desgaste por uso normal |
| • Mano de obra | Por desgaste por uso normal |

Hemos realizado los siguientes trabajos sobre las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la contratante.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad de saludarle muy atentamente.

*CARLOS DIAZ*
*ADMINISTRACIÓN SERVICIOS – TALLER*
CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.