CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dirección Administrativa
Departamento de Patrimonio

00005937

Compromiso con la gente

N°:

Acta de recepción de equipos

Asunción 19 de Febrero de 2.021

Se deja constancia para lo que hubiere lugar que el equipo perteneciente a.

EL JUZGADO/DEPENDENCIA: DPTO. DE LEGAJOS

TIPO: FOTOCOPIADORA

MARCA: LEXMARK

MODELO: MX710DE

Nº DE SERIE: 74634C6000JFY

Nº DE ROTULO: 13001-03-01337413

NOMBRE DEL USUARIO: Andrés.

INTERNO/TELÉFONO: 2125 PISO: 5to TORRE: SMC.

CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

Procesador		Disco Duro	
Memoria		Placa Madre	
Tarjeta de red/ antenas		Tarjeta de video	
Lector CD		Teclado	
Mouse		PRECINTA	
Transformador		Tóner/Tinta /Cinta	
Otros			

Al que se le han realizado los siguientes trabajos: Mantenimiento correctivo - (21) Fuser Maintenance Kit, 220-240V (213) Mano de obra, Reparación por equipo.

Habiendo verificado el equipo arriba descripto que se ha cumplido con las reparaciones según Orden de servicio

Luis Báez, Técnico
Dir. Rep. y Mant. de Equipos
Dpto. Logística Administrativa

Firma y aclaración del técnico/funcionario de la institución que verificó

Se recibe dando **CONFORMIDAD** por los trabajos realizados.

Firma y aclaración del usuario

Equipo reparado por empresa proveedora de servicio: Si [X] No [ ] Reparado por garantía: [ ] marcar con x

Se reciben los repuestos cambiados conforme a PBC, contrato y Orden de servicio: -Si [ ] -No [ ] -No aplica [ ]

Nombre de la empresa: PS Line S.A Contrato N°: 106/2018

PS LINE S.A

Firma y aclaración del responsable del proveedor del servicio que entrega el equipo