BNF TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

A : GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD
DIV. MONITOREO
SECC. CONTROL DE ALARMA

DE : Sucursal San Juan Nepomuceno.-

REF. : EQUIPO

FECHA : 4 de abril de 2023.-

En fecha 04/04/2023, hemos recibido la asistencia técnica de Funcionarios de S.I.T, Sistema de Alarma, se realizó la verificación y funcionamiento del sistema encontrándose en optimas condiciones.

Atentamente;

ABOG. JUAN LUIS HADAD
Enc. Subgerencia

NELSON DARIO LOPEZ.
Enc. Gerencia

SIT
Seguridad Inteligencia Tecnología

MONITOREO 24hs • CIRCUITO CERRADO DE TV • SEGURIDAD VEHICULAR SATELITAL • GPS
SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO • ALARMAS CONTRA ROBO E INCENDIO • SISTEMAS ANTI HURTO
CERCO ELÉCTRICO CON SISTEMA ANTI SABOTAJE • PROTECCIÓN A PERSONAS E INSTALACIONES

FACTURAR	SI	NO

Departamento Técnico

Nº: 0005936

Cliente: BNF San Juan Nepomuceno.	
Nº Cuenta: 0214	**Nº Presupuesto:**
Dirección: estrella. cl Cerro Leon.	**Ciudad:**
Barrio:	**Teléfono:**
Dirección de mail:	**Celular:**

Datos del Servicio

Servicio: Incendio ( ) CCTV ( ) Robo (✓) CDA ( ) GPS ( ) Cambio de chip ( )
Conexión ( ) Desconexión ( ) Ampliación ( ) Adecuación ( ) Asistencia técnica (✓) Traslado ( )

Nº de Sim Card instalado: ..... **Nº de Imei instalado:** .....
Nº de Sim Card retirado: ..... **Nº de Imei retirado:** .....
Solicitud / Inconveniente: verificación de la Motivación 3 cajeros

Descripción del trabajo realizado

Se procedio a la verificación del sistema de Alarma DSC 1832 la cual se procedio a la configuración de hora y fecha y cambio de un CMI en el cajero y Motivo de vidrio

Check List

1	Prueba de Sistema	SI	NO	5	Armado Parcial	SI	NO
2	Test ok	SI	NO	6	Prueba de Botón Pánico	SI	NO
3	Prueba de Equipo	SI	NO	7	Prueba Códigos	SI	NO
4	Prueba de Activación	SI	NO				

Operador Responsable: Wilson Roa.

Descripción de equipos y materiales

Ref.: Instalados (1) Retirados (2) Devueltos (3)

Ítem	Ref.	Descripción / Serie Nº	Cant./Long.	Ítem	Ref.	Descripción / Serie Nº	Cant./Long.
1	1	CMI	1	9			
2	1	Motivo de vidrio	1	10			
3				11			
4				12			
5				13			
6				14			
7				15			
8				16			

Observaciones: Se realizo prueba de Activación / Desactivación disparo de zonas test todos transmitidos correctamente.

Técnicos: Mauro Capdevila.

Fecha de Inicio: 04/04/23 Hora de llegada: 11:40 Fecha de Finalización: 04/04/23 Hora de Salida: 15:30

Firma Técnico

Mauro.
Aclaración

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF Sucursal San Juan Nepomuceno

Firma Cliente/Contacto

Abg. Juan Luis Hadad Vera
Sub-Gerente