FORMULARIO CONFORMIDAD DE TRABAJOS VEHICULOS	Código: FL_DAF_05 Revisión: 00 Hoja: 1/1

FORMULARIO DE CONFORMIDAD SOBRE TRABAJOS REALIZADOSVEHICULOS

Nº48/2020

EMPRESA ADJUDICADA TALLER: SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	**N° ORDEN DE SERVICIO: 164**
EXP. D.A.F. N°: 20000028048-A	**NOTA N°: CAIA N° 23/2020**
FECHA: 30 MAR. 2020	**MOVIL Nº: 34 CHAPA Nº EAE 374**
MARCA : HYUNDAI H1	**DEPENDENCIA: COORDINACION ADMINISTRATIVA DE INVESTIGACION ADUANERA**
DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS	
REPARACION DEL SISTEMA DE A.A., REPARACION DE TRANSMISION	
OBSERVACION: **Se deja constancia de que cada uno de los trabajos descriptos más arriba fue efectivamente realizados, que el vehículo se encuentra en óptimas condiciones.**	
CONFORMIDAD :	

Servicio Integral Automotor de Gladys Morene Caballero	Lic. Juan V. Caballero, Jefe Departamento de Transporte Dirección Nacional de Aduanas	Andrés Giorello Taller DNA	Lic. César Ayala Asistente Administrativo Coord. Administrativa de Investigación Aduanera CAIA
FIRMA Y ACLARACION TALLER	FIRMA Y ACLARACION ENC. DE TRANSPORTE	FIRMA Y ACLARACION REC. TRABAJO MEC.	FIRMA Y ACLARACION RECEPCION FINAL