Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INFORME TÉCNICO DEL SERVICIO REALIZADO

VERSIÓN: 01

Informe Técnico N° 185

Vehículo: HYUNDAI HI Chapa: HAO 640
Proveedor: GILCOPAR S.R.L
Orden de Servicio para Mantenimiento o Reparación N°: 185/2021
Fecha de Entrada al taller: 06/09/2021
Fecha de Salida del taller: 09/09/2021
Hora/s o día/s en el taller: 3
Servicio de Mantenimiento:

Reparación:

- CAMBIO DE PLATO DE PRESION
- CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE
- CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE
- RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE

Certifico que los servicios de Mantenimiento/s o Reparación/es antes descripto/s, ha/n sido realizado/s en tiempo y forma.

Observaciones:

V°B°
Jefe/a del Dpto. de Transporte

Juan Carlos Coronel
Técnico Mecánico
Dpto. de Transporte - MDS
Técnico/a Mecánico/a MDS