Automotor S.A.

INFORME TECNICO

Asunción, 17 de Abril de 2.024.-

Señores
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de presentarle el informe técnico de los trabajos realizados y culminados al vehículo ***ISUZU D – MAX,*** con chapa N° ***EAH 504,*** Chassis ***MPATFS85HBH506137,*** **c**orrespondiente a la Orden de Servicio **N° 15 / 2024** de fecha **16/04/2024**, que se detalla a continuación:

• Zapatas de frenos tras.	Mantenimiento correctivo
• Cilindros de frenos tras.	Mantenimiento correctivo
• Bomba central de freno	Mantenimiento correctivo
• Tambores de frenos tras.	Mantenimiento correctivo
• Mano de Obra p/ hora	Mantenimiento correctivo

Hemos realizado los siguientes trabajos sobre las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la contratante.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad de saludarle muy atentamente.

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACIÓN SERVICIOS – TALLER

Carlos Díaz
Administración - Servicios
Automotor

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Feliciano Vázquez
Conductor
DA - DGAF - DINAVISA

0000068