GILCOPAR

ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE
MODELO: ISUZU D-MAX
MOVIL: -
FECHA: 18/07/22
CHAPA: AABZ242
CHASIS:
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 16189

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN SBE N.° 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - ORDEN Nº 10 - LOTE Nº 7
		DEPARTAMENTO DE HOMICIDIOS
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.2 DISCOS DE FRENOS DELANTERO
2	UNIDAD	1.4 CILINDROS DE FRENOS TRAS.
3	UNIDAD	1.10 CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO P/LITRO
4	UNIDAD	1.5 ZAPATAS DE FRENOS TRAS.
2	UNIDAD	1.15 RECTIFICACI?N DE TAMBORES DE FR TRAS
4	UNIDAD	1.25 PERNO DE MORDAZA
6	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	2.25 RULEM?N DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.26 RULEM?N DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.27 RET?N DE MAZA DELANTERA
8	UNIDAD	2.36 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	5.1 FOCO DE ALTA Y BAJA
2	UNIDAD	5.2 FOCOS DE FILAMENTOS
2	UNIDAD	5.4 FOCOS DE BUSCA HUELLAS
2	UNIDAD	5.7 FARO TRASERO
6	UNIDAD	5.10 FOCOS LED BALIZA TECHO
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE

CARLOS ESCOBAR

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilcopar S.R.L.

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE
MODELO:	ISUZU D-MAX
MOVIL:	-
FECHA:	19/07/22
CHAPA:	AABZ242
CHASIS:	
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	16189

8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
2	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO

.....
GILCOPAR S.R.L.
MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....
CARLOS ORTIZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01
ACLARACION:.....

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

FICHA TECNICA

ENTIDAD: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE
MODELO: ISUZU D-MAX
MOVIL: -
FECHA: 18/07/22
CHAPA: AABZ242
CHASIS:
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 16189

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN SBE N.° 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - ORDEN Nº 10 - LOTE Nº 7
		DEPARTAMENTO DE HOMICIDIOS
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.2 DISCOS DE FRENOS DELANTERO
2	UNIDAD	1.4 CILINDROS DE FRENOS TRAS.
3	UNIDAD	1.10 CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO P/LITRO
4	UNIDAD	1.5 ZAPATAS DE FRENOS TRAS.
2	UNIDAD	1.15 RECTIFICACI?N DE TAMBORES DE FR TRAS
4	UNIDAD	1.25 PERNO DE MORDAZA
6	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	2.25 RULEM?N DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.26 RULEM?N DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.27 RET?N DE MAZA DELANTERA
8	UNIDAD	2.36 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	5.1 FOCO DE ALTA Y BAJA
2	UNIDAD	5.2 FOCOS DE FILAMENTOS
2	UNIDAD	5.4 FOCOS DE BUSCA HUELLAS
2	UNIDAD	5.7 FARO TRASERO
6	UNIDAD	5.10 FOCOS LED BALIZA TECHO
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE

CARLOS [illegible] ESCOBAR
Suboficial principal PS.
Fiscalizador
Programa 2101

MARIO [illegible]
Jefe de Taller

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

36

FICHA TECNICA

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE
MODELO:	ISUZU D-MAX
MOVIL:	-
FECHA:	18/07/22
CHAPA:	AABZ242
CHASIS:	
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	16189

8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
2	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO

.....
GILCOPAR S.R.L.
MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Cilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....
CARLOS GONZALEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 - [illegible]

ACLARACION:.....

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

38

GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

RUC: 80009240 - 6

NOTA DE PRESUPUESTO

(NO VÁLIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA)

Nº 0016189

Fecha de Emisión: ASUNCION, 18 DE JULIO DE 2022

Nombre o Razón Social: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PL

RUC: 80016197-1

Dirección: AZARA 967 E/ EEUU Y TACUARI

Teléfono: 021 493977

CANT.	DESCRIPCIÓN	IVA 10% INCLUIDO	
		PRECIO UNITARIO	TOTAL POR ITEM
	ISUZU D-MAX - CHAPA AABZ242 - CHASIS MPATFS85JKT002138 LPN SBE N.° 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - ORDEN Nº 10 - LOTE Nº 7 DEPARTAMENTO DE HOMICIDIOS		
1	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO	135.863	135.863
2	1.2 DISCOS DE FRENOS DELANTERO	366.893	733.786
2	1.4 CILINDROS DE FRENOS TRAS.	145.104	290.208
3	1.10 CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO P/LITRO	5.532	16.596
4	1.5 ZAPATAS DE FRENOS TRAS.	166.666	666.664
2	1.15 RECTIFICACI?N DE TAMBORES DE FR TRAS	38.743	77.486
4	1.25 PERNO DE MORDAZA	77.335	309.340
6	1.40 MANO DE OBRA	44.608	267.648
2	2.25 RULEM?N DE MAZA DELANTERA INT	166.265	332.530
2	2.26 RULEM?N DE MAZA DELANTERA EXT	152.765	305.530
2	2.27 RET?N DE MAZA DELANTERA	40.805	81.610
8	2.36 MANO DE OBRA	44.608	356.864
2	5.1 FOCO DE ALTA Y BAJA	15.727	31.454
2	5.2 FOCOS DE FILAMENTOS	15.727	31.454
2	5.4 FOCOS DE BUSCA HUELLAS	21.888	43.776
2	5.7 FARO TRASERO	206.712	413.424
6	5.10 FOCOS LED BALIZA TECHO	34.209	205.254
1	6.30 FILTRO DE ACEITE	85.036	85.036
1	6.31 FILTRO DE AIRE	79.799	79.799
1	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE	85.960	85.960
8	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO	10.457	83.656
2	6.60 MANO DE OBRA	44.608	89.216
3	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO	10.457	31.371
Subtotal			4.754.525
Total a Pagar (Gs./U$S):	GUARANIES: CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO		4.754.525

POLICIA NACIONAL PARAGUAY ACTIVIDAD 05 TESORERIA

NORMA RAQUEL ARGÜELLO DE RAMÍREZ
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Actividad 05

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 1 01

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez Nº 1791 c/ Nazareth - Tel.: 557 972 / 558 768 / 0983 929 290 - 2.000 Juegos x 3 hjs. - Nº 16.001 - 18.000 - 10/2022

ORIGINAL: CLIENTE