4(cuatro)

CALTEC S.R.L.

CONVERSIÓN ESTÁTICA DE ENERGÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

Nicasio Villalba e/ Libertad y Waldino Lovera
Cel.: (0981) 422 612
E-mail: jcalcena@click.com.py - Fdo. de la Mora, Paraguay

CONTROL DE SERVICIO TÉCNICO

NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA

N° 0001063

San Lorenzo, 11 de Enero de 2023

☐ Retiro de Equipo ☐ Entrega ☐ Puesto en funcionamiento ☐ Instalación ☑ Otros

Cliente: B.C.P. Dirección: S.T.O Alterno

Solicitante: ..... Equipo: UPS S.N° .....

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	MATERIALES UTILIZADOS	
	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Mantenimiento preventivo de	2	
UPS marca APOS		
* Verificación de la entrada y salida	OK	
* Verificación del banco de batería	OK	Vitess
* la UPS en funcionamiento normal	OK	Victor Silvero

CALTEC SAN FRANCISCO CED. HAB. N° 1566 de Francisco A. Espinola C. RUC: 4486410 - 8 / 22 de Setiembre e/ Avda. Atyrá- Cel: (0961) 816 949.
Email: francoespinola9@gmail.com- Atyrá, Py. / 01T. (50x3) 0001051/0001100

ORIGINAL: CLIENTE / DUPLICADO: ARCHIVO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD

5(cinco)

CALTEC S.R.L.

CONVERSIÓN ESTÁTICA DE ENERGÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

Nicasio Villalba e/ Libertad y Waldino Lovera
Cel.: (0981) 422 612
E-mail: jcalcena@click.com.py - Fdo. de la Mora, Paraguay

CONTROL DE SERVICIO TÉCNICO

NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA

N° 0001064

San Lorenzo, 11 de Enero de 2023

☐ Retiro de Equipo ☐ Entrega ☐ Puesto en funcionamiento ☐ Instalación ☒ Otros

Cliente: B.C.P. Dirección: Sede Social

Solicitante: Equipo: UPS S.N°

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	MATERIALES UTILIZADOS	
	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Mantenimiento Preventivo de	1	
UPS marca Convercen		
x Verificación de la Entrada y Salida	OK	[illegible]
x Verificación del banco de batería	OK	Victor Silvero
x La UPS en Funcionamiento Normal	OK	
[illegible]		

GRÁFICA SAN FRANCISCO CED. HAB. N° 1566 de Francisco A. Espinola C. RUC: 4486410 - 8 / 22 de Setiembre e/ Avda. Atyrá- Cel: (0961) 816 949.
Email: francoespinola9@gmail.com- Atyrá, Py. / 01T. (50x3) 0001051/0001100

ORIGINAL: CLIENTE / **DUPLICADO:** ARCHIVO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD

6(seis)

CALTEC S.R.L.

CONVERSIÓN ESTÁTICA DE ENERGÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

Nicasio Villalba e/ Libertad y Waldino Lovera
Cel.: (0981) 422 612
E-mail: jcalcena@click.com.py - Fdo. de la Mora, Paraguay

CONTROL DE SERVICIO TÉCNICO

NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA

N° 0001065

San Lorenzo, 12 de Enero de 2023

☐ Retiro de Equipo ☐ Entrega ☐ Puesto en funcionamiento ☐ Instalación ☒ Otros

Cliente: BCP Dirección: Saliskin

Solicitante: Equipo: UPS S.N°

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	MATERIALES UTILIZADOS	
	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Mantenimiento Preventivo de	1	
UPS marca conversex		
x Verificación del banco de baterías	OK	
x Verificación de la Entrada y Salida	OK	
x La UPS en funcionamiento Normal	OK	
		MARIA ISABEL ORTIZ GOMEZ Pool de Técnicos de Infraestructura Tecnológica

CALTEC SAN FRANCISCO CED. HAB. N° 1566 de Francisco A. Espinola C. RUC: 4486410 - 8 / 22 de Setiembre e/ Avda. Atyrá- Cel: (0961) 816 949.
Email: francoespinola9@gmail.com- Atyrá, Py. / 01T. (50x3) 0001051/0001100

ORIGINAL: CLIENTE / DUPLICADO: ARCHIVO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD

7(siete)

CALTEC S.R.L.

CONVERSIÓN ESTÁTICA DE ENERGÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

Nicasio Villalba e/ Libertad y Waldino Lovera
Cel.: (0981) 422 612
E-mail: jcalcena@click.com.py - Fdo. de la Mora, Paraguay

CONTROL DE SERVICIO TÉCNICO

NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA

N° 0001066

San Lorenzo, 12 de Enero de 2023

☐ Retiro de Equipo ☐ Entrega ☐ Puesto en funcionamiento ☐ Instalación ☑ Otros

Cliente: B.C.P. Dirección: S.T.O. Primaria

Solicitante: Equipo: UPS S.N°

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	MATERIALES UTILIZADOS	
	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Mantenimiento preventivo de	2	
UPS marca Riello		
a verificación de la entrada y salida	OK	
x verificación del banco de batería	OK	
x la UPS en funcionamiento Normal	OK	
		MARIA ISABEL ORTIZ GOMEZ Pool de Técnicos de Infraestructura Tecnológica

CALTEC SAN FRANCISCO CED. HAB. N° 1566 de Francisco A. Espinola C. RUC: 4486410 - 8 / 22 de Setiembre e/ Avda. Atyrá- Cel: (0961) 810 949.
Email: francoespinola9@gmail.com- Atyrá, Py. / 01T. (50x3) 0001051/0001100

ORIGINAL: CLIENTE / **DUPLICADO:** ARCHIVO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD

8(ocho)

CALTEC S.R.L.

CONVERSIÓN ESTÁTICA DE ENERGÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

Nicasio Villalba e/ Libertad y Waldino Lovera
Cel.: (0981) 422 612
E-mail: jcalcena@click.com.py - Fdo. de la Mora, Paraguay

CONTROL DE SERVICIO TÉCNICO

NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA

N° 0001067

San Lorenzo, 12 de Enero de 2023

☐ Retiro de Equipo ☐ Entrega ☐ Puesto en funcionamiento ☐ Instalación ☑ Otros

Cliente: B.C.P. Dirección: S.T.o Primaria Cultural

Solicitante: Equipo: UPS S.N°

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	MATERIALES UTILIZADOS	
	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Mantenimiento preventivo de	1	
UPS marca Converex		
x verificacion de la entrada y salida	OK	
x verificacion del banco de bateria	OK	
x la UPS en funcionamiento normal	OK	

MARIA ISABEL ORTIZ GOMEZ
Pool de Técnicos de Infraestructura Tecnológica

GRAFICA SAN FRANCISCO CED. HAB. N° 1566 de Francisco A. Espinola C. RUC: 4486410 - 8 / 22 de Setiembre e/ Avda. Atyrá- Cel: (0961) 816 949.
Email: francoespinola9@gmail.com- Atyrá, Py. / 01T. (50x3) 0001051/0001100

ORIGINAL: CLIENTE / **DUPLICADO:** ARCHIVO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD