PODER JUDICIAL

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA — SECCIÓN DE OBRAS CIVILES

ACTA DE CONFORMIDAD N°01

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRAS CIVILES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPE - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL con ID: 409422

En la ciudad de Caacupé, a los 26 días del mes de Julio del año dos mil veintidós, en la sede del Palacio de Justicia de la Circunscripción Judicial de Cordillera, se reúnen: la Lic. Zunilda Mena, de la Sección de Control y Seguimiento, La Arq. Virginia Duarte, Administradora de Contrato y El Sr. Genaro Figueredo, funcionario de Sala de Control, a fin de verificar los trabajos ejecutados por la Empresa EJ Ingeniería, correspondientes a la Orden de Servicio N°01, según Contrato N° 06/2022. Se realizaron los siguientes trabajos de acuerdo a la presente planilla:

N°	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UN.	CANT.	OBSERVACIÓN
2	**Mano de obra - MANTENIMIENTO PREVENTIVO - PLOMERIA**			
2.1	Verificación del funcionamiento de las bombas pluvial	un	1,000	**REALIZADA,** una de las dos bombas no funciona, se deberá llevar al taller para verificación del problema y posterior remisión del presupuesto
2.2	Verificación del funcionamiento de las bombas cloacal	un	1,000	**REALIZADA,** una de las dos bombas no funciona, se deberá llevar al taller para verificación del problema y posterior remisión del presupuesto
2.3	Verificación de boyas - bomba Pluvial	un	1,000	**REALIZADA,** se encuentra quemada una de las dos boyas
2.4	Verificación de boyas de bomba Cloacal	un	1,000	**REALIZADA,** se encuentra quemada una de las dos boyas
2.6	Verificación del Funcionamiento de la BOMBA ELEVADORA (sala de bombas - planta baja) .	un	1,000	**REALIZADA,** una de las dos bombas trabaja continuamente y no intercala con la otra bomba. debido a que el temporizador ubicado en el tablero esta quemado. Tambien falta cambiar boya de corte superior
2.7	Verificación del Funcionamiento de la BOMBA DOSADORA DE CLORO (sala de bombas - planta baja)	un	1,000	**REALIZADA,** funciona pero se encuentra desactivada por falta de cloro
2.8	Limpieza de 6 filtros de agua (sala de Bombas), mediante un chorro de agua, y verificación del estado de la regilla plástica	un	1,000	**REALIZADA,** en funcionamiento correcto
2.9	PREVENCIÓN CONTRA INCENDIO (sala de bombas - planta baja) .	un	1,000	**REALIZADA,** la verificación del Funcionamiento de la BOMBA AGUA CORRIENTE - SISTEMA PREVENCIÓN CONTRA INCENDIO (sala de bombas - planta baja) .
2.10	Verificación del Funcionamiento del TANQUE HIDRONEUMATICO - extinción de incendio, que incluye:	un	1,000	**REALIZADA,** No funciona el tablero de mando de la bomba de incendio, falta cambiar dos contactores quemados, y verificar funcionamiento de arrancadores suaves
2.11	Verificación de las Mangueras de extinción de incendio, que incluye: Desenrrollar la manguera, limpiarlas y ponerle talco, luego volver a enrrollar y guardar	un	1,000	**REALIZADA,** en funcionamiento correcto

Se deja constancia, que los trabajos de MANTENIMIENTO PREVENTIVO fueron ejecutados debidamente de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato de referencia y atendiendo a la autorización del Consejo de Administración para realizar dicho mantenimiento preventivo, según MEMORANDUM M.C.A N°168/2022; por lo tanto se otorga la conformidad a los mismos. ----------

No habiendo nada más que agregar, se da por terminado el presente documento, en tres fojas de un mismo tenor. ----------

PODER JUDICIAL ★ SECCIÓN DE OBRAS CIVILES ★ XIII CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

Arq. Virginia Duarte
Administradora de Contrato

Genaro Figueredo Valiente
Sala de Control
XIII - Circunscripción Judicial

Lic. Zunilda C. Mena Rodríguez
Control y Seguimiento
Técnico Administrativo