CONSORCIO CEHA – TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono: (0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 13528073
R.U.C. 80069817 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

N° 001-003- 0000023

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE - FIN 1469/18 — RUC o C.I. N° del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: IND. NACIONAL c/ PASEO GIMENEZ - NEMBY
Dirección completa del punto de llegada: ANDE - AGENCIA REGIONAL SAN LORENZO

Fecha del inicio del traslado: 25-10-2019 — Fecha del termino del traslado:
Marca del vehículo de transporte: — Número de chapa:
Nombre o razón social del transportista: — RUC del transportista:
Nombre del conductor: Hector Sperotti — C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO: (marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta:	X	Importación:		Traslado locales empresa:		Emisor móvil:	
Exportación:		Consignación:		Transformación:		Exhibición:	
Compra:		Devolución:	X	Reparación:		Ferias:	

Otros: (indico motivos no previstos) — Comprobante de Venta

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes H°A° 9/200 kgf. Numerados de 441881 a 441980.
	El poste Nro 469161, sustituye al poste Nro 441969, roto
	durante los ensayos mecánicos.
	Certificado de Insp. Nro 447719
	Contrato Nro 7580/19
	O. Entrega Nro 01419 - Lote 1 - Item 2

José Vera Musa
Sector Recepción
ANDE - DSANDAR5

Habilitación N° 4581 - Gráfica CANTERO - María Auxiliadora Caballero Meza - R.U.C. 1325138-4 - Tel/Fax: (0294) 220329
e-mail: graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa #483 - Itauguá - 1 TALONARIO DEL (1 - 50) JULIO/19

Original (Blanco): Destinatario - 1ª Copia (Amarillo): Remitente - 2ª Copia (Rosa): Transportista - 3ª Copia (Verde): Archivo Tributario

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 447/2019

FECHA : 23/10/19

REFERENCIA: LPN Nº1469/18 - CONT.Nº7580/19.	CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA - TESA
FECHA DE INSPECCION: 22 de octubre de 2019	LOCAL DE INSPECCION: TESA - ÑEMBY
NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya Nº 150	

DATOS DEL SUMINISTRO INSPECCIONADO

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/200	100	441881	441980	14/09/2019	19/09/2019	San Lorenzo

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **TESA**

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

El poste tipo 9/200 kgf Nº: 469161 fabricado en fecha 19/09/19 sustituye al poste Nº: 441969, roto durante los ensayos mecanicos.

Pedido de inspección presentado por el Contratista como expediente Nº SG/DSME/11666/19 de fecha 07/10/19.

Ajustandose a la Orden de Entrega Nº013/2019 - Lote 1 - Item 2 .

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA

C - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD 25/10/19
Ing. Gustavo Gayoso
Jefe de Sección Control de Calidad

Ing. Roberto J. Avalos S.
Jefatura - DD/SMD
Ing. Roberto J. Avalos S.
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista | 1ª COPIA: Deposito - ANDE | 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energia eléctrica del país para contribuir a su desarrollo y al bienestar de la población, con responsabilidad social y ambiental, promoviendo la excelencia en la administración de los recursos y en la prestación de sus servicios.

CONSORCIO CEHA - TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 13527305
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

N° 001-001- 0000561

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE — RUC o C.I. N° del Destinatario: 80009735-1
Dirección completa del punto de partida: Ruta Tl Mcal Estigarribia KM 32.5 Itauguá
Dirección completa del punto de llegada: Depósito ANDE - San Lorenzo

Fecha del inicio del traslado: 18-1-19 — Fecha del termino del traslado: 18-1-19
Marca del vehículo de transporte: Scania — Número de chapa. GAG 666
Nombre o razón social del transportista: — RUC del transportista:
Nombre del conductor: Teodulo Medina — C.I. del conductor: 2.000.307
Dirección del conductor: Capiata

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: ☑	importación: ☐	Traslado locales empresa: ☐	Emisor móvil: ☐
Exportación: ☐	Consignación: ☐	Transformación: ☐	Exhibición: ☐
Compra: ☐	Devolución: ☐	Reparación: ☐	Ferias: ☐
O ( ) (indico motivos no provistos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes de H°A° Tipo 9/500 Numerado desde el 442.881 hasta 442.980
100	Postes de H°A° Tipo 9/200 Numerados desde el 442 381 hasta 442.480.
	Observaciones:
	El poste 9/500 N° 469.041 de fecha 11/10/19 sustituye al poste N°
	442975 roto durante los ensayos Mecanicos
	El poste 9/200 N° 469.040 de fecha 04/10/19 sustituye al poste N°
	442393 roto durante los ensayos Mecanicos
	L.P.N. N° 04691/18
	Contrato N° 7520/19
	Orden de Entrega N° 013/2019. Lote 1, Item 1 y 3
	Cert. Inspección N° 407/2019

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
Recibido por: José Vera Musa Firma:
Sector Recepción
ANDE - DSA/DAR5
Fecha: Hora:

2019

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

N° 467/2019

FECHA : 11/11/19

REFERENCIA: LPN (SBE) N° 1469/18; Cont.: 7580/19

CONTRATISTA: Consorcio CEHA -TESA

FECHA DE INSPECCION: 08/11/19

LOCAL DE INSPECCION: CEHA (ITAUGUA)

NORMA TECNICA: Norma Paraguaya N° 150

DATOS DEL SUMINISTRO INSPECCIONADO

ESP. TEC. ANDE N°	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12 Rev 2	9/500	100	442.881	442.980	26/09/2019	11/10/2019	San Lorenzo
03.10.12 Rev.2	9/200	100	442.381	442.480	23/09/2019	04/10/2019	San Lorenzo

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: CEHA

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

El Poste de 9/500 N° 469.841 de fecha (11/10/19) sustituye al poste N° 442.975 roto durante los ensayos Mecánicos.
El Poste de 9/200 N° 469.840 de fecha (04/10/19) sustituye al poste N° 442.393 roto durante los ensayos Mecánicos.

Corresponde a la orden de entrega N° 013/2019, lote 1, Item 2 y 3.-

Pedido de inspección presentado en Mesa de Entrada como SG/DSME/12777/19 en fecha 25/10/19.-

NOTA IMPORTANTE

A - EL INFORME NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA

C - LOS MATERIALES QUE NO SEAN ENTREGADOS HASTA LA FECHA DE VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO DEBERAN SER INSPECCIONADOS NUEVAMENTE -

D - LA ACEPTACION DE LOS LOTES, DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO -

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD2

Ing. Gustavo Gayoso
Jefe de Sección Control de Calidad

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD2

Ing. Roberto Avalos
Jefe de Departamento DD/SMD

Contratista | 1ª COPIA Deposito - ANDE | 2ª COPIA Dpto Control de Suministro Mat Distr

LOS ENMIENDAS O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE

Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

CONSORCIO CEHA – TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 13528073
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

N° 001-003- 0000041

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE – LPN 169/18 RUC o C.I. N° del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: IND. NACIONAL c/ DISEO GIMENEZ
Dirección completa del punto de llegada: ANDE – AGENCIA REGIONAL SAN LORENZO

Fecha del inicio del traslado: 10. 12 - 19 Fecha del termino del traslado:
Marca del vehículo de transporte: Número de chapa:
Nombre o razón social del transportista: RUC del transportista:
Nombre del conductor: C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: [X]	Importación: [ ]	Traslado locales empresa: [ ]	Emisor móvil: [ ]
Exportación: [ ]	Consignación: [ ]	Transformación: [ ]	Exhibición: [ ]
Compra: [ ]	Devolución: [ ]	Reparación: [ ]	Ferias: [ ]
Otros: (indique motivos no provistos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes H°A° 9/500 Kgf. Numerados del 442481 al 442580
	El poste Nro 473081 sustituye al poste Nro 442578
	roto durante los ensayos mecánicos.
	Certificado de Insp Nro 522/19
	Contrato Nro 7580/19
1	Orden de Entrega Nro 013/19 – Lote 1 – Item 4.

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
José Vera Musa
Recibido por: Firma:
Sector Recepción
ANDE - DSA/DAR5
Fecha: Hora:

10.12.19

Habilitación N° 1381 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Meza - R.U.C. 1325198-4 - Tel/Fax: (0294) 220 329
e-mail:graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa #463 - Itauguá - 1 TAL 50X4 DEL 11 - 501 JULIO/19

Original (Blanco): Destinatario - 1° Copia (Amarillo): Remitente
2° Copia (Rosa): Transportista - 3° Copia (Verde): Archivo Tributario

ANDE

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 522/2019

FECHA 05/12/19

REFERENCIA: LPN Nº 1469/18-CONTRATO Nº 7580/19	CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA TESA
FECHA DE INSPECCION: 05 de diciembre de 2019	LOCAL DE INSPECCION: TESA - ÑEMBY
NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya Nº 150	

DATOS DEL SUMINISTRO INSPECCIONADO

ESP. TEC.	POSTE TIPO	CANTIDAD	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
ANDE Nº	(m/kgf)	(unid.)	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/150	100	461713	461812	18/11/2019	20/11/2019	San Lorenzo
03.10.12-Rev.2	9/150	100	462713	462812	13/11/2019	18/11/2019	San Lorenzo
03.10.12-Rev.2	9/500	100	442481	442580	05/11/2019	18/11/2019	San Lorenzo

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **TESA**

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

Los postes sustitutos tipo 9/150 kgf Nos. 473079 (20/11/19) x 461811 y 473080 (18/11/19) x 462774 rotos durante los ensayos mecánicos

El poste sustituto tipo 9/500 kgf N°.473081 (18/11/19) x 442578 roto durante los ensayos mecanoficos

Pedido de inspección presentado por el Contratista como expediente Nº SG/DSME/13991/19 en fecha 19/11/19 SG/DSME/14191/19 en fecha 21/11/19 y SG/DSME/14647/19 en fecha 29/11/19.

Ajustandose a la Orden de Entrega N° 023/2019 - Lote 1- Item 1 y Orden de Entrega N°.013/2019 - Lote 1, Item 3.

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA

C - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD2
06/12/19
Ing.Gustavo Gayoso
Sección Control de Calidad

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD2
06/12/19
Ing.Roberto J.Avalos S.
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista | 1ª COPIA: Deposito - ANDE | 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energia eléctrica del país para contribuir a su desarrollo y al bienestar de la población, con responsabilidad social y ambiental, promoviendo la excelencia en la administración de los recursos y en la prestación de sus servicios

CONSORCIO CEHA - TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO Nº 13527305
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

Nº 001-001- 0000562

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE — RUC o C.I. Nº del Destinatario: 80009735-1
Dirección completa del punto de partida: Ruta 2 Mcal Estigarribia Km 32,5 Itaugua
Dirección completa del punto de llegada: Depósito ANDAL - San Lorenzo

Fecha del inicio del traslado: 04/12/19 — Fecha del termino del traslado: 04/12/19
Marca del vehículo de transporte: Siama — Número de chapa. AXC 911
Nombre o razón social del transportista: — RUC del transportista:
Nombre del conductor: Angel Moreno — C.I. del conductor: 5.287.646
Dirección del conductor: Itauguá

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: [X]	importación: [ ]	Traslado locales empresa: [ ]	Emisor móvil: [ ]
Exportación: [ ]	Consignación: [ ]	Transformación: [ ]	Exhibición: [ ]
Compra: [ ]	Devolución: [ ]	Reparación: [ ]	Ferias: [ ]
Otros: (indico motivos no provistos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes Tipo D/9/500 Numerados desde el 442581 al 442680
	Observacion:
	El poste D/9/500 Nº 472032 fabricado en fecha 11/11/19 ; Sus-
	tituye al poste Nº 442679 roto durante el ensayo Mecanico.
	L.P.N. Nº 1469/18
	Contrato Nº 7580/19
	Certificado de Inspeccion Nº 507/2019
	Orden de Entrega Nº 013/2019
	Lote 1 - Item 3

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
José Vera Musa
Recibido por: Sector Recepción Firma:
ANDE - D...
Fecha: Hora:

04
10
10
19

Habilitación Nº 1381 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Meza - R.U.C. 1325138-4 - Tel/Fax: (0294) 220 329
e-mail:graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa #463 - Itauguá - 6 TAL. 50X4 DEL [551 - 850] JULIO/19
Original (Blanco): Destinatario - 1º Copia (Amarillo): Remitente
2º Copia (Rosa): Transportista - 3º Copia (Verde): Archivo Tributario

ANDE

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 507/2019

FECHA : 02/12/19

REFERENCIA: LPN Nº 1469/18 - CONT. Nº 7580 /19

CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA - TESA

FECHA DE INSPECCION: 29 de noviembre de 2019

LOCAL DE INSPECCION: CEHA - ITAUGUA

NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya Nº 150

VALIDO HASTA:

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/500	100	442581	442680	02/11/2019	11/11/2019	San Lorenzo

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **CEHA**

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

El postes 9/500 KGF N°.: 472032 fabricado en fecha 11-11-19, sustituye al poste N°.: 442679 roto durante el ensayo mecánico.

Pedido de inspección presentado por el Contratista como expediente SG/DSME/13904/19 en fecha 18/11/19

Ajustandose a la Orden de Entrega N° 013/2019 Lote 1 - Item 3

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

C - LOS MATERIALES QUE NO SEAN ENTREGADOS HASTA LA FECHA DE VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO DEBERAN SER INSPECCIONADOS NUEVAMENTE.-

D - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD2
04/12/19
Ing. Gustavo Gayoso
Jefe de Sección Control de Calidad

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD2
04/12/19
Ing. Robero J. Avalos S.
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista — 1ª COPIA: Deposito - ANDE — 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE

MISION DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector electrico regional, con responsabilidad social y ambiental y exelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

CONSORCIO CEHA – TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA Nº 753 - KM 32 ½ - Bº YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO Nº 13527305
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

Nº 001-001- 0000551

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE — RUC o C.I. Nº del Destinatario: 80009735-1
Dirección completa del punto de partida: Ruta II Km 32,5
Dirección completa del punto de llegada: ANDE Coacupe

Fecha del inicio del traslado: 21-08-19 — Fecha del termino del traslado:
Marca del vehículo de transporte: Scania — Número de chapa. BSU 191
Nombre o razón social del transportista: Trasportadora Panamericana — RUC del transportista: 80020192-2
Nombre del conductor: Antonio Gomarra — C.I. del conductor: 1.299.459
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: ☑	Importación: ☐	Traslado locales empresa: ☐	Emisor móvil: ☐
Exportación: ☐	Consignación: ☐	Transformación: ☐	Exhibición: ☐
Compra: ☐	Devolución: ☐	Reparación: ☐	Ferias: ☐
Otro (indico motivos no provistos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes de 11° A° Tipo D/9/150 numerados del 1/12981 al 1/13080
	inclusive.
	El Poste nº 1/55629 reemplaza al Poste nº 1/13077 lote durante
	los ensayos mecanicos.
	LPN nº 1/469/18
	Contrato nº 7580/19
	Certificado de Inspeccion nº 301/19
	Orden de Entrega 013/19
	Lote 3 Item 1

Dpto. de Administración
de Depósitos Materiales
Julio Da Costa Omar
Depósito de Materiales
Recibido por: .....
Firma: .....
Fecha: 22 AGO 2019

Habilitación Nº 1381 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Meza - R.U.C. 1325138-4 - Tel/Fax: (0294) 220 329
e-mail:graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa #463 - Itauguá - 6 TAL. 50X4 DEL [551 - 850] JULIO/19
Original (Blanco): Destinatario - 1° Copia (Amarillo): Remitente
2° Copia (Rosa): Transportista - 3° Copia (Verde): Archivo Tributario

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 301/2019

FECHA : 07/08/19

REFERENCIA: LPN Nº 1469/18-Contrato Nº 7580/19

CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA - TESA

FECHA DE INSPECCION: 06 de agosto de 2019

LOCAL DE INSPECCION: CEHA - ITAUGUA

NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya Nº 150

DATOS DEL SUMINISTRO INSPECCIONADO

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/150	100	442981	443080	25/06/2019	02/07/2019	CAACUPE

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **CEHA**

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

El poste tipo 9/150kgf N°: 455629 fabricado en fecha 02/07/19 sustituye al poste N°: 443077, roto durante los ensayos mecanicos

Pedido de inspección presentado por el Contratista como expediente Nº SG/DSME/08240/19 en fecha 19/07/19

Ajustandose a la Orden de Entrega N°.: 013/2019 - Lote 3 - 1.

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

C - LOS MATERIALES QUE NO SEAN ENTREGADOS HASTA LA FECHA DE VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO DEBERAN SER INSPECCIONADOS NUEVAMENTE.-

D - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD 20/08/19
Ing.Gustavo Gayoso
Jefe de Sección Control de Calidad

AGO 2019
Ing.Alexandre Morel B.
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista | 1ª COPIA: Deposito - ANDE | 2ª COPIA: Dpto. Control y Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energia eléctrica del pais para contribuir a su desarrollo y al bienestar de la población, con responsabilidad social y ambiental, promoviendo la excelencia en la administración de los recursos y en la prestación de sus servicios.

20/08/19

CONSORCIO CEHA - TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO Nº 13528073
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

Nº 001-003- 0000003

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE - LPN 469/18	RUC o C.I. Nº del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: IND. NACIONAL C/ PASEO GIMENEZ - ÑEMBY	
Dirección completa del punto de llegada: ANDE. AGENCIA REGIONAL CAAGUPE	

Fecha del inicio del traslado: 23-07-2019	Fecha del termino del traslado:
Marca del vehículo de transporte:	Número de chapa.
Nombre o razón social del transportista:	RUC del transportista:
Nombre del conductor:	C.I. del conductor:
Dirección del conductor:	

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: [X]	Importación: [ ]	Traslado locales empresa: [ ]	Emisor móvil: [ ]
Exportación: [ ]	Consignación: [ ]	Transformación: [ ]	Exhibición: [ ]
Compra: [ ]	Devolución: [ ]	Reparación: [ ]	Ferias: [ ]
Otros: (indico motivos no provistos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes H°A° 9/150 kgf - Numerados desde 443081 hasta el 443180. El poste Nro. 455588 sustituye al poste Nro. 443087, roto durante los ensayos mecánicos. —
1	Certificado de Inspección Nro 263/19 —
	Contrato Nro 7580/19 —

Dpto. de Administración
de Depósitos Regionales
Depósito Caaguapé
Recibido por: Fernando Castro Olmedo
Firma:
Fecha: 24 JUL 2019

Habilitación Nº 1381 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Meza - R.U.C. 1325138-4 - Tel/Fax: (0294) 229 329
e-mail:graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa N°63 - Itaguá - 1 TAL. 5004 DEL [1 - 50] JULIO / 19

Original (Blanco): Destinatario - 1ª Copia (Amarillo): Remitente
2ª Copia (Rosa): Transportista - 3ª Copia (Verde): Archivo Tributario

ANDE

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 263/19

FECHA : 19/07/19

REFERENCIA: LPN ANDE Nº 1469/18 - Contrato Nº 7580/19

CONTRATISTA: TECNO ELECTRIC S.A.

FECHA DE INSPECCION: 16/07/19

LOCAL DE INSPECCION: TESA S.A. (ÑEMBY)

NORMA TECNICA: Norma Paraguaya Nº 150

DATOS DEL SUMINISTRO INSPECCIONADO

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12 Rev.2	9/150	100	443.081	443.180	18/06/2019	25/06/2019	Caacupe

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **TESA**

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

El poste 9/150 N°455.588 , fabricado el 25/06/2019, sustituye al poste N° 443.087, roto durante los ensayos.
Corresponde a la orden de entrega N° 013/2019, item 1, del lote 3.
Pedido de inspección presentado en Mesa de Entrada como Expedientes N° SG/DSME/07826/19 de fecha 12/07/19.

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACIÓN DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

C - LOS MATERIALES QUE NO SEAN ENTREGADOS HASTA LA FECHA DE VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO DEBERAN SER INSPECCIONADOS NUEVAMENTE.-

D - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO -

22 JUL. 2019

Ing. Gustavo Gayoso
Jefe de Sección Control de Calidad

22 JUL. 2019

Ing. Alexandre Morel B.
Jefe de Departamento DD/SMD

1ª COPIA: Deposito - ANDE

2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro Mat. Distr

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE.
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

Prov. C.H.

CONSORCIO CEHA - TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 13527305
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

N° 001-001- 0000556

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE
RUC o C.I. N° del Destinatario: 80009735-1
Dirección completa del punto de partida: Ruta II Km 32,5 Mcal Estigarribia - Itaugua
Dirección completa del punto de llegada: Caacupe

Fecha del inicio del traslado: 22/10/19
Fecha del termino del traslado: 22/10/19
Marca del vehículo de transporte: Scania
Número de chapa: AXC 911
Nombre o razón social del transportista:
RUC del transportista:
Nombre del conductor: Angel Moreno
C.I. del conductor: C.I. 2.887.646
Dirección del conductor: Itaugua

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: [X]	importación: [ ]	Traslado locales empresa: [ ]	Emisor móvil: [ ]
Exportación: [ ]	Consignación: [ ]	Transformación: [ ]	Exhibición: [ ]
Compra: [ ]	Devolución: [ ]	Reparación: [ ]	Ferias: [ ]
Otros: (indico motivos no provistos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes de H° A° Tipo D/9/200
	Numerados desde 443181 al 443280
	Fabricados desde el 18/09/19 hasta 23/09/19
	Observación: El poste N° 468984 fabricado el 23/09/19 reemplaza al
	poste N° 443272 roto durante el ensayo
	L.P.N. N° 146/2018
	Contrato N° 7580/2019
	Orden de Entrega N° 013/2019
	Cert. Inspección N° 421/19
	Lote 3; Item 2

ANDE
Dpto. de Adm. de Depósitos Regionales
Depósito Caacupé
Sector Recepción
Recibido por: .....
22/10/19
Lic. Angel V. Rojas Reguera
Jefe DSA/DAR5
ANDE

CONSORCIO CEHA – TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO Nº 13528073
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

N° 001-003- 0000011

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE - JN 1469/18 RUC o C.I. Nº del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: IND. NACIONAL c/ PASEO GIMENEZ - NEMBY
Dirección completa del punto de llegada: ANDE. AGENCIA REGIONAL CORONEL OVIEDO

Fecha del inicio del traslado: 28-08-2019 Fecha del termino del traslado:
Marca del vehículo de transporte: Número de chapa.
Nombre o razón social del transportista: RUC del transportista:
Nombre del conductor: C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: [X]	importación: [ ]	Traslado locales empresa: [ ]	Emisor móvil: [ ]
Exportación: [ ]	Consignación: [ ]	Transformación: [ ]	Exhibición: [ ]
Compra: [ ]	Devolución: [ ]	Reparación: [ ]	Ferias: [ ]
Otros: (indico motivos no provistos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes H° A° 9/150 kgs. Numerados desde 443281 al 443380. El poste Nro 456177 sustituye al poste Nro 443296, roto durante los ensayos de carga. — Certificado de Insp. Nro 327/19. — Contrato Nro 7580/19. — Orden de Entrega Nro 013/19. Lote 9 - Item 4. —

Flavio Pereira
Enc. Depósito
Cnel. Oviedo

Dpto. de Administración
de Depósitos Regionales
Depósito Cnel. Oviedo
Recibido por: FLAVIO PEREIRA
Firma:
Fecha: 04.09.19.

Habilitación N° 1381 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Meza - R.U.C. 1325138-4 - Tel/Fax: (0294) 220 329
e-mail:graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa #463 - Itauguá - 1 TAL. 50X4 DEL [1 - 50] JULIO/19

Original (Blanco): Destinatario - 1° Copia (Amarillo): Remitente
2° Copia (Rosa): Transportista - 3° Copia (Verde): Archivo Tributario

CONSORCIO CEHA – TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO Nº 13528073
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

N° 001-003- 0000014

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE - LPN 1469/18	RUC o C.I. Nº del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: IND. NACIONAL c/ PASEO GIMENEZ - NEMBY	
Dirección completa del punto de llegada: ANDE - AGENCIA REGIONAL CORONEL OVIEDO	

Fecha del inicio del traslado: 4-09-2019	Fecha del termino del traslado:
Marca del vehículo de transporte: SCANIA	Número de chapa. ACV067 - BHW901
Nombre o razón social del transportista:	RUC del transportista:
Nombre del conductor: VICTOR RAUL SINTO ORTIZ	C.I. del conductor:
Dirección del conductor:	

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: [X]	importación: [ ]	Traslado locales empresa: [ ]	Emisor móvil: [ ]
Exportación: [ ]	Consignación: [ ]	Transformación: [ ]	Exhibición: [ ]
Compra: [ ]	Devolución: [ ]	Reparación: [ ]	Ferias: [ ]
Otros: (indico motivos no provistos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	postes H°A° 9/200 KgF. Numerados desde 445381 al 445480.
	El poste Nº 456194, sustituye al poste Nº 445390, roto durante los ensayos mecánicos. —
	Certificado de Insp. Nº 341/19. —
	Contrato Nº 7520/19. —
	Orden de Entrega Nº 012/19. Lote 3. Item 5. —

Flavio Pereira
Enc. Depósito
Cnel. Oviedo

Depósito de Administración
de Depósito Regional
Depo
Recibido: Flavio Pereira
Firma:
04-09-2019

Habilitación Nº 1381 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Meza - R.U.C. 1325138-4 - Tel/Fax: (0294) 220 329
e-mail:graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa #463 - Itauguá - TAL. 50X4 DEL [1 - 50] JULIO/19

Original (Blanco): Destinatario - 1° Copia (Amarillo): Remitente
2° Copia (Rosa): Transportista - 3° Copia (Verde): Archivo Tributario

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 341/2019

FECHA : 02/09/19

REFERENCIA: LPN Nº 1469/18 - CONT. Nº 7580/19	CONTRATISTA: CONSORCIO CEIIA - TESA
FECHA DE INSPECCION: 29 de Agosto de 2019	LOCAL DE INSPECCION: TESA - ÑEMBY
NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya Nº 150	VALIDO HASTA:

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/200	100	443381	443480	08/08/2019	13/08/2019	Coronel Oviedo

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **TESA**

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

EL poste 9/200 KGF Nº.: 456194 fabricado en fecha 13/08/19, sustituye al poste Nº.: 443390, roto durante los ensayos mecanicos

Pedido de inspección presentado por el Contratista como expediente SG/DSME/09242/19 en fecha 16/08/19

Ajustandose a la Orden de Entrega Nº 013/2019 Lote 3 , Item 5

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

C - LOS MATERIALES QUE NO SEAN ENTREGADOS HASTA LA FECHA DE VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO DEBERAN SER INSPECCIONADOS NUEVAMENTE.-

D - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD
02/09/19

Ing. Gustavo Gayoso
Jefe de Sección Control de Calidad

02 SET. 2019

Ing. Alexandre Morel B.
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista | 1ª COPIA: Deposito - ANDE | 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE

MISION DE LA ANDE:

Satisfacer las necesidades de energia eléctrica del pais y actuar en el sector electrico regional, con responsabilidad social y ambiental y exelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

CONSORCIO CEHA – TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 13528073
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

N° 001-003- 0000012

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE-JYN 1469/18 RUC o C.I. N° del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: IND. NACIONAL c/ PASEO GIMENEZ - ÑEMBY
Dirección completa del punto de llegada: ANDE - AGENCIA REGIONAL CORONEL OVIEDO

Fecha del inicio del traslado: 03 - 09 - 2019 Fecha del termino del traslado:
Marca del vehículo de transporte: Número de chapa.
Nombre o razón social del transportista: RUC del transportista:
Nombre del conductor: C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: ☒	importación: ☐	Traslado locales empresa: ☐	Emisor móvil: ☐
Exportación: ☐	Consignación: ☐	Transformación: ☐	Exhibición: ☐
Compra: ☐	Devolución: ☐	Reparación: ☐	Ferias: ☐
Otros: (indico motivos no provistos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes H°A° 9/500 Prof. Numerados desde 443481 al 443580
	El poste Nro 456192, sustituye al poste Nro 443503, roto durante los ensayos Mecánicos. —
	Certificado de Insp. Nro 339/19. —
	Contrato Nro 7580/19. —
	Orden de Entrega Nro 013/19 - Lote 3 - Item 6. —

Flavio Pereira
13/03/19

Habilitación N° 1391 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Mazo - R.U.C. 1325138-4 - Tel/Fax: (0294) 220 320
Original (Blanco): Destinatario - 1ª Copia (Amarillo): Remitente

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

N° 339/2019

FECHA : 02/09/19

REFERENCIA: LPN N° 1469/18 - CONT. N° 7580/19	CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA - TESA
FECHA DE INSPECCION: 29 de Agosto de 2019	LOCAL DE INSPECCION: TESA - ÑEMBY
NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya N° 150	VALIDO HASTA:

ESP. TEC. ANDE N°	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/500	100	443481	443580	05/08/2019	14/08/2019	Coronel Oviedo

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **TESA**

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

EL poste 9/500 KGF N°.: 456192 fabricado en fecha 14/08/19, sustituye al poste N°.: 443503, roto durante los ensayos mecanicos

Pedido de inspección presentado por el Contratista como expediente SG/DSME/08917/19 en fecha 08/08/19

Ajustandose a la Orden de Entrega N° 013/2019 Lote 3 , Item 6

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

C - LOS MATERIALES QUE NO SEAN ENTREGADOS HASTA LA FECHA DE VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO DEBERAN SER INSPECCIONADOS NUEVAMENTE -

D - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD

02/09/19

Ing. Gustavo Gayoso
Jefe de Sección Control de Calidad

02 SET. 2019

Ing. Alexandre Morel B.
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista | 1ª COPIA. Deposito - ANDE | 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE

MISION DE LA ANDE

Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector electrico regional, con responsabilidad social y ambiental y exelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

CONSORCIO CEHA - TESA

:UTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 13527305
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

N° 001-001- 0000552

NOTA DE REMISIÓN

ombre o Razón Social: ANDE — RUC o C.I. N° del Destinatario: 80009735-1
irección completa del punto de partida: Ind. [illegible]
irección completa del punto de llegada: Ciudad del Este

echa del inicio del traslado: 05-09-19 — Fecha del termino del traslado:
arca del vehículo de transporte: Scania — Número de chapa. BVC 567
ombre o razón social del transportista: — RUC del transportista:
ombre del conductor: Elvio Calderon — C.I. del conductor: 2193121
irección del conductor: Yaguaron

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: ☑	Importación: ☐	Traslado locales empresa: ☐	Emisor móvil: ☐
Exportación: ☐	Consignación: ☐	Transformación: ☐	Exhibición: ☐
Compra: ☐	Devolución: ☐	Reparación: ☐	Ferías: ☐
Otros: (indico motivos no provistos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
200	Postes de H° A° Tipo D/9/150
	Numerados del 443581 al 443780 inclusive.
	los postes nº 456188 y 456189 reemplaza a los postes 443666 y 443701
	roto durante los ensayos mecanicos.
	LPN nº 1/169/18
	Contrato nº 7580/19
	Certificado de Inspección nº 326/19
	Orden de Entrega nº 013/2019
	lote 3, Item 7

Dpto. de Administración
de Depósitos Regionales
Depósito Ciudad del Este
Recibido por: Victor H. Servián
Firma:
Fecha: 12 / 09 / 19

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº: 336/19

FECHA : 02/09/19

REFERENCIA: Contrato Nº 7580/19 (L.P.N. ANDE - SBE Nº 1469/18)

CONTRATISTA: Consorcio CEHA - TESA (Compañía de Estructuras de Hormigón Armado S.A. - TECNO ELECTRIC S.A.)

FECHA DE INSPECCION: 27 de agosto de 2019

LOCAL DE INSPECCION: CEHA S.A. (Itaugua)

DATOS DEL SUMINISTRO ACEPTADO

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/150	200	443581	443780	10/07/2019	19/07/2019	Ciudad Del Este

MARCA DEL FABRICANTE INSCRIPTA EN LOS POSTES: **CEHA**

OBSERVACIONES: Numeración de postes sustitutos de las muestras rotas durante los ensayos: 456188 (14/07/19) y 456189 (19/07/19), reemplazan a los postes 443666 y 443701.
Corresponde a entrega parcial de la Orden de Entrega Nº 013/2019 (Lote 3 - Item 7).

Solicitud de inspección: Expediente SG/DSME/08503/19, presentado el 26/07/19.-

NOTA IMPORTANTE:
A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.
B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.
C - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Gustavo A. Gayoso
DD/SMD2
04/09/19
Ing. Gustavo A. Gayoso G.
DD/SMD2

Ing. Gustavo A. Gayoso
DD/SMD2
04/09/19
Ing. Alexandre Morel B.
DD/SMD

ORIGINAL: Contratista — 1ª COPIA: Depósito - ANDE — 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro de Materiales D.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE: Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

CONSORCIO CEHA - TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO Nº 13528073
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

Nº 001-003- 0000002

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE LPN 1469/18	RUC o C.I. Nº del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: TRANSMISIÓN Y MAC. J. GIMENEZ - ASUNCIÓN	
Dirección completa del punto de llegada: ANDE - AGENCIA REGIONAL SANTA RITA	

Fecha del inicio del traslado: 22-07-2019	Fecha del termino del traslado:
Marca del vehículo de transporte:	Número de chapa.
Nombre o razón social del transportista:	RUC del transportista:
Nombre del conductor:	C.I. del conductor:
Dirección del conductor:	

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: [X]	Importación: [ ]	Traslado locales empresa: [ ]	Emisor móvil: [ ]
Exportación: [ ]	Consignación: [ ]	Transformación: [ ]	Exhibición: [ ]
Compra: [ ]	Devolución: [ ]	Reparación: [ ]	Ferias: [ ]
Otros: (indico motivos no provistos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes H°A° 9/200 Kgf. Numerados desde el 443781 al
	443880. El poste Nº 455329 sustituye al poste 443780,
	roto durante los ensayos mecánicos. —
	Certificado de Inspección Nº 264/19
	Contrato Nº 7580/19. —

Dpto. de Administración
de Depósitos Regionales
Depósito Santa Rita
Recibido por: .....
Firma: .....
Fecha: 29.07.19
CONSORCIO CEHA - TESA
Santa Rita

Habilitación Nº 1381 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Meza - R.U.C. 1325138-4 - Tel/Fax: (0294) 220 329
e-mail:graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa #463 - Itauguá - 1 TAL. 50X4 DEL [1 - 50] JULIO/19

Original (Blanco): Destinatario - 1ª Copia (Amarillo): Remitente
2ª Copia (Rosa): Transportista - 3ª Copia (Verde): Archivo Tributario

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

N° 264/2019

FECHA : 22/07/19

REFERENCIA: LPN N° 1469/18 - CONT. N° 7580/19	CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA TESA
FECHA DE INSPECCION: 18 de Julio de 2019	LOCAL DE INSPECCION: TESA - ÑEMBY
NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya N° 150	VALIDO HASTA:

ESP. TEC. ANDE N°	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/200	100	443781	443880	08/07/2019	12/07/2019	Santa Rita

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **TESA**

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

El poste 9/200 KGF N°.: 455589 fabricado en fecha 12/07/19, sustituye al poste N°.: 443783,
roto durante los ensayos mecanicos
Pedido de inspección presentado por el Contratista como expediente SG/DSME/7981/19 en fecha 16/07/19
Ajustandose a la Orden de Entrega N° 013/2019 Lote 3 , Item 11

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.
B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.
C - LOS MATERIALES QUE NO SEAN ENTREGADOS HASTA LA FECHA DE VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO DEBERAN SER INSPECCIONADOS NUEVAMENTE.-
D - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO -

22 JUL. 2019

Ing. Gustavo Gayoso
Jefe de Sección Control de Calidad

22 JUL. 2019

Ing. Alexandre Morel B.
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista 1ª COPIA: Deposito - ANDE 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE

MISION DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energia eléctrica del pais y actuar en el sector electrico regional, con responsabilidad social y ambiental y exelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

CONSORCIO CEHA - TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA Nº 753 - KM 32 ½ - Bº YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO Nº 13528073
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

Nº 001-003- 0000008

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE. LPN/469/18 RUC o C.I. Nº del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: IND. NACIONAL C/ PASEO GIMENEZ - NEMBY
Dirección completa del punto de llegada: ANDE. AGENCIA REGIONAL SANTA RITA

Fecha del inicio del traslado: 20-08-2019 Fecha de termino del traslado:
Marca del vehículo de transporte: Número de chapa.
Nombre o razón social del transportista: RUC del transportista:
Nombre del conductor: C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: [X]	Importación: [ ]	Traslado locales empresa: [ ]	Emisor móvil: [ ]
Exportación: [ ]	Consignación: [ ]	Transformación: [ ]	Exhibición: [ ]
Compra: [ ]	Devolución: [ ]	Reparación: [ ]	Ferias: [ ]
Otros: (indico motivos no provistos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
50	Postes H°A° 9/200 Kgf.- Numerados desde 443881 al 443930.
	El poste Nro 456170 sustituye al poste Nro 443870, roto
	durante los ensayos mecánicos.
	Certificado Insp. Nro 290/19.
	Contrato Nro 7560/19.
	Orden Entrega 013/2019 - lote 3, Item M.

Dpto. de Administración de Depósitos Regionales
Depósito Santa Rita
Recibido por: José W. Cáceres F.
Firma:
Fecha: 21/08/2019

21 AGO 2019

Lic. José W. Cáceres F.
T.S.A. / D.A.R.
Santa Rita

Habilitación Nº 1381 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Meza - R.U.C. 1325138-4 - Tel/Fax: (0294) 220 329
e-mail:graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa #463 - Itauguá - 1 TAL. 50X4 DEL [1 - 50] JULIO/19

Original (Blanco): Destinatario - 1° Copia (Amarillo): Remitente
2° Copia (Rosa): Transportista - 3° Copia (Verde): Archivo Tributario

ANDE

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 320/2019

FECHA : 19/08/19

REFERENCIA:LPN Nº1469/18-CONTRATO Nº7580/19	CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA - TESA
FECHA DE INSPECCION: 16 de agosto de 2019	LOCAL DE INSPECCION: TESA - ÑEMBY
NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya Nº 150	

DATOS DEL SUMINISTRO INSPECCIONADO

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12 Rev.2	9/200	50	443881	443930	15/07/2019	17/07/2019	Santa Rita

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **TESA**

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

El postetipo 9/200 kgf Nº: 456170 fabricado en fecha 17/07/19, sustituye al poste Nº: 443890, roto durante los ensayos mecanicos
Pedido de inspección presentado por el Contratista como expediente SG/DSME/08696/19 en fecha 05/08/19

Ajustandose a la Orden de Entrega Nº 013/2019 - Lote3, Item 11.

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

C - LOS MATERIALES QUE NO SEAN ENTREGADOS HASTA LA FECHA DE VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO DEBERAN SER INSPECCIONADOS NUEVAMENTE.-

D - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD
20/08/19
Ing.Gustavo Gayoso
Jefe de Sección Control de Calidad

20 AGO 2019
Ing.Alexandre Morel B
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista | 1ª COPIA: Depósito - ANDE | 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país para contribuir a su desarrollo y al bienestar de la población, con responsabilidad social y ambiental, promoviendo la excelencia en la administración de los recursos y en la prestación de sus servicios.

CONSORCIO CEHA – TESA

RUTA Nº 2 - MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA Nº 753 - KM 32 ½ - Bº YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO Nº 13527305
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

Nº 001-001- 0000571

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE — RUC o C.I. Nº del Destinatario: 80009735-1
Dirección completa del punto de partida: Ruta 2 Mcal Estigarribia Km 32,5 - Itaugua
Dirección completa del punto de llegada: Depósito ANDE - San Lorenzo.

Fecha del inicio del traslado: 03/01/2020 — Fecha del termino del traslado: 03/01/2020.
Marca del vehículo de transporte: Scania — Número de chapa. GAG 666
Nombre o razón social del transportista: — RUC del transportista:
Nombre del conductor: Teodulo Medina — C.I. del conductor: 2 000 307
Dirección del conductor: Capiata

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: [X]	Importación: [ ]	Traslado locales empresa: [ ]	Emisor móvil: [ ]
Exportación: [ ]	Consignación: [ ]	Transformación: [ ]	Exhibición: [ ]
Compra: [ ]	Devolución: [ ]	Reparación: [ ]	Ferias: [ ]
Otro (indico motivos no provistos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes de H°A° Tipo D/9/150 Numerados desde el 460213 hasta el 460312
100	Postes de H°A° Tipo D/9/200 Numerados desde el 463213 hasta el 463312.
	Observación:
	Los postes Tipo D/9/150 Nº 474175 de fecha 26/12/19 y el Tipo D/9/200
	Nº 474176 de fecha 18/12/19 sustituyen a los postes Tipo D/9/150 Nº 460257
	y el Tipo D/9/200 Nº 463278 respectivamente, todos durantes los ensayos
	Mecanicos.
	L.P.N. Nº 1469/18
	Contrato Nº 7580/19
	Cert. Inspeccion Nº 007/2020.
	Orden de Entrega Nº 023/2019
	Lote 1 ; Item 1, 2.

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
Recibido por: José Vera Musa
Sector Recepción — Firma:
Fecha: ANDE - DSA/DAR5 — Hora:

03/01/2020

Habilitación Nº 1381 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Meza - R.U.C. 1325138-4 - Tel/Fax: (0294) 220 329 - e-mail:graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Esligarribia C/ Carlos A. Lopez Casa #463 - Itauguá - 6 TAL. 50X4 DEL [551 - 650] JULIO/19

Original (Blanco): Destinatario - 1º Copia (Amarillo): Remitente
2º Copia (Rosa): Transportista - 3º Copia (Verde): Archivo Tributario

ANDE

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 007/2020

FECHA : 02/01/20

REFERENCIA: LPN Nº1469/18-CONTRATO Nº 7580/19	CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA - TESA
FECHA DE INSPECCION:30 de diciembrer de 2019	LOCAL DE INSPECCION: CEHA - ITAUGUA
NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya N° 150	

DATOS DEL SUMINISTRO INSPECCIONADO

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/150	100	460.213	460.312	17/12/2019	26/12/2019	San Lorenzo
03.10.12-Rev.2	9/150	100	467233	467.332	13/12/2019	17/12/2019	C.D.E.
03.10.12-Rev.2	9/200	100	463213	463.312	06/12/2019	18/12/2019	San Lorenzo

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **CEHA**

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

Los postes sustitutos tipo 9/150 kgf Nos. **474174 (17/12/19) x 467306 y 474175 (26/12/19) x 460257** rotos en los ensayos mecanicos.
El poste sustituto tipo 9/200 kgf N°.**474176 (18/12/19) x 463278** roto durante los ensayos mecanicos

Pedido de inspeccion presentado en mesa de entrada como Exp.SG/DSME/16245/19 en fecha 27/12/19.

Orden de Entrega **Nº.023/2019 - Lote 1 - Item 1,2 y Lote 3 - Item 7.**

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.
B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE RE[illegible]ION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.
C - [illegible]OS MATERIALES QUE NO SEAN ENTREGADOS HASTA LA FECHA DE VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO DEBERAN SER INSPECCIONADOS NUEVAMENTE.-
D - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD2

Ing.Gustavo Gayoso 03/01/2020
Jefe de Sección Control de Calidad

Ing. Romerio J. Avalos S.
Jefatura - DD/SMD

Ing.Roberto J.Avalos S.
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista 1ª COPIA: Depósito - ANDE 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país para contribuir a su desarrollo y al bienestar de la población, con responsabilidad social y ambiental, promoviendo la excelencia en la administración de los recursos y en la prestación de sus servicios.

CONSORCIO CEHA - TESA

RUTA Nº 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA Nº 753 - KM 32 ½ - Bº YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO Nº 13527305
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

Nº 001-001- 0000576

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE — RUC o C.I. Nº del Destinatario: 2009425-1
Dirección completa del punto de partida: Ruta 2 Mcal Es. Itaugua KM 32.5 Itaugua
Dirección completa del punto de llegada: Depósito ANDE - [illegible]

Fecha del inicio del traslado: 11/01/2020 — Fecha del termino del traslado: 11/01/2020
Marca del vehículo de transporte: Grama — Número de chapa: [illegible]
Nombre o razón social del transportista: — RUC del transportista:
Nombre del conductor: Rodolfo Medina — C.I. del conductor: 2 000 304
Dirección del conductor: Itaugua

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: [X]	importación: [ ]	Traslado locales empresa: [ ]	Emisor móvil: [ ]
Exportación: [ ]	Consignación: [ ]	Transformación: [ ]	Exhibición: [ ]
C[illegible]ra: [ ]	Devolución: [ ]	Reparación: [ ]	Ferias: [ ]
Otros: (indico motivos no provistos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	POSTES DE H° A° 1.20 0/9/150 V/[illegible] DESDE 160313 HASTA 160412
	Ubicación:
	61 POSTE 1.20 0/9/150 Nº 174206 de fecha 13/01/2020 [illegible]
	POSTE Nº 160.228 1010 [illegible]
	[illegible] Nº [illegible]/18
	[illegible] Nº 1580/19
	[illegible] Nº [illegible]/2020
	[illegible] Nº [illegible] Nº 023/2019
	[illegible]

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
José Vera Musa
Recibido por: Sector Recepción Firma:
ANDE - DSA/DAR5
Fecha: Hora:

11/01/2020

Habilitación Nº 1361 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Meza - R.U.C. 1325138-4 - Tel/Fax: (0294) 220 329
e-mail:graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa #463 - Itauguá - 6 TAL. 50X4 DEL [551 - 850] JULIO/19
Original (Blanco): Destinatario - 1º Copia (Amarillo): Remitente
2º Copia (Rosa): Transportista - 3º Copia (Verde): Archivo Tributario

ANDE

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 31/2020

FECHA : 16/01/20

REFERENCIA: LPN Nº 1469/18; Contr. 7580/19	CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA - TESA
FECHA DE INSPECCION: 13 de Enero de 2020	LOCAL DE INSPECCION: CEHA - ITAUGUA
NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya Nº 150	VALIDO HASTA:

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/150	100	460313	460412	26/12/2019	02/01/2020	San Lorenzo

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **CEHA**

RESULTADO OBTENIDO: ACEPTADO.-

OBSERVACIONES:

Los postes 9/150 KGF N°.: 474306 (02/01/2020), sustituye al poste N°.: 460328 roto durante el ensayo mecánico.
Pedido de inspección presentado por el Contratista como expediente SG/DSME/364/2020 en fecha 10/01/2020
Ajustandose a la Orden de Entrega N° 023/2019 Lote 1, Item 1

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.

- PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

C - LOS MATERIALES QUE NO SEAN ENTREGADOS HASTA LA FECHA DE VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO DEBERAN SER INSPECCIONADOS NUEVAMENTE.-

D - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

P/A Ing. Silvio Cardozo DD/SMD2 - ANDE

Ing. Gustavo Gayoso
Jefe de Sección Control de Calidad

Ing. Roberto J. Avalos S. Jefatura - DD/SMD

Ing. Roberto J. Avalos S.
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista | 1ª COPIA: Deposito - ANDE | 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE

MISION DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector electrico regional, con responsabilidad social y ambiental y exelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

CONSORCIO CEHA – TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 13527305
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

N° 001-001- 0000577

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE — RUC o C.I. N° del Destinatario: 80009735-1
Dirección completa del punto de partida: Ruta 2 Mcal Estigarribia Km 32,5 - Itaugua
Dirección completa del punto de llegada: Deposito ANDE - San Lorenzo

Fecha del inicio del traslado: 21/01/2020 — Fecha del termino del traslado: 22/01/2020
Marca del vehículo de transporte: Scania — Número de chapa.
Nombre o razón social del transportista: — RUC del transportista:
Nombre del conductor: Paulo Medina — C.I. del conductor: 2.000.307
Dirección del conductor: Capiata

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: ☐	importación: ☐	Traslado locales empresa: ☐	Emisor móvil: ☐
Exportación: ☐	Consignación: ☐	Transformación: ☐	Exhibición: ☐
Compra: ☐	Devolución: ☐	Reparación: ☐	Ferias: ☐
Otros: (indico motivos no provistos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
200	Postes de H°A° tipo D/9/150 Numerados desde el 460413 hasta 460612
	Observacion:
	El poste tipo D/9/150 N° 474509 de fecha 06/01/2020 sustituye al
	poste N° 460457 y el poste N° 474510 de fecha 09/01/2020 sustituye
	al poste 460591 todos durantes los ensayos Mecanicos.
	L.P.N. N° 1469/18
	Contrato N° 1580/19
	Cert. Inspeccion N° 037/2020
	Orden de Entrega N° 023/2019
	Lote 1 Item 1

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
Recibido por: José Vera Musa
Sector Recepción
ANDE - DSA/DAPS Firma:
Fecha: ..... Hora: .....

Habilitación N° 1361 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Meza - R.U.C. 1325138-4 - Tel/Fax: (0294) 220 329
e-mail:graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa #463 - Itauguá - 6 TAL. 50X4 DEL [551 - 850] JULIO/19.
Original (Blanco): Destinatario - 1° Copia (Amarillo): Remitente
2° Copia (Rosa): Transportista - 3° Copia (Verde): Archivo Tributario

ANDE

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 037/2020

FECHA : 20/01/20

REFERENCIA:LPN Nº1469/18-CONTRATO Nº 7580/19	CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA - TESA
FECHA DE INSPECCION: 17 de enero de 2020	LOCAL DE INSPECCION: CEHA - ITAUGUA
NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya Nº 150	

DATOS DEL SUMINISTRO INSPECCIONADO

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-A-Rev.2	9/150	200	460413	460612	02/01/2020	09/01/2020	San Lorenzo

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **CEHA**

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

Los postes sustitutos tipo 9/150 **Nos.474509 (06/01/20) x 460457 y 474510 (09/01/20) x 460591** rotos durante los ensayos mecánicos

Pedido de inspección Exp. SG/DSME0364/20 en fecha 10/01/20.

Ajustándose a la Orden de Entrega N° 023/2019 - Lote 1 - Ítem 1

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE EMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

C - LOS MATERIALES QUE NO SEAN ENTREGADOS HASTA LA FECHA DE VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO DEBERAN SER INSPECCIONADOS NUEVAMENTE.-

D - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD2
21/01/2020
Ing. Gustavo Gayoso
Jefe de Sección Control de Calidad

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD2
21/01/2020
Ing. Roberto J. Avalos S.
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista | 1ª COPIA: Depósito - ANDE | 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país para contribuir a su desarrollo y al bienestar de la población, con responsabilidad social y ambiental, promoviendo la excelencia en la administración de los recursos y en la prestación de sus servicios.

CONSORCIO CEHA - TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 13527305
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

N° 001-001- 0000580

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE — RUC o C.I. N° del Destinatario: 80009735-1
Dirección completa del punto de partida: Ruta 2 Mcal Estigarribia KM 32 5 - Itauguá
Dirección completa del punto de llegada: Deposito ANDE San Lorenzo

Fecha del inicio del traslado: 29/01/2020 — Fecha del termino del traslado: 29/01/2020
Marca del vehículo de transporte: Grama — Número de chapa. GAG 666
Nombre o razón social del transportista: — RUC del transportista:
Nombre del conductor: Isidro Medina — C.I. del conductor: 2 000 307
Dirección del conductor: Caraguatay

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: ☒	importación: ☐	Traslado locales empresa: ☐	Emisor móvil: ☐
Exportación: ☐	Consignación: ☐	Transformación: ☐	Exhibición: ☐
Compra: ☐	Devolución: ☐	Reparación: ☐	Ferias: ☐
Otros: (indico motivos no provistos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes de H°A° Tipo D/9/150 Numerados desde el 460613 hasta 460712
100	Postes de H°A° Tipo D/9/200 Numerados desde el 463313 hasta 463412
	Observacion
	El poste Tipo D/9/150 N° 174517 de fecha 16/01/2020 sustituye al poste
	N° 460685 roto durante el ensayo mecanico
	El poste Tipo D/9/200 N° 174.518 de fecha 14/01/2020 sustituye al poste
	N° 463360 roto durante el ensayo mecanico
	O.P.N N° 1469/18
	Contrato N° 758/19
	OTT Inspeccion N° 49/2020
	Orden de Compra N° 623/2019
	Lote 1 Tipo D y E

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
Recibido por: José Vera Musa
Sector Recepción
ANDE - DPTO. ADM.
Firma:
Fecha: ..... Hora: .....

29/01/2020

Habilitación N° 1381 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Meza - R.U.C. 1325138-4 - Tel/Fax: (0294) 220 329
e-mail:graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa #463 - Itauguá - 6 TAL. 50X4 DEL [551 - 850] JULIO/19
Original (Blanco): Destinatario - 1° Copia (Amarillo): Remitente
2° Copia (Rosa): Transportista - 3° Copia (Verde): Archivo Tributario

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 49/2020

FECHA : 28/01/2

REFERENCIA: LPN Nº 1469/18; Contr. 7580/19	CONTRATISTA: Consorcio CEHA-TESA
FECHA DE INSPECCION: 27 de Enero de 2020	LOCAL DE INSPECCION: CEHA - ITAUGUA
NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya Nº 150	VALIDO HASTA:

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/150	100	460613	460712	09/01/2020	17/01/2020	San Lorenzo
03.10.12-Rev.2	9/200	100	463313	463412	13/01/2020	17/01/2020	San Lorenzo

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **CEHA**

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

El poste 9/150 KGF Nº.: 474517(16/01/20), sustituye al poste Nº.: 460685 roto durante el ensayo mecánico.
El poste 9/200 KGF Nº.: 474518(14/01/20), sustituye al poste Nº.: 463360 roto durante el ensayo mecánico.
Pedido de inspección presentado por el Contratista como expediente SG/DSME/0826/20 en fecha 22/01/20
Ajustandose a la Orden de Entrega Nº 023/2019 Lote 1, Item 1-2.

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

C - LOS MATERIALES QUE NO SEAN ENTREGADOS HASTA LA FECHA DE VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO DEBERAN SER INSPECCIONADOS NUEVAMENTE -

D - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Gustavo Gayoso
Jefe de Sección Control de Calidad

Ing. Roberto J. Avalos S.
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista 1ª COPIA: Deposito - ANDE 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE

MISION DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y exelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

CONSORCIO CEHA - TESA

RUTA N° 2 - MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 13527305
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

N° 001-001- 0000583

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE — RUC o C.I. N° del Destinatario: 80009735-1
Dirección completa del punto de partida: Ruta 2 Mcal Estigarribia Km 32.5 Itauguá
Dirección completa del punto de llegada: Deposito ANDE - San Lorenzo

Fecha del inicio del traslado: 07/02/2020 — Fecha del termino del traslado: 07/02/2020
Marca del vehículo de transporte: Scania — Número de chapa. AXC 911
Nombre o razón social del transportista: — RUC del transportista:
Nombre del conductor: Angel Molino — C.I. del conductor: 5 287 646
Dirección del conductor: Itauguá

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: [X]	importación: [ ]	Traslado locales empresa: [ ]	Emisor móvil: [ ]
Exportación: [ ]	Consignación: [ ]	Transformación: [ ]	Exhibición: [ ]
Compra: [ ]	Devolución: [ ]	Reparación: [ ]	Ferias: [ ]
Otros: (indico motivos no provistos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	postes de H°A° Tipo D/9/150 Numerados desde 460.713 hasta 460.812
100	postes de H°A° Tipo D/9/200 Numerados desde 463.413 hasta 463.512
	Observaciones:
	El poste tipo D/9/150 N° 477.722 de fecha 27/01/20 sustituye al poste
	N° 460.789 roto durante los ensayos mecanicos.
	El poste tipo D/9/200 N° 477.723 de fecha 24/01/20 sustituye al poste
	N° 463.447 roto durante los ensayos mecanicos
	L.P.N N° 1469/18.
	Contrato N° 7580/19
	Cert. Inspeccion N° 063/2020
	Orden de Entrega N° 023/2020
	Lote 1 Item 4 y 5

07/02/2020

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
Recibido por: José Vera Musa
Sector Recepción Firma:
ANDE - DSA/DAR5
Fecha: Hora:

Habilitación N° 1381 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Meza - R.U.C. 1325136-4 - Tel/Fax: (0294) 220 329
e-mail:graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa #463 - Itauguá - 6 TAL. 50X4 DEL [551 - 850] JULIO/19

Original (Blanco): Destinatario - 1° Copia (Amarillo): Remitente
2° Copia (Rosa): Transportista - 3° Copia (Verde): Archivo Tributario

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

N° 063/2020

FECHA : 06/02/20

REFERENCIA: LPN N°1469/18 -CONTRATO N° 7580/19	CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA - TESA
FECHA DE INSPECCION: 05 de febrero de 2020	LOCAL DE INSPECCION: CEHA - ITAUGUA
NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya N° 150	

DATOS DEL SUMINISTRO INSPECCIONADO

ESP. TEC. ANDE N°	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/150	100	460713	460812	17/01/2020	27/01/2020	San Lorenzo
03.10.12-Rev.2	9/200	100	463413	463512	17/01/2020	24/01/2020	San Lorenzo

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **CEHA**

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

El poste sustituto tipo 9/150 kgf tipo N°: 477722 (27/01/20) x 460789 roto durante los ensayos mecánicos
El poste sustituto tipo 9/200 kgf tipo N°: 477723 (24/01/20) x 463447 roto durante los ensayos mecánicos

Pedido de inspección Exp. SG/DSME/1068/20 fecha 29/01/20.

Ajustándose a la Orden de Entrega N° 23/2019. Lote 1 - Ítem 1 y 2 .

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE EMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

C - LOS MATERIALES QUE NO SEAN ENTREGADOS HASTA LA FECHA DE VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO DEBERAN SER INSPECCIONADOS NUEVAMENTE.-

D - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD2
03/02/2020
Ing. Gustavo Gayoso
Jefe de Sección Control de Calidad

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD2
03/02/2020
Ing. Roberto J. Avalos S.
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista 1ª COPIA: Deposito - ANDE 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE.

MISION DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país para contribuir a su desarrollo y al bienestar de la población, con responsabilidad social y ambiental, promoviendo la excelencia en la administración de los recursos y en la prestación de sus servicios.

CONSORCIO CEHA – TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 13527305
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

N° 001-001- 0000585

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE — RUC o C.I. N° del Destinatario: 80009735-1
Dirección completa del punto de partida: Ruta 2 Mcal Estigarribia Km. 32,5 - Itaugua
Dirección completa del punto de llegada: Deposito ANDE - San Lorenzo

Fecha del inicio del traslado: 14/02/2020 — Fecha del termino del traslado: 14/02/2020
Marca del vehículo de transporte: Stania — Número de chapa. SAG 666
Nombre o razón social del transportista: — RUC del transportista:
Nombre del conductor: Rodolfo Medina — C.I. del conductor: 2.000.307
Dirección del conductor: Capiatá

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: [X]	importación: [ ]	Traslado locales empresa: [ ]	Emisor móvil: [ ]
Exportación: [ ]	Consignación: [ ]	Transformación: [ ]	Exhibición: [ ]
Compra: [ ]	Devolución: [ ]	Reparación: [ ]	Ferias: [ ]
Otros: (indico motivos no provistos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes de H°A° Tipo D/9/200 Numerados desde 463.513 hasta 463.612
200	Postes de H°A° Tipo D/9/150 Numerados desde 460.813 hasta 461.012.
	Observaciones.
	El Poste Tipo D/9/200 N° 487.348 de fecha 31/01/2020 sustituye al poste
	N° 463.539 roto durante los ensayos Mecanicos.
	Los postes Tipo D/9/150 N° 487.349 de fecha 01/02/2020 y 487.350 de fecha
	04/02/2020. Sustituyen a los postes N° 460.857 y 460.992 rotos durante
	los ensayos mecanicos
	L.P.N. / N° 1469/18
	Contrato N° 1589/19
	Cert. Inspeccion N° 073/2020
	Orden de Entrega N° 023/2019
	Lote 1, Item 1 y 2

José Vera Musa
Sector Recepción
ANDE - DSA/DAR5

14/02/2020.

Habilitación N° 1381 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Meza - R.U.C. 1325138-4 - Tel/Fax: (0294) 220 329
e-mail:graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa #463 - Itauguá - 6 TAL. 50X4 DEL [551 - 650] JULIO/19
Original (Blanco): Destinatario - 1° Copia (Amarillo): Remitente
2° Copia (Rosa): Transportista - 3° Copia (Verde): Archivo Tributario

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

073/2020

Fecha: 12/02/20.

REFERENCIA: LPN N°1469/18 - CONT.N° 7580/19	CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA - TESA
FECHA DE INSPECCION: 11 de febrero de 2020	LOCAL DE INSPECCION: CEHA - ITAUGUA
NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya N° 150	

DATOS DEL SUMINISTRO INSPECCIONADO

ESP. TEC. ANDE N°	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/200	100	463513	463612	28/01/2020	31/01/2020	San Lorenzo
03.10.12-Rev.2	9/150	200	460813	461012	27/01/2020	04/02/2020	San Lorenzo
03.10.12-Rev.2	9/500	100	465413	465512	03/12/2019	21/01/2020	San Lorenzo

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **CEHA**

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

El poste sustituto tipo 9/200 kgf. N°: **487348 (31/01/20) x 463539** roto durante los ensayos mecánicos
Los postes sustitutos tipo 9/150 kgf. **Nos.487349 (01/02/20) x 460857 y 487350 (04/02/20) x 460992** rotos durante los ensayos mecánicos
El poste sustituto tipo 9/500 kgf. N°: **487351 (21/02/20) x 465488** roto durante los ensayos mecánicos
Pedido de inspección Exp.SG/DSME/0902/20 de fecha 24/01/20 y SG/DSME/1394/20 de fecha 06/02/20.
Ajustándose a la Orden de Entrega N°. 023/2019 - Lote 1 - Ítem 1,2y3.

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

C - LOS MATERIALES QUE NO SEAN ENTREGADOS HASTA LA FECHA DE VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO DEBERAN SER INSPECCIONADOS NUEVAMENTE.-

D - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD2
14/02/2020
Ing. Gustavo Gayoso
Jefe de Sección Control de Calidad

Ing. Roberto J. Avalos S.
Jefatura - DD/SMD
Ing. Roberto J. Avalos S.
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista 1ª COPIA: Deposito - ANDE 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país para contribuir a su desarrollo y al bienestar de la población, con responsabilidad social y ambiental, promoviendo la excelencia en la administracion de los recursos y en la prestación de sus servicios.

CONSORCIO CEHA – TESA

RUTA N° 2 - MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono: (0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO Nº 13528073
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020
Nº 001-003- 0000025

NOTA DE REMISION

Nombre o Razón Social: ANDE LPN 1469/18 — RUC o C.I. Nº del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: IND. NACIONAL c/PASEO GUIANEZ - YEMBY
Dirección completa del punto de llegada: ANDE - AGENCIA REGIONAL SAN LORENZO

Fecha del inicio del traslado: 11 - NOV - 2019 — Fecha del termino del traslado:
Marca del vehículo de transporte: — Numero de chapa:
Nombre o razón social del transportista: — RUC del transportista:
Nombre del conductor: — C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO (marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado):

Venta:	X	Importación:		Traslado locales empresa:		Emisor móvil:	
Exportación:		Consignación:		Transformación:		Exhibición:	
Compra:		Devolución:		Reparación:		Ferias:	
Otros: (indico motivos no provistos)				Comprobante de Venta			

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes H° A° 9/150 kgf Numerados desde 461013 al 461112 el poste Nro 469833 sustituye al poste Nro 461026 roto durante los ensayos mecánicos —
	Contrato Nro 7580/19 —
	Certificado de Insp Nro 462/19 —
	O Entrega Nro 023/19 Lote 1 Item 1 —

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Deposito San Lorenzo
José Vera Musa
Sector Recepción
Firma
ANDE - DSATDAT
Nro.

Habilitación N° 1381 - Gráfica CANTERO - Maryanta Caballero Mezzi - R.U.C.: 3251384-4 - Tel/Fax: (0294) 220 329 — Original (Blanco) - Destinatario - 1ª Copia (Amarillo) - Remitente

CONSORCIO CEHA - TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 13528073
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

N° 001-003- 0000027

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE - LPN 1469/18 RUC o C.I. N° del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: IND. NACIONAL c/ PASEO GIMENEZ NEMBY
Dirección completa del punto de llegada: ANDE - AGENCIA REGIONAL SAN LORENZO

Fecha del inicio del traslado: 18-11-19 Fecha del termino del traslado:
Marca del vehiculo de transporte: Scania Número de chapa. KHK 901 / AGI 067
Nombre o razón social del transportista: RUC del transportista:
Nombre del conductor: Victor Rojas Sisto Cruz C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: [X]	importación: [ ]	Traslado locales empresa: [ ]	Emisor móvil: [ ]
Exportación: [ ]	Consignación: [ ]	Transformación: [ ]	Exhibición: [ ]
Compra: [ ]	Devolución: [ ]	Reparación: [ ]	Ferias: [ ]
Otros: (indico motivos no provistos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes H°A° 9/150 Kgf. Numerados desde 461113 al 461212. El poste Nro 469851 sustituye al poste Nro 461191 roto durante los ensayos mecanicos. Certificado de Insp. Nro 474/19. Contrato Nro 758/18. Orden de entrega No. 023/19. Lote 1. Item 1.

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
José Vera Musa
Recibido por: Sector Recepción Firma:
ANDE - DSA/CARS
Fecha:

Habilitación N° 1381 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Meza - R.U.C. 1325138-4 - Tel/Fax: (0294) 220 329
e-mail:graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa #463 - Itauguá - 1 TAL. 50X4 DEL [1 - 50] JULIO/19

Original (Blanco): Destinatario - 1° Copia (Amarillo): Remitente
2° Copia (Rosa): Transportista - 3° Copia (Verde): Archivo Tributario

TEJA

ANDE

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 474/2019

FECHA : 15/11/19

REFERENCIA: LPN Nº 1469/18 - CONT. Nº 7580 /19

CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA - TESA

FECHA DE INSPECCION: 13 de Noviembre de 2019

LOCAL DE INSPECCION: TESA - ÑEMBY

NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya Nº 150

VALIDO HASTA:

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/150	200	462413	462612	07/10/2019	17/10/2019	San Lorenzo
03.10.12-Rev.2	9/150	100	461113	461212	25/10/2019	30/10/2019	San Lorenzo
03.10.12-Rev.2	9/500	100	465513	465612	07/10/2019	17/10/2019	San Lorenzo

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **TESA**

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

Los postes 9/150 KGF Nº.: 469849, 469850 y 469851 fabricados en fecha 12y17/10/19 y 30/10/19 sustituyen a los postes Nº.: 462508, 462572 y 461191, rotos durante los ensayos mecanico

El poste 9/500 KGF Nº.: 469852 fabricado en fecha 17/10/19, sustituye al poste Nº.: 465582, roto durante los ensayos mecanico

Pedido de inspección presentado por el Contratista como expediente SG/DSME/13082/19 en fecha 01/11/19

Ajustandose a la Orden de Entrega Nº 023/2019 Lote 1 , Item 1 y 3

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

C - LOS MATERIALES QUE NO SEAN ENTREGADOS HASTA LA FECHA DE VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO DEBERAN SER INSPECCIONADOS NUEVAMENTE.-

D - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD
15/11/19
Ing. Gustavo Gayoso
Jefe de Sección Control de Calidad

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD
15/11/19
Ing. Roberto J. Avalos S.
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista 1ª COPIA: Deposito - ANDE 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE

MISIÓN DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

CONSORCIO CEHA - TESA

RUTA Nº 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA Nº 753 - KM 32 ½ - Bº YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO Nº 13528073
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

Nº 001-003- 0000028

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE - INV 1469/18
RUC o C.I. Nº del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: IND. NACIONAL c/ PASEO GIMENEZ - VEMBY
Dirección completa del punto de llegada: ANDE - AGENCIA REGIONAL SAN LORENZO

Fecha del inicio del traslado: 15 - 11 - 2019
Fecha del termino del traslado:
Marca del vehículo de transporte:
Número de chapa.
Nombre o razón social del transportista:
RUC del transportista:
Nombre del conductor:
C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: [X]	Importación: [ ]	Traslado locales empresa: [ ]	Emisor móvil: [ ]
Exportación: [ ]	Consignación: [ ]	Transformación: [ ]	Exhibición: [ ]
Compra: [ ]	Devolución: [ ]	Reparación: [ ]	Ferias: [ ]
Otro (indico motivos no provistos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderias
100	postes H°A° 9/150 kgf. Numerados desde 461213 al 461312.- El poste Nro 469854, sustituye al poste Nro 461277 roto durante los ensayos mecanicos. Corresponde a la OE Nº 023/2019 - Lote 1 - Item 1
100	postes H° A° 9/150kgf. Numerados desde 439481 al 439580.- El poste Nro 1469853 sustituye al poste Nro 439575 roto durante los ensayos mecanicos. Corresponde a la OE Nº 013/2019 - Lote 1 - Item 1 - Certificado de Insp Nro 475/2019 - Contrato Nro 7580/19.

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
José Vera Musa
Recibido por: Sector Recepción
ANDE - DSA/DARS
Firma:
Fecha: Hora:

19
Nov
2019

Habilitación Nº 1381 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Meza - R.U.C. 1325138-4 - Tel/Fax: (0294) 220 329
graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. López Casa #803 - Itaugua - TRL. 50/44 DEL 11 - 05/JULIO/19

Original (Blanco): Destinatario - 1º Copia (Amarillo): Remitente
2º Copia (Rosa): Transportista - 3º Copia (Verde): Archivo Tributario

CONSORCIO CEHA - TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 13528073
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

N° 001-003- 0000035

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE - LPN 1469/18
RUC o C.I. N° del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: LND. NACIONAL C/ PASEO GIMENEZ - U.E. 484
Dirección completa del punto de llegada: ANDE. AGENCIA REGIONAL SAN LORENZO

Fecha del inicio del traslado: 2 - 12 - 19
Fecha del termino del traslado:
Marca del vehículo de transporte: SCANIA
Número de chapa. AGY067 / IOH200.01.
Nombre o razón social del transportista:
RUC del transportista:
Nombre del conductor: VICTOR PORTA / SIXTO ORTIZ
C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: ☒
Exportación: ☐
C : ☐
Otros: (indico motivos no provistos)
Importación: ☐
Consignación: ☐
Devolución: ☐
Traslado locales empresa: ☐
Transformación: ☐
Reparación: ☐
Comprobante de Venta
Emisor móvil: ☐
Exhibición: ☐
Ferias: ☐

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes H°A° 9/150 kgf. Numerados del 461313 al 461412. —
	El Poste Nro 472099 sustituye al poste Nro 461399, roto durante los ensayos mecanicos.
	Certificado de Insp Nro 498/19 —
	Contrato Nro 7580/19
	O Entrega Nro 023/19 Lote 1 - Item 1 —

ANDE - LPN. DE ADM. INMAT.
DIRECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
Recibido por: José Vera Musa
Sector Recepción
ANDE - DSA/DAR5
Fecha: 02 - Dic - 2019
Firma:
Hora:

Autorización N° 1381 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Meza - R.U.C. 1325138-4 - Tel/Fax: (0294) 220 329
graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa #463 - Itauguá - 1 TAL 50X4 DEL [1 - 50] JULIO/19

Original (Blanco): Destinatario - 1º Copia (Amarillo): Remitente
2º Copia (Rosa): Transportista - 3ª Copia (Verde): Archivo Tributario

ANDE

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 498/2019

FECHA : 28/11/19

REFERENCIA: LPN Nº 1469/18-CONTRATO Nº7580/19	CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA - TESA
FECHA DE INSPECCION:25 de noviembre de 2019	LOCAL DE INSPECCION: TESA - ÑEMBY
NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya Nº 150	

DATOS DEL SUMINISTRO INSPECCIONADO

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/150	100	461313	461412	02/11/2019	06/11/2019	SAN LORENZO
03.10.12-Rev.2	9/200	100	467533	467632	24/10/2019	28/10/2019	C.D.E.

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **TESA**

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

El poste tipo 9/150 kgf Nº:472019 fabricados en fecha 06/11/19 sustituyen al poste Nº:461399, roto durante los ensayos mecanicos
El poste tipo 9/200 kgf Nº:472018 fabricados en fecha 28/10/19 sustituyen al poste Nº:467557, roto durante los ensayos mecanicos
Pedido de inspección presentado por el Contratista como expediente Nº SG/DSME/13562/19 en fecha 11/11/19.

Ajustandose a la Orden de Entrega Nº.023/2019 - Lote 1 - Item 1 y Lote 3 - Item 8.

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.
B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.
C - LOS MATERIALES QUE NO SEAN ENTREGADOS HASTA LA FECHA DE VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO DEBERAN SER INSPECCIONADOS NUEVAMENTE.-
D - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD
Ing.Gustavo Gayoso
Sección Control de Calidad

Ing. Roberto J. Avalos S.
Jefatura - DD/SMD
Ing.Roberto J.Avalos S.
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista | 1ª COPIA: Deposito - ANDE | 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país para contribuir a su desarrollo y al bienestar de la población, con responsabilidad social y ambiental, promoviendo la excelencia en la administración de los recursos y en la prestación de sus servicios.

CONSORCIO CEHA - TESA

RUTA Nº 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA Nº 753 - KM 32 ½ - Bº YBYRATY
Teléfono: (0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO Nº 13528073
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

Nº 001-003- 0000033

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE - LPN 469/18 — RUC o C.I. Nº del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: IND. NACIONAL c/ PASEO SAMUEZ - NEMBY
Dirección completa del punto de llegada: ANDE - AGENCIA REGIONAL SAN LORENZO

Fecha del inicio del traslado: 29 - 11 - 2019 — Fecha del termino del traslado:
Marca del vehículo de transporte: SCANIA — Número de chapa: AGV 067 / BHR 901
Nombre o razón social del transportista: — RUC del transportista:
Nombre del conductor: VERON KONJA / SIXTO ORTIZ — C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO (marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: [X]	importación: [ ]	Traslado locales empresa: [ ]	Emisor móvil: [ ]
Exportación: [ ]	Consignación: [ ]	Transformación: [ ]	Exhibición: [ ]
Compra: [ ]	Devolución: [ ]	Reparación: [ ]	Ferias: [ ]
Otros: (indico motivos no previstos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
200	Postes HºAº 9/150 kgf. Numerados del 461413 al 461612. Los postes Nros 472020 y 472021 sustituyen a los postes Nros 461510 y 461610 rotos durante los ensayos mecanicos. —
	Certificado de Insp. Nro 499/19 —
	Contrato Nro 758/019 —
	O. Entrega Nro 023/19 — Lote 1 - Item 1 —

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
José Vera Musa
Recibido por: Sector Recepción — Firma:
ANDE - DSA/DARS
Fecha: — Hora:

29 NOV 2019

Habilitación Nº 1381 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Meza - R.U.C. 1325138-4 - Tel/Fax: (0294) 220 329
e-mail: graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa #463 - Itaugua - 1 TAL. 50X4 DEL [1 - 50] JULIO/19

Original (Blanco): Destinatario - 1ª Copia (Amarillo): Remitente
2ª Copia (Rosa): Transportista - 3ª Copia (Verde): Archivo Tributario

ANDE

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 499/2019

FECHA : 28/11/19

REFERENCIA: LPN Nº 1469/18-CONTRATO Nº7580/19	CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA - TESA
FECHA DE INSPECCION:26 de noviembre de 2019	LOCAL DE INSPECCION: TESA - ÑEMBY
NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya Nº 150	

DATOS DEL SUMINISTRO INSPECCIONADO

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS DESDE	NUMERADOS HASTA	FABRICADOS DESDE	FABRICADOS HASTA	LUGAR DE ENTREGA
03.10.12-Rev.2	9/150	200	461413	461612	06/11/2019	14/11/2019	SAN LORENZO
03.10.12-Rev.2	9/200	300	464913	465212	18/10/2019	04/11/2019	SAN LORENZO

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **TESA**

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

Los postes tipo 9/150 Nos.472020 y 472021 fabricados en fecha 11y14/11/19, sustituyen a los postes Nos.461510 y 461610 rotos en los ensayos mecánicos

Los postes tipo 9/200 Nos.472022,472023 y 472024 fabricados en fecha 23y29/10/19,04/11/19,sustituyen a los postes Nos.465010 , 465082 y 465211 rotos en los ensayos mecánicos

Pedido de inspección presentado por el Contratista como expediente Nº SG/DSME/13742/19 en fecha 15/11/19.

Ajustándosela la Orden De Entrega Nº.023/2019 - Lote 1 Ítem 1 y 2.

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

C - LOS MATERIALES QUE NO SEAN ENTREGADOS HASTA LA FECHA DE VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO DEBERAN SER INSPECCIONADOS NUEVAMENTE.-

D - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD

Ing. Gustavo Gayoso 29/11/19
Sección Control de Calidad

Ing. Roberto J. Avalos S.
Jefatura - DD/SMD

Ing. Roberto J. Avalos S.
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista | 1ª COPIA: Deposito - ANDE | 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE:

Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país para contribuir a su desarrollo y al bienestar de la población, con responsabilidad social y ambiental, promoviendo la excelencia en la administración de los recursos y en la prestación de sus servicios.

CONSORCIO CEHA – TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753, - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 13526073
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

N° 001-003- 0000040

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE - LPN 1469/18 — RUC o C.I. N° del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: IND. NACIONAL C/ PASEO GIMENEZ - NEMBY
Dirección completa del punto de llegada: ANDE - AGENCIA REGIONAL SAN LORENZO

Fecha del inicio del traslado: 10 - 12 - 19 — Fecha del termino del traslado:
Marca del vehículo de transporte: — Número de chapa: BHK 906 / AGV 067
Nombre o razón social del transportista: — RUC del transportista:
Nombre del conductor: ENO ORTIZ / VICTOR MORIÑA — C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO: (marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: ☒	Importación: ☐	Traslado locales empresa: ☐	Emisor móvil: ☐
Exportación: ☐	Consignación: ☐	Transformación: ☐	Exhibición: ☐
Compra: ☐	Devolución: ☐	Reparación: ☐	Ferias: ☐
Otros: (indico motivos no provistos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes H° A° 9/150 Prof. Numerados del 461613 al 461712. Los postes Nros 473075 y 473076 sustituyen a los postes Nros 461697 y 461712 roto durante los ensayos mecánicos. —
	Certificado de Insp. Nro 521/19 —
	Contrato Nro 7580/19
	Orden Entrega Nro 023/19 - Lote 1 - Item 1 —

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
Recibido por: José Vera Musa
Sector Recepción
ANDE - DSAIDAN
Fecha: ..... Hora: .....

11/12/2019

ANDE

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 521/20

FECHA : 05/12

REFERENCIA: LPN Nº 1469/18-CONTRATO Nº 7580/19	CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA TESA
FECHA DE INSPECCION: 04 de diciembre de 2019	LOCAL DE INSPECCION: TESA - ÑEMBY
NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya Nº 150	

DATOS DEL SUMINISTRO INSPECCIONADO

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREG
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/150	100	461613	461712	14/11/2019	18/11/2019	San Lorenzo
03.10.12-Rev.2	9/150	100	462613	462712	07/11/2019	12/11/2019	San Lorenzo
03.10.12-Rev.2	9/150	100	468333	468432	03/08/2019	08/08/2019	Santa Rita
03.10.12-Rev.2	9/500	100	465613	465712	25/10/2019	05/11/2019	San Lorenzo

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **TESA**

RESULTADO OBTENIDO: ACEPTADO.-

OBSERVACIONES:

Los poste sustitutos tipo 9/150 kgf Nos. 473075 (18/11/19) x 461697 , 473076 (18/11/19) x 461712 y 473077,(08/08/19) x 468415 rotos durante los ensayos mecánicos

El poste sustituto tipo 9/500 kgf Nº. 473078 (05/11/19) x 465710 roto en los ensayos mecanicos.

Pedido de inspección presentado por el Contratista como expediente SG/DSME/13990/19 en fecha 10/11/19.

Ajustándose a la Orden de Entrega Nº 023/2019 - Lote 1 , Ítem 1 y 3 y Lote 3,Item 10.

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

C - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Gustavo Gayoso
ITD/SMD2
06/12/19
Ing.Gustavo Gayoso
Jefe de Sección Control de Calidad

Ing. Gustavo Gayoso
ITD/SMD2
06/12/19
Ing.Roberto J. Avalos S.
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista 1º COPIA: Depósito - ANDE 2º COPIA: Dpto. Control de Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

CONSORCIO CEHA – TESA

RUTA Nº 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA Nº 753 - KM 32 ½ - Bº YBYRATY
Teléfono: (0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO Nº 13526073
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

Nº 001-003- 0000037

NOTA DE REMISION

Nombre o Razón Social: ANDE LPN 1469/18
RUC o C.I. Nº del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: ZND MACIONAL CAMINO GUENES NEMBY
Dirección completa del punto de llegada: ANDE AGENCIA REGIONAL SAN LORENZO

Fecha del inicio del traslado: 10-12-19
Fecha del término del traslado:
Marca del vehículo de transporte:
Número de chapa: [illegible]
Nombre o razón social del transportista:
RUC del transportista:
Nombre del conductor: [illegible]
C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO (marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado):

Venta:	[X]	Importación:	[ ]	Traslado locales empresa:	[ ]	Emisor móvil:	[ ]
Exportación:	[ ]	Consignación:	[ ]	Transformación:	[ ]	Exhibición:	[ ]
Compra:	[ ]	Devolución:	[ ]	Reparación:	[ ]	Ferias:	[ ]
Otros (indique motivos no previstos)				Comprobante de Venta			

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes Nº 9/150 kgs Numerados del 461713 al 461812
1	El poste Nro 473079 sustituye al poste Nro 461811, todo
1	durante los ensayos mecanicos
1	Certificado de Ensayo Nro 522/19
1	Contrato Nro 1580/18
1	O.Compra Nro 023 Lote 1 - Item 1

ANDE - DPTO. DE ALMACENES
DIRECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
José Vera Musa
Recibido por: Sector Recepción
ANDE - DSA/DAR
Fecha: Hora:

Impresión [1336] - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Meza - R.U.C. 1325133-4 - Tel/Fax: (0294) 220 328
e-mail: grafica.cantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa 643 - Itauguá - TALONARIO DE 50 JULIO/19

Original (Blanco): Destinatario - 1ª Copia (Amarillo): Remitente - 2ª Copia (Rosa): Transportista - 3ª Copia (Verde): Archivo Tributario

CONSORCIO CEHA – TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 13527305
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

N° 001-001- 0000574

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE — RUC o C.I. N° del Destinatario: 80009735-1
Dirección completa del punto de partida: Ruta 2 Mcal Estigarribia Km 32,5 - Itauguá
Dirección completa del punto de llegada: Deposito ANDE - San Lorenzo.

Fecha del inicio del traslado: 14/01/2020 — Fecha del termino del traslado: 15/01/2020
Marca del vehículo de transporte: Scania — Número de chapa. AXC 911
Nombre o razón social del transportista: — RUC del transportista:
Nombre del conductor: Angel Moreno — C.I. del conductor: 5.287.646
Dirección del conductor: Itauguá

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: [X]	importación: [ ]	Traslado locales empresa: [ ]	Emisor móvil: [ ]
Exportación: [ ]	Consignación: [ ]	Transformación: [ ]	Exhibición: [ ]
Compra: [ ]	Devolución: [ ]	Reparación: [ ]	Ferias: [ ]
Otros: (indico motivos no previstos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes de 11° A° tipo D/9/150 Numerados desde 461813 hasta 461912.
100	Postes de 11° A° Tipo D/9/200 Numerados desde 464813 hasta 464912.
	Observaciones:
	El poste Tipo D/9/150 N° 474290 de fecha 27/11/19 sustituye al
	poste N° 461893 roto durante el ensayo.
	El poste Tipo D/9/200 N° 474291 de fecha 21/11/19 sustituye al
	poste N° 464837 roto durante el ensayo.
	L.P.N. N° 1469/18
	Contrato N° 7500/19
	Certificado de Inspección N° 015/2020.
	Orden de Entrega N° 023/2019
	Lotes 1 ; Item 1 y 2.

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
Recibido por: José Vera Musa
Sector Recepción — Firma:
ANDE - DSA/DAR5
Fecha: ..... Hora: .....

14 ENERO 2020

Habilitación N° 1381 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Meza - R.U.C. 1325138-4 - Tel/Fax (0294) 220 329
e-mail:graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa #453 - Itauguá - 6 TAL. 50X4 DEL [551 - 850] JULIO/19
Original (Blanco): Destinatario - 1° Copia (Amarillo): Remitente
2° Copia (Rosa): Transportista - 3° Copia (Verde): Archivo Tributario

ANDE

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

N° 015/2020

FECHA : 13/01/20

REFERENCIA:LPN N°1469/18-CONTRATO N° 7580/19	CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA -TESA
FECHA DE INSPECCION: 23 de diciembre de 2019	LOCAL DE INSPECCION: CEHA -ITAUGUA
NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya N° 150	

DATOS DEL SUMINISTRO INSPECCIONADO

ESP. TEC. ANDE N°	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/150	100	461813	461912	21/011/2019	27/11/2020	San Lorenzo
03.10.12-Rev.2	9/200	100	464813	464912	15/011/2020	21/11/2020	San Lorenzo

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **CEHA**

RESULTADO OBTENIDO: ACEPTADO.-

OBSERVACIONES:

El poste sustituto tipo 9/150 kgf N°. 474290 (27/11/19) x 461893 roto durante los ensayos mecanicos
El poste sustituto tipo 9/200 kgf N°. 474291 (21/11/19) x 464837 roto durante los ensayos mecanicos

Pedido de inspección presentado en mesa de entrada como Exp.SG/DSME/15024/19, en fecha 05/12/19

Ajustandose a la Orden de Entrega N° 023/2019 - Lote 1 - Item 1 y 2 .

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.
B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.
C - LOS MATERIALES QUE NO SEAN ENTREGADOS HASTA LA FECHA DE VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO DEBERAN SER INSPECCIONADOS NUEVAMENTE.-
D - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

P/A

Ing.Gustavo Gayoso
Jefe de Sección Control de Calidad

Ing. Roberto J. Avalos S.
Jefatura - DD/SMD
Ing.Roberto J.Avalos S.
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista | 1ª COPIA: Depósito - ANDE | 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país para contribuir a su desarrollo y al bienestar de la población, con responsabilidad social y ambiental, promoviendo la excelencia en la administración de los recursos y en la prestación de sus servicios.

CONSORCIO CEHA - TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 13527305
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

N° 001-001- 0000575

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE — RUC o C.I. N° del Destinatario: 80009725-1
Dirección completa del punto de partida: Ruta 2 Mcal Estigarribia Km 32,5 Itauguá
Dirección completa del punto de llegada: Deposito ANDE - Usan Lorenzo

Fecha del inicio del traslado: 15/01/2020 — Fecha del termino del traslado: 15/01/2020
Marca del vehículo de transporte: Yama — Número de chapa. GAG 666
Nombre o razón social del transportista: — RUC del transportista:
Nombre del conductor: Inocuio Medina — C.I. del conductor: 2.000.307
Dirección del conductor: Capiata

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: ☒	importación: ☐	Traslado locales empresa: ☐	Emisor móvil: ☐
Exportación: ☐	Consignación: ☐	Transformación: ☐	Exhibición: ☐
Compra: ☐	Devolución: ☐	Reparación: ☐	Ferias: ☐
Otros: (indico motivos no provistos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes de H°A° tipo D/9/150 Numerados desde 461.913 hasta 462.012
100	Postes de H°A° tipo D/9/500 Numerados desde 465.313 hasta 465.412
	Observación:
	El poste tipo D/9/150 N° 474.299 de fecha 03/12/19 sustituye al poste
	N° 462.070 roto durante el ensayo mecanico.
	El poste tipo D/9/500 N° 474.300 de fecha 03/12/19 sustituye al poste
	N° 465.336 roto durante el ensayo mecanico
	L.I.N. N° 1469/18
	Contrato N° 7380/19
	Cert. Inspeccion N° 24/2020
	Orden del Entrega N° 023/2019
	Foto 1, Foto 1 y 3

16 ENERO 2020

José Vera Musa
Sector Recepción
ANDE - DSA/DARC

Habilitación N° 1381 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Meza - R.U.C. 1325138-4 - Tel/Fax: (0294) 220 329
e-mail:graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa #463 - Itauguá - 6 TAL. 50X4 DEL (551 - 850) JULIO/19

Original (Blanco): Destinatario - 1° Copia (Amarillo): Remitente
2° Copia (Rosa): Transportista - 3° Copia (Verde): Archivo Tributario

ANDE

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 24/2020

FECHA : 19/12/19

REFERENCIA: LPN Nº 1469/18; Contr. 7580/19

CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA - TESA

FECHA DE INSPECCION: 10 y 13 de Enero de 2020

LOCAL DE INSPECCION: CEHA - ITAUGUA

NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya Nº 150

VALIDO HASTA:

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/150	100	461913	462012	27/11/2019	03/12/2019	San Lorenzo
03.10.12-Rev.2	9/500	100	465313	465412	15/11/2019	03/12/2019	San Lorenzo

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **CEHA**

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

Los postes 9/150 KGF Nº.: 474299(03/12/19), sustituye al poste Nº.: 462010 roto durante el ensayo mecánico.
Los postes 9/500 KGF Nº.: 474300(03/12/19), sustituye al poste Nº.: 465336 roto durante el ensayo mecánico
Pedido de inspección presentado por el Contratista como expediente SG/DSME/15244/19 en fecha 09/12/19
Ajustandose a la Orden de Entrega Nº 023/2019 Lote 1, Item 1 y 3

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

C - LOS MATERIALES QUE NO SEAN ENTREGADOS HASTA LA FECHA DE VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO DEBERAN SER INSPECCIONADOS NUEVAMENTE -

D - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Silvio Cardozo
DD/SMD2 - ANDE

Ing. Gustavo Gayoso
Jefe de Sección Control de Calidad

Ing. Roberto J. Avalos S.
Jefatura - DD/SMD

Ing. Roberto J. Avalos S.
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista | 1ª COPIA: Deposito - ANDE | 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE

MISION DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector electrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

CONSORCIO CEHA – TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 13527305
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020
N° 001-001- 0000579

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE — RUC o C.I. N° del Destinatario: 80009735-1
Dirección completa del punto de partida: Ruta 2 Mcal Estigarribia Km 32,5 - Itauguá
Dirección completa del punto de llegada: ANDE San Lorenzo

Fecha del inicio del traslado: 22/01/2020 — Fecha del termino del traslado: 22/01/2020
Marca del vehículo de transporte: Scania — Número de chapa. GAG 666
Nombre o razón social del transportista: — RUC del transportista:
Nombre del conductor: Rodolo Medina — C.I. del conductor: 2.900.301
Dirección del conductor: Capiata

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: [X]	importación: [ ]	Traslado locales empresa: [ ]	Emisor móvil: [ ]
Exportación: [ ]	Consignación: [ ]	Transformación: [ ]	Exhibición: [ ]
Compra: [ ]	Devolución: [ ]	Reparación: [ ]	Ferias: [ ]
Otros: (indico motivos no provistos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes de H°A° tipo D/9/150 Numerados desde 462 013 hasta 462 112
100	Postes de H°A° Tipo D/9/150 Numerados desde 462 113 hasta 462 212
	Observacion
	Los postes tipo D/9/150 N° 474 507 de fecha 12/12/2019 sustituye al
	poste N° 462 071 y el poste N° 474 508 de fecha 19/12/2019
	sustituye al poste N° 462 167 todos durante los ensayos.
	I.P.V. N° 1469/18
	Contrato N° 7500/19
	Cert. Inspeccion N° 1136/2020
	Guia de Entrega N° 023.
	Lote 1 - Item 1

22/01/2020

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
José Vera Musa
Recibido por: Sector Recepción Firma:
ANDE - DSA/DAME
Fecha: Hora:

Habilitación N° 1381 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Meza - R.U.C. 1325138-4 - Tel/Fax: (0294) 220 329
e-mail:graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa #463 - Itauguá - 6 TAL. 50X4 DEL [551 - 850] JULIO/19

Original (Blanco): Destinatario - 1° Copia (Amarillo): Remitente
2° Copia (Rosa): Transportista - 3° Copia (Verde): Archivo Tributario

ANDE
DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 036/2020

FECHA : 20/01/20

REFERENCIA:LPN Nº1469/18-CONTRATO Nº 7580/19	CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA -TESA
FECHA DE INSPECCION: 17 de enero de 2020	LOCAL DE INSPECCION: CEHA - ITAUGUA
NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya Nº 150	

DATOS DEL SUMINISTRO INSPECCIONADO

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/150	100	462013	462112	03/12/2019	12/12/2019	San Lorenzo
03.10.12-Rev.2	9/150	100	462113	462212	12/12/2019	19/12/2019	San lorenzo

MARCA DEL FABRICANTE INSCRIPTA EN LOS POSTES: **CEHA**

RESULTADO OBTENIDO: ACEPTADO.-

OBSERVACIONES:

Los postes sustitutos tipo 9/150 **Nos.474507 (12/12/19) x 462077 y 474508 (19/12/19) x 462167** rotos durante los ensayos mecánicos

Pedido de inspección Exp. SG/DSME/15852/19 en fecha 18/12/19 y SG/DSME/16246/19 en fecha 27/12/19.

Ajustándose a la Orden de Entrega Nº. 023/2019 - Lote 1 - Ítem 1.

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

C - LOS MATERIALES QUE NO SEAN ENTREGADOS HASTA LA FECHA DE VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO DEBERAN SER INSPECCIONADOS NUEVAMENTE.-

D - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD2
21/01/2020
Ing. Gustavo Gayoso
Jefe de Sección Control de Calidad

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD2
21/01/2020
Ing. Roberto J. Avalos S.
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista | 1ª COPIA: Deposito - ANDE | 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energia eléctrica del pais para contribuir a su desarrollo y al bienestar de la población, con responsabilidad social y ambiental, promoviendo la excelencia en la administración de los recursos y en la prestación de sus servicios.