elizeche s.a.c.

INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

Nº 0006642

Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
R.U.C. 80002379-0
Departamento Técnico
(021) 23 80 108 / (0981) 553 561

Nº de ID: 12093	Motivo de Visita: Instalación de repuestos	Estado del Equipo al llegar	Operativo ☐ / Inoperativo ✓
Nombre del Técnico: Marco Gonzalez, Martin Alvarenga, César Báez, Abel Dávalos			
Cliente: Hospital de Policía "Rigoberto Caballero"		Sala: Tomografía	
Equipo: Tomógrafo - Siemens	Modelo: Somatom Scope Power	Serial: 115563	

Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Horas Normales	Horas Extras	Horas de Espera	Viaje	Horas de Laboratorio	Total Hs.
27/12/23	15:30	22:30	7,0	–	–	1,0	–	8,0

Servicio Realizado

* Se realizó la instalación de las piezas detalladas más abajo
* Se realizó el respaldo de configuraciones y calibraciones del equipo.
* Verificación de parámetros atraves del Quality "OK"
* Equipo Operativo

Código	Piezas Req.	Piezas Inst.	Ítem	Descripción	Observaciones
			311	(1) Soporte Inferior para filtro interno	Orden de Servicio Nº 539/2023
			312	Mano de Obra	Contrato Nº 319/2023
			323	(1) Colimador del Tubo P15G	LPN SBE Nº 41/2023
			324	Mano de Obra	
			361	(1) Trasmisor de Datos SRS	
			362	Mano de Obra	

Categoría					
	Diagnóstico		Updates / Upgrades		
	Mantenimiento Correctivo		Desmontaje		
	Cambio de Piezas	✓	Traslado de equipos		
	Mantenimiento Preventivo		Capacitación		
	Montaje		Acompañamiento		
	Puesta en marcha		Asistencia Remota		

¿Cómo se dejo el equipo?			¿El problema fue solucionado?		
	Operativo	✓		SI	✓
	Inoperativo			NO	

Firma del Cliente: Dra. Sonia R. Ferreira, Imagenóloga, RPN 11429, Jefe de Servicio de Imágenes, HCPRC

Nathalia A. Salinas A., Subcomisario MGAP., Jefa de Adquisiciones

Aclaración de Firma:

Técnico: Marco González R.A.C.:

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C.

Trapelgraf Tel: (021) 293 652 - (0982) 512 916 - 20 Blocks de 50x4 del 6501 al 7600 - 01/2023

Original (Blanco) - Copias(Rosa)

elizeche s.a.c.

INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

Nº 0006643

Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
R.U.C. 80002379-0
Departamento Técnico
(021) 23 80 108 / (0981) 553 561

Nº de ID: 12093 Motivo de Visita: Instalación de repuestos

Estado del Equipo al llegar: Operativo [ ] Inoperativo [✓]

Nombre del Técnico: Marco González, Martín Alvaranga, César Báez, Abel Dávalos

Cliente: Hospital de Policía "Rigoberto Caballero" Sala: Tomografía

Equipo: Tomógrafo - siemens Modelo: Somatom Scope Power Serial: 115563

Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Horas Normales	Horas Extras	Horas de Espera	Viaje	Horas de Laboratorio	Total Hs.
27/12/23	15:30	22:30	7,0	-	-	1,0	-	8,0

Servicio Realizado

* Se realizó la instalación de las piezas detalladas más abajo
* Se realizo el respaldo de configuraciones y calibraciones del equipo.
* Verificación de parámetros através del Quality OK.
* Equipo Operativo

Código	Piezas Req.	Piezas Inst.	Ítem	Descripción	Observaciones
			383	(1) Transformador De 400v/230 9,6A	Orden de servicio Nº 539/2023
			384	Mano de obra	Contrato Nº 319/2023
			3125	(1) Unidad de Control de Disparo	LPN SBE Nº 41/2023
			3126	Mano de obra	

Categoría				
	Diagnóstico		Updates / Upgrades	
	Mantenimiento Correctivo		Desmontaje	
	Cambio de Piezas	✓	Traslado de equipos	
	Mantenimiento Preventivo		Capacitación	
	Montaje		Acompañamiento	
	Puesta en marcha		Asistencia Remota	

¿Cómo se dejo el equipo?			¿El problema fue solucionado?		
	Operativo	✓		SI	✓
	Inoperativo			NO	

Firma del Cliente: Dra. Sarie R. Ferreira, Imagenóloga, RPN 11179, Jefe de Servicio de Imágenes, HCPRC

Nathalia A. Salinas A., Subcomisario MGAP., Jefa de Adquisiciones

Aclaración de Firma:

Técnico: Marco González R.A.C.:

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C.

Traspasigral Tel: (021) 293 652 - (0982) 512 916 - 20 Blocks de 50x4 del 6501 al 7500 - 01/2023

Original (Blanco) - Copias(Rosa)