elimec s.r.l.

Servicios de ingeniería

RECIBIDO
FECHA: 10/04/19 HORA:
NOMBRE: Sebastian Romero.
FIRMA:
Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

ELI – 046/2.019

Asunción, 10 de Abril de 2.019

Señores
CONGRESO NACIONAL
Atn.: Ing. Sebastián Romero
Presente

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., con la finalidad de presentar el informe correspondiente al periodo de ABRIL/2019 con la descripción detallada de trabajos de mantenimiento preventivo realizados al sistema de climatización de aire central y ventilación mecánica.

TRABAJOS REALIZADOS:

- **Sector Diputados**

- **Oficina de Arnaldo Samaniego:** Se realizó la verificación técnica del equipo de aire acondicionado. Se procedió a la limpieza del drenaje y filtro de aire.
- **Oficina de fotocopiado:** Se realizó la verificación técnica del equipo de aire acondicionado. Se procedió a la limpieza del drenaje y filtro de aire.
- **1er Piso, Pasillo:** Se realizó la verificación técnica del equipo de aire acondicionado UMA. Se procedió a la limpieza del drenaje y filtro de aire.
- **Oficina 203:** Se verifico un problema de gotera del equipo de aire acondicionado. Se solucionó realizando limpieza al drenaje, al filtro de aire y mantenimiento general.
- **Terraza técnica, Patio de Torres Diputados:** Se realizó limpieza y mantenimiento general a las torres de enfriamiento.
- **Sala de máquinas, Diputados:** Se realizó limpieza de los condensadores a los chillers.
- **Oficina del Diputado Declessi:** Se realizó la verificación técnica del termostato del equipo de AA y luego se procedió al cambio del mismo.
- **Bancada PLRA C:** Se realizó la verificación técnica del equipo de aire acondicionado. Se procedió a realizar un mantenimiento general al mismo.
- **PB, Dirección de derechos humanos:** Se realizó la verificación técnica del equipo de aire acondicionado por un reclamo de gotera. Se procedió a la limpieza del drenaje y filtro de aire.
- **Oficina 009:** Se realizó la verificación técnica del equipo de aire acondicionado por un reclamo de gotera. Se procedió a la limpieza del drenaje y filtro de aire.
- **Oficina 015:** Se realizó la verificación técnica del equipo de aire acondicionado por un reclamo de gotera. Se procedió a la limpieza del drenaje y filtro de aire.
- **Oficina 109:** Se realizó la verificación técnica del equipo de aire acondicionado por un reclamo de gotera. Se procedió a la limpieza del drenaje y filtro de aire.
- **Bancada Patria Querida:** Se realizó la verificación técnica del equipo de aire acondicionado por un reclamo de gotera. Se procedió a la limpieza del drenaje y filtro de aire.
- **Dirección de comunicación:** Se realizó la verificación técnica del equipo de aire acondicionado. Se procedió a realizar un mantenimiento general al mismo.

Avda. Santísima Trinidad N° 536 c/ Tte. 1° Ramón Gaspar Zabala – Telefax: 663326 – Asunción – Paraguay
E-mail: elimec@elimec.com.py

ELIMEC SRL
Tel/Fax: 663326

elimec s.r.l.

Servicios de ingeniería

- **Oficina Recursos Humanos:** Se realizó la verificación técnica del equipo de aire acondicionado por un reclamo de gotera. Se procedió a la limpieza del drenaje y filtro de aire.
- **Oficina 103:** Se realizó la verificación técnica del equipo de aire acondicionado por un reclamo de gotera. Se procedió a la limpieza del drenaje y filtro de aire.
- **Oficina Presidencia Diputados:** Se realizó la verificación técnica del equipo de aire acondicionado por un reclamo de gotera. Se procedió a la limpieza del drenaje y filtro de aire.
- **Oficina Vice primero Diputados:** Se realizó la verificación técnica del equipo de aire acondicionado por un reclamo de gotera. Se procedió a la limpieza del drenaje y filtro de aire.

- **<u>Sector Senado</u>**
- **Oficina de la Senadora Bajac:** Se realizó la verificación técnica del equipo de aire acondicionado. Se realizó mantenimiento a la válvula de 3 vías.
- **Sala de sesiones del Senado:** Se verifico el estado de las rejas de insuflamiento en la entrada de la sala.
- **PB, Oficina de Patrimonio:** Se realizó una extensión de ducto para mayor abastecimiento de frio en la oficina.
- **Conaderna:** Se realizó la verificación técnica del equipo de aire acondicionado por un reclamo de gotera. Se procedió a la limpieza del drenaje y filtro de aire.
- **Oficina de control y monitoreo:** Se realizó la verificación técnica del equipo de aire acondicionado por un reclamo de gotera. Se procedió a la limpieza del drenaje y filtro de aire.
- **Oficina de la Senadora Blanca Ovelar:** Se realizó la verificación técnica del equipo de aire acondicionado por un reclamo de gotera. Se procedió a la limpieza del drenaje y filtro de aire.
- **Oficina del Senador Fidel Zavala:** Se realizó la verificación técnica del equipo de aire acondicionado. Se procedió a la limpieza del drenaje y filtro de aire.
- **Oficina del Senador Apuril:** Se realizó la verificación técnica del equipo de aire acondicionado. Se procedió a la regulación de las rejas de insuflamiento.
- **1er Piso, Bancada PLRA:** Se realizó la verificación técnica del equipo de aire acondicionado. Se realizó mantenimiento a la válvula de 3 vías.

- Informe de Mantenimiento A.A. Central - CONGRESO NACIONAL.
- Encargado: Hernán Roa – ELIMEC S.R.L.

Atentamente.

Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

Ing. Edgar Sartorio A.
Gerente Técnico.

ELIMEC SRL
Tel/Fax: 663326

Avda. Santísima Trinidad N° 536 c/ Tte. 1° Ramón Gaspar Zabala – Telefax: 663326 – Asunción – Paraguay
E-mail: elimec@elimec.com.py