Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

INFORME TÉCNICO DE RECEPCIÓN DE SERVICIO

VERSIÓN: 02 – CÓDIGO: GAI.9.2.9.01-05

Informe Técnico de Recepción de Servicios
N° 91
Vehículo: MITSUBISHI TRITON Chapa N°: EAJ 872
Proveedor: GILCOPAR S.R.L.
Orden de Servicio N°: 151/2019
Retiro/traslado de la unidad en fecha: 22/07/2019
Recepción de la unidad en fecha:24 /07/2019

Servicio de Mantenimiento:

Cambio de filtro de aceite
Cambio de aceite motor

Reparación:

Certifico que los servicios de Mantenimiento/s y/o Reparación/es antes descriptos, han sido realizados en tiempo y forma

Observaciones

V°B°
Jefe/a del Dpto de Transporte

Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Soci.

Encargado/a Mecánico/Técnico/a Automotriz

Hugo Silvero
Técnico Mecánico
Dpto. de Transporte
M.D.S.