REIMPEX JAC

Informe Técnico

Asunto: **Mantenimiento preventivo y correctivo.**

Marca: JAC

Modelo: Refine M1

Chasis Nro.: LJ16AA3C7G7000478

Chapa: BZH 451

Km: 82.685

Comentario:

Se realizaron las verificaciones correspondientes acorde al procedimiento por lo que procedimos al los siguientes trabajos:

- RELE DE AIRE ACONDICIONADO : Problemas de Bobina por lo cual el rele fue dañado
- REPARACION DE NEUMATICO (PARCHEADO):fue incrustado un tornillo por lo cual tenia perdida

- CARGA DE GAS ECOLOGICO: por la realización del Mantenimiento
- MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE A/A: El sistema de aire tenia impurezas en el interior
- GAS ECOLOGICO DE SISTEMA DE A/A :Por la Realizacion del Mantenimiento