INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Ivesur Paraguay

CITV: CITV1107 - **ITV S.A** Salvador Bogado esq. José Pappalardo. Asunción
Telf.: 673 335 / 675 066 R.U.C.: 80023482-0
info@ivesurparaguay.com www.ivesurparaguay.com

Municipalidad de Asunción

A. IDENTIFICACION DEL VEHICULO

Linea:	3	Marca	ISUZU	Nº	17024
Tipo	0300	Modelo	TFS85HDPLMXG	Clase 0	Orden 2
Matricula actual	EAG365	Nº Bastidor	MPATFS85HBH500903	Fecha de Inspección	27/11/2020
Año Fabricacion	2.010	Color	Plata		

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCION

Und.	Descripción	Inspector
3.09	TENSORES Y BUJES DEL TREN DELANTERO	113
4.03	DE ESTACIONAMIENTO	113
4.06	DE SERVICIO OTROS EJES	113
11.01	ACCESORIOS DE SEGURIDAD	113
11.02	ELEMENTOS PARA AUXILIO	113

C. EQUIPOS DE MEDICION

EMISIONES	FRENADO	ALINEACIÓN	BANCO DE SUSPENSIONES	RUIDOS	LUXÓMETRO
4916	15502106	6304006	5303106	---------	26

D. MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

Emisiones	Opacidad (m-1)	CO (%)	CO2 (%)	HC (p.p.m.)	Ruidos (dB) ---
Freno de Servicio	Fi. (KN) 5.10/3.30	Fd. (KN) 4.69/3.21	Des. (%) 7.00/2.00	Efic. (%) 79.35	
Freno de Estacionamiento	Fi. (KN) 1.83	Fd. (KN) 2.57	Des. (%) 29.00	Efic. (%) 21.42	
Suspensioines (%)	Alineación (m/km)	Desaceleracion (m/s2)	Peso (Kg) 2094		
Luces	Bajas I/D (Klx)	Altas I/D (Klx)	Niebla I/D (Klx)	Intensidad total (Klx)	

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

UNIDAD	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO

F. RESULTADO DE LA INSPECCION

Observaciones Municipalidad
Inspeccion Anterior: 16474

Inspección APROBADA	X
Inspección APROBADA con Observaciones	
Inspección CONDICIONAL	
Inspección RECHAZADA	

ING. ESTEBAN SERAFINI
Director Técnico Adjunto

V.B. del Responsable Técnico (Firma y selio)

INSPECCION Ivesur APROBADA TECNICA

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

Propietario: MINISTERIO DEL INTERIOR Linea: Coche:
Ejes: 2 Tipo Bus: Tipo Servicio: CARGA NACIONAL

292

INFORME DE INSPECCION TÉCNICA VEHICULAR

Ivesur Paraguay
CITV:CITV110- ITV S.A
Telf.:673 335 / 675 066
info@ivesurparaguay.com
Salvador Bogado esq. José Pappalardo, Asunción
R.U.C.. 80023482-0
www.ivesurparaguay.com

Municipalidad de Asunción

A. IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

Línea:	4	Marca	ISUZU	Nº	16474
Tipo	0300	Modelo	TFS85HDPLMXG	Clase	0 — Orden 1
Matrícula actual	EAG365	Nº Bastidor	MPATFS85HBH500903	Fecha de Inspección	27/10/2020
Año Fabricación:	2.010	Color	Plata	Reinspeccionar antes de:	27/11/2020

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN SEGÚN LA SECCIÓN DE VEH. AUTOMOTORES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

UNIDAD DE INSPECCIÓN		Inspector
1	**IDENTIFICACION DEL VEHICULO**	
1.01	NUMERO DE CHAPA PATENTE	6
1.02	NUMERO DE MOTOR	6
1.03	NUMERO DE CHASIS (BASTIDOR O CASCO)	6
1.04	DATOS DE FABRICACION	6
1.05	IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD	6
2	**LUCES**	
2.01	FAROS FRONTALES	6
2.02	DE POSICION Y PATENTE	6
2.03	DE FRENADO	6
2.04	INDICADORES DE CAMBIO DE DIRECCION	6
2.05	DE RETROCESO	NA
2.06	BALIZAS	NA
2.07	RETROREFLECTORES	6
2.08	DE TABLERO	6
	PROYECTORES ADICIONALES	NA
2.10	OTROS	6
3	**SISTEMA DE DIRECCION Y TREN DELANTERO**	
3.01	ROTULAS DE EXTREMOS	6
3.02	BARRAS DE DIRECCION	6
3.03	BRAZO PITMAN (biela principal de direccion)	6
3.04	BRAZO DE DIRECCION (bielas)	6
3.05	CAJA DE DIRECCION	6
3.06	MANCHON	6
3.07	DIRECCION DE POTENCIA	6
3.08	VOLANTE Y COLUMNA	6
3.09	TENSORES Y BUJES DEL TREN DELANTERO	6
3.10	ALINEACION: DERIVA	6
4	**SISTEMA DE FRENOS**	
4.01	ESTADO CAÑERIAS, FLEXIBLES, BOMBA ETC..	6
4.02	SERVOFRENOS	6
4.03	DE ESTACIONAMIENTO	6
4.04	DE SERVICIO	6
4.05	DE SERVICIO 1 er EJE	6
4.06	DE SERVICIO OTROS EJES	6
4.07	DE REMOLQUE Y SEMIREMOLQUE	NA
4.08	DE INERCIA	NA
4.09	AUXILIAR	NA
4.10	OTROS	6
5	**SISTEMA DE SUSPENSION**	
5.01	AMORTIGUADORES EFICACIA	6
5.02	AMORTIGUADORES ESTADO	6
5.03	ELASTICOS	6
5.04	RESORTES HELICOIDALES	NA
5.05	ROTULAS Y GUARDAPOLVOS	6
5.06	PARRILLA DE SUSPENSION	6
5.07	BARRAS ESTABILIZADORAS	NA
5.08	OTROS	NA
6	**CHASIS**	
6.01	LARGUEROS Y TRAVESA	6
6.02	TRANSMISION	6
6.03	OTROS	6
7	**LLANTAS**	
7.01	FISURAS Y DEFORMACIONES	6
7.02	FIJACIONES	6
8	**NEUMATICOS**	
8.01	PROFUNDIDAD DEL DIBUJO	6
8.02	FALLAS VISIBLES	6
9	**ESTADO GENERAL DEL VEHICULO**	
9.01	EXTERIOR DE LA CARROCERIA	6
9.02	GUARDABARROS Y LATERAL	6
9.03	PARAGOLPES	6
9.04	PUERTAS	6
9.05	CAPOT Y BAUL	6
9.06	PARABRISAS: TRANSPARENCIA Y ESTADO	6
9.07	LUNETA Y CRISTALES: TRANSP Y ESTADO	6
9.08	LIMPIAPARABRISAS	6
9.09	LAVAPARABRISAS	6
9.10	ESPEJOS	6
9.11	PERDIDA DE FLUIDO AL PAVIMENTO	6
9.12	ANTENAS PARA EQUIPO DE RADIO	NA
9.13	INTERIOR DEL VEHICULO	6
9.14	TUBERIAS Y TANQUE COMBUSTIBLE	6
9.15	TAPAS DE COMBUSTIBLE	6
9.16	INSTRUMENTAL DE TABLERO	6
9.17	ENGANCHE DE ACOPLADO	NA
9.18	PORTAEQUIPAJE (T.PUBLICO)	NA
9.19	OTROS	6
10	**CONTAMINACION AMBIENTAL**	
10.01	GASES DE ESCAPE	NA
10.02	HUMOS DE ESCAPE(MOTOR DIESEL)	6
10.03	ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ESCAPE	6
10.04	NIVEL DE RUIDOS DE ESCAPE	6
10.05	NIVEL DE RUIDOS EN EL INTERIOR	6
10.06	NIVEL DE RUIDOS DE BOCINA	6
10.07	OTROS	6
11	**SEGURIDAD Y EMERGENCIA**	
11.01	ACCESORIOS DE SEGURIDAD	6
11.02	ELEMENTOS PARA AUXILIO	6

C. IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

EMISIONES	FRENADO	ALINEACIÓN	BANCO DE SUSPENSIONES	RUIDOS	LUXÓMETRO
4890	15402106	6104006	5403106	--------	30

D. MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

Emisiones	Opacidad (m-1) 0.1	CO (%)	CO2 (%)	HC (p.p.m.)	Ruidos (dB) ---	
Freno de Servicio	Fi. (KN) 5.28/0.15		Fd. (KN) 5.22/0.64		Des. (%) 1.00/76.00	Efic. (%) 53.26
Freno de Estacionamiento	Fi. (KN) 0.26		Fd. (KN) 0.93		Des. (%) 71.00	Efic. (%) 5.61
Suspensiones (%) 75/72/67/64		Alineación (m/km) -6/-6		Desaceleración (m/s2)		Peso: (Kg) 2161
Luces	Bajas I/D (Klx)	Altas I/D (Klx)		Niebla I/D (Klx)		Intensidad total (Klx)

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

UNIDAD	CALIFICACION	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO
3.09.02	M.GRA.	HUELGOS Y/O DESGASTES CON RIESGO DE ROTURA
4.03.01	M.GRA.	EFICACIA<10% EN VEHICULOS< 2500 KG
4.06.02	M.GRA.	DESEQUILIBRIO > 40%
11.01.02	GRAVE	BALIZA REFLECTANTE-FALTANTE/S
11.02.02	GRAVE	BOTIQUIN/MATAFUEGOS-NO TIENEN

F. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Observaciones Municipalidad

BUje parrilla superior con desgastes excesivos ambos, lado freno de servicio trasero no funciona ,freno de mano no funciona,baliza y extintor no posee

Inspección APROBADA	
Inspección APROBADA con Observaciones	
Inspección CONDICIONAL	
Inspección RECHAZADA	X

ING. ESTEBAN SERAFINI
Director Técnico Adjunto

V.B. del Responsable Técnico (Firma y sello)

INSPECCION RECHAZADA

Titular/Propietario: MINISTERIO DEL INTERIOR

Ejes: 2 **Tipo Bus:**

Linea: **Coche:**

Tipo Servicio: CARGA NACIONAL

292

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO