	FORMULARIO CONFORMIDAD DE TRABAJÒS VEHICULOS	Código: FL_DAF_05 Revisión: 00 Hoja: 1/1

FORMULARIO DE CONFORMIDAD SOBRE TRABAJOS REALIZADOSVEHICULOS

Nº47/2020

EMPRESA ADJUDICADA TALLER: DIOVER	**N° ORDEN DE SERVICIO: 175**
EXP. D.A.F. N°: 20000042571-U	**NOTA N°: AAJF N° 12/2020**
FECHA: 13 MAYO 2020	**MOVIL Nº: 47 CHAPA Nº BHH 101**
MARCA : ISUZU DMAX	**DEPENDENCIA: ADM. PTO. FALCON**
DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS	
REPARACION DE SUSPENSION DELANTERA, REPARACION DE DIRECCION.-	
OBSERVACION: **Se deja constancia de que cada uno de los trabajos descriptos más arriba fue efectivamente realizados, que el vehículo se encuentra en óptimas condiciones.**	
CONFORMIDAD :	
FIRMA Y ACLARACION TALLER	FIRMA Y ACLARACION ENC. DE TRANSPORTE Lic. Juan V. Caballero, Jefe Departamento de Transporte Dirección Nacional de Aduanas	FIRMA Y ACLARACION REC. TRABAJO MEC. Andrés Giorello Taller - DNA	FIRMA Y ACLARACION RECEPCION FINAL Sub Administrador