CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

NOTA DE PRESUPUESTO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	DEPARTAMENTO ANTISECUESTRODE PERSONAS			
FECHA:	23/10/2023	ORDEN DE SERVICIO N°:014/2023		
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
5.1	Foco de Alta y Baja	2	68.012	136.024
5.39	Mano de Obra	1	50.000	50.000
6.30	Filtro de aceite	1	323.060	323.060
6.31	Filtro de Aire	1	303.789	303.789
6.32	Filtro de Combustible	2	326.460	652.920
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	8	42.495	339.960
6.36	Soportes de Motor	1	493.091	493.091
6.60	Mano de Obra	1	50.000	50.000
17.16	Bomba de presi?n de combustible	1	6.054.409	6.054.409
17.44	Limpieza de tanque de combustible	1	208.552	208.552
17.45	Mano de Obra	1	50.000	50.000
				8.661.805

CAMIONETA	ISUZU DMAX
CHASIS N°:	MPATFS85JKT001470
CHAPA N°:	HFV 401
KILOMETRAJE	208 545

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

ACTIVIDAD 05
TESORERIA

LENNY DANEI
Comisario Principal MCP
Tesorero Actividad 05

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes

Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700

Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

FICHA DE CONTROL DEL VEHICULO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	DEPARTAMENTO ANTISECUESTRODE PERSONAS	
FECHA:	23/10/2023	ORDEN DE SERVICIO Nº:014/2023

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
5.1	Foco de Alta y Baja	2
5.39	Mano de Obra	1
6.30	Filtro de aceite	1
6.31	Filtro de Aire	1
6.32	Filtro de Combustible	2
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	8
6.36	Soportes de Motor	1
6.60	Mano de Obra	1
17.16	Bomba de presi?n de combustible	1
17.44	Limpieza de tanque de combustible	1
17.45	Mano de Obra	1

CAMIONETA	ISUZU DMAX
CHASIS Nº:	MPATFS85JKT001470
CHAPA Nº:	HFV 401
KILOMETRAJE	208 545

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánic

Ángel Domínguez
Fiscalizador
Policía Nacional

CLINICARF

DE RAMON FRETES FRETES

Mecánica en Gral. - Anexo Venta de Repuestos y Accesorios

ACTA DE RECEPCION DEL VEHICULO REPARADO DE LA POLICIA NACIONAL

En la ciudad de Fernando de la Mora , República del Paraguay, a los 25. días del mes de octubre del año dos mil veinte y tres, en presencia del Fiscalizador de la Policía Nacional y el Jefe de Taller en representación del TALLER CLINICARF, se hace entrega del Vehículo Patrullera marca Isuzu Tipo Dmax Chasis Nº MPATFS85JKT001470, Chapa Nº HFV401 al chofer o encargado de la Dependencia Policial Departamento Antisecuestros de Personas, en perfectas, Condiciones y debidamente reparadas por el Taller CLINICARF del Señor Ramón Fretes Fretes.
Se deja constancia que los repuestos cambiados fueron retirados por el chofer responsable del Vehículo.
Sin nada más que agregar se da por finalizado el acta, previa lectura de su contenido, firmando las partes al pie del mismo en prueba de su conformidad.----------

CLINICARF Chapería - Pintura - Mecánica

P/ TALLER CLINICARF

CATALINO MIRANDA CÁCERES
Suboficial Superior OS.
Fiscalizador (Jefe del físico taller)

FISCALIZADOR DE LA POLICIA NACIONAL

CHOFER O ENCARGADO

Emigdio Javier Morel Pereira
Sub Oficial Mayor P.S.
ACLARACIÓN DE FIRMA: Policía Nacional

Ceferino Ruíz y Manorá – Zona Sur
Correo electrónico: clinicarf2017.taller@gmail.com
Fdo de la Mora – Paraguay

Teléfono: (021) 535-032 / (021) 968328
Fax : (021) 535-547
Celular : 0984 730 888

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapice
Mecánica en Gener
Venta de Repuestos
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes

Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700

Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	DEPARTAMENTO ANTISECUESTRODE PERSONAS
FECHA:	ORDEN DE SERVICIO Nº:014/2023

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
5.1	Foco de Alta y Baja	2
5.39	Mano de Obra	1
6.30	Filtro de aceite	1
6.31	Filtro de Aire	1
6.32	Filtro de Combustible	2
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	8
6.36	Soportes de Motor	1
6.60	Mano de Obra	1
17.16	Bomba de presi?n de combustible	1
17.44	Limpieza de tanque de combustible	1
17.45	Mano de Obra	1

CAMIONETA	ISUZU DMAX
CHASIS Nº:	MPATFS85JKT001470
CHAPA Nº:	HFV 401
KILOMETRAJE	208 545

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

Ángel Domínguez
Fiscalizador
Policía Nacional