Ministerio de
DESARROLLO
SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

INFORME TÉCNICO DE RECEPCIÓN DE SERVICIO

VERSIÓN: 02 – CÓDIGO: GAI.9.2.9.01-05

Informe Técnico de Recepción de Servicios
N° 65
Vehículo: MITSUBISHI TRITON Chapa N°: EAJ 554
Proveedor: GILCOPAR S.R.L
Orden de Servicio N°: 132/2019
Retiro/traslado de la unidad en fecha: 09/07/2019
Recepción de la unidad en fecha: 11/07/2019

Servicio de Mantenimiento:

- Cambio de aceite motor.
- Cambio de filtro de aceite.
- Cambio de filtro de aire
- Cambio de filtro de combustible

Reparación:

Certifico que los servicios de Mantenimiento/s y/o Reparación/es antes descriptos, han sido realizados en tiempo y forma.

Observaciones

Vº Bº
Jefe/a del Dpto de Transporte

Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

Encargado/a Mecánico/Técnico/a Automotriz

Hugo Silvero
Técnico Mecánico
Dpto. de Transporte
M.D.S.