COMANDO DE LA FUERZA AEREA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
División de Control Interno

ACTA DE RECEPCIÓN

En la ciudad de Luque, a los veintiséis días del mes de junio del año dos mil diecinueve, siendo las diez horas y veinte minutos, en el asiento de la Base Aérea Ñu Guazú - Comando de la Fuerza Aérea, estando presente la **FP CP Cynthia Elizabeth Diarte Díaz**, Control Interno del COMFAER, **SOM AVC Milciades Recalde**, Jefe de División de Suministro y Almacén y el **Sr. Darío González**, en representación de la empresa **"TECNOFRIO"** en el mismo hace vista de la recepción de los bienes el personal de la Auditoria Interna de la FAP, el **F.P. Juan Ramón Riquelme**, se procede a la recepción de Servicio de mantenimiento y reparaciones menores de equipos, conforme al Contrato ***N° 24/2019*** de la F.A.P. y la **Orden de Compra y/o Servicio *N° 74, 75 y 76/315*** y el Informe técnico N° 103, 104 y 105, según se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	Unidad	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de aire acondicionado Split USMIL de 12.000 BTU Rotulado N° 311, ubicado en el Departamento de Personal A-1
1	Unidad	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Aire Acondicionado Split RBD de 24.000 BTU Rotulado N° 4603, ubicado en el JEMGFAER
1	Unidad	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de aire acondicionado Split MIDEA de 18.000 BTU Rotulado N° 2328, ubicado en el Centro Financiero N° 4
1	Unidad	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Aire Acondicionado Split MIDEA de 24.000 BTU Rotulado N° 1802, ubicado en el Dpto. de Educación Física
1	Unidad	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split MIDEA de 18.000 BTU Rotulado N° 1804 ubicado en el Departamento de Personal A-1
1	Unidad	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de aire acondicionado Split MIDEA de 18.000 BTU Rotulado N° 1806, ubicado en el A-2
1	Unidad	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de aire acondicionado Split MIDEA de 18.000 BTU Rotulado N° 1807, ubicado en el A-3

En prueba de conformidad con la recepción los servicios de mantenimiento y reparaciones, siendo las doce horas, se labra el presente acta, firmando al pie de la misma los presentes anunciados más arriba.

Cynthia E. Diarte Díaz
Control Interno COMFAER

Milciades Recalde
SO AVC- Jefe Div. Sum.y Alm.

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9

Sr. Darío González
TECNOFRIO