Email: clinicarf...

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	COMANDO DE INTELIGENCIA (CODI) (DAS)
FECHA:	ORDEN DE SERVICIO Nº:07

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Juego de pastillas de freno delantero	1
1.2	Discos de Frenos delantero	2
1.5	Zapatas de frenos tras.	4
1.6	Tambores de Freno trasero	2
1.10	Cambio de fluido de freno p/Litro	1
1.40	Mano de Obra	1
2.1	Amortiguadores	2
2.2	Rotulas inferiores	2
2.3	Rotulas superiores	2
2.8	Buje estabilizador central	2
2.25	rulemán de maza delantera int	2
2.26	rulemán de maza delantera ext	2
2.27	retén de maza delantera	2
2.36	Mano de Obra	1
4.4	Correa de Alternador	1
4.11	Mano de Obra	1
6.30	Filtro de aceite	1
6.31	Filtro de Aire	1
6.32	Filtro de Combustible	2
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	8
6.60	MANO DE OBRA	1
7.28	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	5
7.29	MANO DE OBRA	1
8.1	Cremallera de dirección	1
8.9	Cambio de aceite de dirección hidráulica p/ Litro	1
8.6	Tuercas de rueda	3
8.9	Cambio de aceite de dirección hidráulica p/ Litro	1
8.20	Alineación y balanceo	1
8.21	MANO DE OBRA	1
9.1	Radiador de agua	1
9.35	MANO DE OBRA	1
12.16	Cambio de aceite de caja p/Litro	5
12.24	MANO DE OBRA	1
15.1	Amortiguadores traseros	2
15.12	Buje elástico	8
15.15	Mano de Obra	1

CAMIONETA	ISUZU DMAX
CHASIS Nº:	MPATFS40JPT002663
CHAPA Nº:	AANJ 611
KILOMETRAJE	

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

Subteniente Inspector P.N.
Fiscalizador

TERCERA-Pres General Adjunta 10
Operaciones contra Grupos Criminales
Adquisiciones

Eugenio G. Llamas Delgado
Subteniente MGAP
Jefe de Adquisiciones
Adj. 10 Operaciones Contra Grupos Criminales