62

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TÉCNICO EN GENERAL Itauguá N° 1900 c/ Benito Juárez Teléfono: 021 4 419 – 0981 365-307 Mail: info@compunew.com.py compuannewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py Luque - Paraguay	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 00550**

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICIA NACIONAL	FECHA:	22/08/2019
DPTO:	IDENTIFICACIONES - SEDE CENTRAL	TEL:	605418
DIRECCIÓN:	Avda. Dr. Guido Boggiani c/ R. I. 2 Ytorora		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	TANDENES	MARCA:	Tandenes de 3 Asientos
		C.PAT.:	13003-02-11-3368

PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES: EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Reposición de respaldero y/o sentadero
1	Recapizado y alcolchado
1	Reparación de estructura metálica
1	Pintura
1	Soldadura
1	Reposición de regatones de plástico
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Cláusulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS	DPTO. DE IDENTIFICACIONES ADM. Y RAL	Mirian C. Añasco Comisario MGAP Jefe de Adquisiciones Prog. 2.1.7
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

COMPU NEW & ASOCIADOS

De Antonio R. Fernández
VENTA Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TÉCNICO EN GENERAL
Rosario Nº 1592 c/ Benito Juárez
Teléfono: 661.420 - 0981.955.587
Mail: info@compunew.com.py
compunewyasociados@hotmail.com
www.compunew.com.py
LUQUE - PARAGUAY

RUC: 753733-6

INFORME TÉCNICO

N° 00551

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE:	POLICIA NACIONAL	FECHA:	22/06/2019
DPTO:	IDENTIFICACIONES – SEDE CENTRAL	TEL:	605438
DIRECCIÓN:	Avda. Dr. Guido Boggiani c/ R.I. 2 Ybaporo		

DATOS DEL EQUIPO			
TIPO:	TANDENES	MARCA:	Tandenes de 3 Asientos
		C.PAT.:	13003-02-11-3369
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
3	Reposición de respaldero y/o sentadero
3	Retapizado y alcolchado
3	Reparación de estructura metálica
3	Pintura
3	Soldadura
3	Reposición de regatones de plástico
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Cláusulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en este Orden de Servicio.

FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI
COMPU NEW & ASOCIADOS	DPTO. DE IDENTIFICACIONES ADQ. Y SUM.	Mirian C. Añasco Comisario MGAP Jefa de Adquisiciones Prog. 2.1.7

COMPU NEW & ASOCIADOS

De Antonio R. Fernández
VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL
Sequeira N° 1351 e/ Benito Juárez
Teléfono: 040 429 - 0981 555 587
Mail: info@companynew.com.py
companyasociados@hotmail.com
www.companynew.com.py
LUQUE - PARAGUAY

RUC: 753733-6
INFORME TÉCNICO
N° 00552

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICIA NACIONAL	FECHA	22/06/2019
DPTO.:	IDENTIFICACIONES - DEUE DENTRAL	F.E.I.	b05438
DIRECCIÓN:	Avda. Dr. Guido Boggiani e/ R.I. 2 Mariano		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	TANDENES	MARCA:	Tandenes de 3 Asientos
		C.PAT.:	13000-02-11-3370

PROBLEMA/SINTOMAS/OBSERVACIONES: EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Reposición de respaldaro y/o sentadero
1	Retapizado y alcolchado
1	Reparación de estructura metalica
1	Pintura
1	Soldadura
1	Reposición de repasadores de plastico
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leido, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Companies & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI
COMPU NEW & ASOCIADOS	DPTO. DE IDENTIFICACIONES ADM. Y SUM.	Mirian C. Añasco Comisario MGAP Jefe de Adquisiciones Prog. 2.1.7

COMPU NEW & ASOCIADOS

DR. ANTONIO R. FERNANDEZ
VENTA Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TÉCNICO EN GENERAL
Mariscal FLT 2001 c/ Benito Juárez
Teléfono: 640.429 – 0981 815.187
Mail: info@companew.com.py
companewyasociados@hotmail.com
www.companew.com.py
LUQUE - PARAGUAY

RUC: 753733-6

INFORME TÉCNICO

N° 00553

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE:	POLICIA NACIONAL	FECHA:	22/06/2019
DPTO:	IDENTIFICACIONES - SEDE CENTRAL	TEL:	605418
DIRECCIÓN:	Avda. Dr. Guido Boggiani c/ R.I. 2 Yacaré		

DATOS DEL EQUIPO			
TIPO:	TANDENES	MARCA:	Tandenes de 3 Asientos
		C.PAT.:	13003-02-11-3371

PROBLEMA/SINTOMAS/OBSERVACIONES: EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Reposición de respaldero y/o sentadero
1	Retapizado y alcolchado
1	Reparación de estructura metálica
1	Pintura
1	Soldadura
1	Reposición de regatones de plástico
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Cláusulas" de Companew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI
COMPU NEW	DPTO. DE IDENTIFICACIONES - SEDE CENTRAL	Mirian C. Añasco Comisario MGAP Jefe de Administración Prog. 2.1.7

66

COMPU NEW & ASOCIADOS

De Antonio R. Fernández

VENTA Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TÉCNICO EN GENERAL

Teléfono: 641 419 – 0981 555 387

Mail: info@compunew.com.py

companeyyasociados@hotmail.com

www.compunew.com.py

LUQUE - PARAGUAY

RUC: 753733-6

INFORME TECNICO

N° 00554

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE:	POLICIA NACIONAL	FECHA	22/06/2019
DPTO:	IDENTIFICACIONES - SEDE CENTRAL	TEL:	605418
DIRECCIÓN:	Avda. Dr. Guido Boggiani c/ R.I. 1 Tacuara		

DATOS DEL EQUIPO			
TIPO:	TANDENES	MARCA:	Tandenes de 3 Asientos
		C.PAT.:	13003-02-11-3377

PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES: EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-

SERVICIO REALIZADO	
TÉCNICO:	Antonio Fernández
CANTIDAD	**DESCRIPCIÓN**
1	Reposición de respaldero y/o sentadero
1	Retapizado y elevado
1	Reparación de estructura metalica
1	Pintura
1	Soldadura
1	Reposición de regatones de plastico
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Cláusulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Aprueba la ejecución de Todos los Trabajos de Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS

DPTO. DE IDENTIFICACIONES A.D.O. 1ª SECC.

Mirian C. Alfasco
Comisario NGAP
Jefe de ... Prog. 2.1.7

FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI